

RILIEVO GEOMETRICO E QUADRO FESSURATIVO



ORTOFOTO\_ Prospetto Est



**LEGENDA**




Distacchi

**Proposta d'intervento**

- Delicata spolveratura di tutte le superfici tramite pennelli a setola morbidissima e simultanea aspirazione delle medesime a bassa pressione per evitarne il ricircolo e ri-deposito sulle superfici.
- Risarcimento dei difetti di adesione dell'intonachino/intonaco dal rispettivo supporto (distacchi) tramite progressive iniezioni a siringa di malta di calce idraulica naturale micronizzata (tipo Mapei F 21, PLM, ecc.).
- Stuccatura con malta di calce aerea di opportuna cromia e granulometria ad imitazione dell'intonaco originale di eventuali piccole lacune e/o funzionale all'operazione precedente di consolidamento ad iniezione.
- Per risolvere il problema della migrazione dei sali solubili, dal momento che non si tratta di un intonaco "storico" ma di un intonaco cementizio moderno, non si prevede un intervento conservativo: la soluzione consiste nel rifacimento di un intonaco traspirante, previa rimozione del precedente.

5 Seconda sala percorso corridoio Prospetto EST



responsabile unico di progetto  
Arch. Anna Ferrara

progetto  
Arch. Anna Ferrara



CUP I99D24000110004 - CUI L00162210348202400058

**Camera di San Paolo: messa in sicurezza degli apparati decorativi e manutenzione apparati lignei**

**Progetto di fattibilità tecnico economica**

	data	descrizione	gruppo di lavoro:	controllato da:	approvato da:
01	luglio 2024	emissione	Arch. A.Masciarelli	Arch. A.Ferrara	Arch. A.Ferrara
02			Arch. A.Ferrara		
03					
04					
05					
06					

**Progetto**

titolo elaborato:

Prospetto - Ortofoto  
Seconda sala percorso corridoio - Prospetto Est

elaborato:

EL\_5

scala 1:50

file:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma