



Comune di Parma


SETTORE OPERE PUBBLICHE

Responsabile unico del procedimento
Ing. Luigi Elia

Progetto esecutivo
Ergon Tecnica Engineering S.R.L.

**ERGON TECNICA
ENGINEERING S.R.L.**

Sede operativa: Via Bergonzi 4, 43126 Parma
Tel. 0521-959199, Cell. 335-5624848
E-mail giuseppe.stefanini@libero.it
C.F. 03053140343; P.IVA 03053140343



IMPIANTO SPORTIVO LAURO GROSSI: RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CUP:I92H23000780004
CUI:L00162210348202300061



PROGETTO ESECUTIVO

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	Nov. 2024				
02					
03					
04					
05					
06					

02_RELAZIONE FOTOGRAFICA

Empty box for the photographic report content.



Comune di Parma
Strada della Repubblica n°1, 43121 Parma

Settore Opere Pubbliche
S.O. Lavori pubblici e attuazione PNRR
CUP: I92H23000780004
CUI: L00162210348202300061
RUP: Ing. Luigi Elia

02

**IMPIANTO SPORTIVO “LAURO GROSSI”:
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

PE_PROGETTO ESECUTIVO

02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

La presente relazione fotografica ha lo scopo di mostrare le tipologie di degrado riscontrabili allo stato attuale. Il fine è delineare le strategie il più possibile efficaci per ripristinare la rifunzionalizzazione delle varie componenti dell'impianto sportivo nella cornice del progetto esecutivo di rifacimento (manutenzione straordinaria).

Nello stato di fatto, come emerso nel corso di due sopralluoghi effettuati il giorno 9 e il giorno 10 settembre 2024 e attraverso un confronto verbale con il gestore dell'impianto, sono individuabili le seguenti tipologie di criticità:

- A) Insufficiente drenaggio acque meteoriche nella zona delle lunette che provoca accumulo di acqua nel corso di precipitazioni;
- B) Usura del manto copertura nell'anello (specialmente in corrispondenza della pista più corta);
- C) Ridotte prestazioni del cordolino della pista in alluminio esistente (risalente all'intervento del 1996);
- D) Sollevamento / ribassamento / separazione del perimetro tra superfici che nel corso dell'intervento del 2017 sono state ripavimentate e quelle rifatte;
- E) Disomogeneità condizione di usura grata canaline di drenaggio perimetranti le piste per il salto in lungo;
- F) Usura superficie in colato delle piste per il salto in lungo e corrosione cordoli in cls esistenti;
- G) Fessurazioni manto in asfalto della fascia a fianco (degrado del colore presente);
- H) Irregolarità di parte della superficie in asfalto che c
- I) Ammadoramento di tratti del muretto perimetrale che

Di seguito sono riportate le immagini fotografiche di riferimento, suddivise per tipologia di degrado riscontrato.

**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- A) Insufficiente drenaggio acque meteoriche nella zona delle lunette che provoca accumulo di acqua nel corso di precipitazioni



**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- B) Usura del manto copertura nell'anello (specialmente in corrispondenza della pista più corta)



**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- C) Ridotte prestazioni del cordolino della pista in alluminio esistente (risalente all'intervento del 1996)



**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

D) Sollevamento / ribassamento / separazione del perimetro tra superfici che nel corso dell'intervento del 2017 sono state ripavimentate e quelle rifatte



**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- E) Disomogeneità condizione di usura grata canaline di drenaggio perimetranti le piste per il salto in lungo




**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

F) Usura superficie in colato delle piste per il salto in lungo e corrosione cordoli in cls esistenti



**IMPIANTO SPORTIVO “LAURO GROSSI”:
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- G) Fessurazioni manto in asfalto della fascia a fianco delle piste per il salto in lungo e degrado del colore presente



**IMPIANTO SPORTIVO "LAURO GROSSI":
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

H) Irregolarità di parte della superficie in asfalto che costituisce la fascia esterna della pista



**IMPIANTO SPORTIVO “LAURO GROSSI”:
RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

02

PE_PROGETTO ESECUTIVO
02_RELAZIONE FOTOGRAFICA (Novembre 2024)

- I) Ammaloramento di tratti del muretto perimetrale che favoriscono instabilità dei pali di sostegno della recinzione

