



**Sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre**  
**SCUOLA PRIMARIA "ULISSE CORAZZA" e SCUOLA SECONDARIA DI**  
**1° GRADO "ARNALDO MALPELI"**



**PROGETTO ESECUTIVO**

titolo elaborato:

**Relazione Tecnica Generale e  
rilievo fotografico**

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

<b>G</b>	<b>02</b>
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

## **SOMMARIO**

<b>1.</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Descrizione dell'intervento. ....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Rilievo Fotografico .....</b>	<b>4</b>

## 1. Premessa

Il plesso scolastico "Ulisse Corazza" è costituito dalla scuola Elementare Corazza (due blocchi aule con corpo di collegamento e tettoia di ingresso ed edifici accessori (palestra, micro-piscina, teatro)). Nel corso degli ultimi anni nell'edificio sono stati eseguiti vari interventi, in parte per il compimento del miglioramento sismico del plesso scolastico, iniziato nel 2016, e in parte per risolvere delle criticità riscontrate negli spogliatoi, in quanto, vetusti e necessitanti di ammodernamento. Attualmente sono ancora in corso delle lavorazioni che riguardano la porzione degli spogliatoi e micro-piscina.

La palestra, oltre all'uso scolastico alla mattina e nel primo pomeriggio, è utilizzata anche da associazioni sportive territoriali.



*Foto 01 – Vista aerea scuola Corazza con individuazione delle aree di lavoro (interne all'edificio)*

La Scuola Secondaria di primo grado "Arnaldo Malpeli", in Via Ferdinando Cornacchia n. 5 a Baganzola, fa parte dell'Istituto Comprensivo "Bocchi".

Il plesso è costituito dall'edificio storico a sud (su due livelli e, in parte, su tre), contenente le aule didattiche e i laboratori, e dall'edificio della palestra a nord, costruita nel 1992.

I due edifici sono collegati da un corpo di un solo piano, contenente l'ingresso, gli spogliatoi della palestra e alcuni locali tecnici.



Nel corso degli ultimi anni nella palestra sono stati eseguiti vari interventi, in particolare nel 2013 sono stati ricavati, lungo il lato est, un locale inizialmente adibito a mensa con un attiguo locale cucina, e nel corso dell'ultimo anno è stata effettuata una manutenzione straordinaria dei due spogliatoi, con il rifacimento delle docce e dei bagni, comprensivo del rifacimento dei sottofondi, pavimenti, rivestimenti docce e impianto idrosanitario.

La palestra, oltre all'uso scolastico alla mattina e nel primo pomeriggio, è utilizzata alla sera da un'associazione sportiva.



*Foto 02 – Vista aerea scuola Malpeli con individuazione delle aree di lavoro (interne all'edificio)*

## **2. Descrizione dell'intervento.**

Stante tutte queste lavorazioni di ammodernamento riguardanti entrambe le palestre, la Società ha ritenuto opportuno provvedere anche al rifacimento della pavimentazione della palestra, per poter completare questo ciclo di migliorie alla scuola.

Nello specifico sono previste le seguenti lavorazioni per ciascuna palestra:

- installazione di cantiere e gestione sicurezza;
- rimozione della pavimentazione e zoccolino battiscopa esistente;
- fornitura e posa di nuova pavimentazione in PVC sportivo multistrato avente spessore pari a 6,5 cm;
- fornitura e posa zoccolino battiscopa;
- realizzazione della tracciatura dei campi gioco basket e pallavolo;

# Sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre SCUOLA PRIMARIA "ULISSE CORAZZA" e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ARNALDO MALPELI"

Progetto Esecutivo

---

- realizzazione delle forometrie necessarie all'installazione degli elementi di sostegno alla rete di pallavolo.

### 3. Rilievo Fotografico



*Figura 3 – Corazza - Foto degli interni della palestra*



*Figura 4 - Corazza - Foto degli interni della palestra*

**Sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre SCUOLA PRIMARIA "ULISSE  
CORAZZA" e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ARNALDO MALPELI"**

*Progetto Esecutivo*

---



*Figura 5 - Malpeli - Foto degli interni della palestra*

*Parma, 31/10/2024*

Il progettista  
*Ing. Massimo Brighenti*