

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia Stradale - Corridoio collegamento	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☒ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 14 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 10 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata