c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	PRODOTTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	03 Aprile 2023	emissione			
1	23 Ottobre 2023	elaborato di controdeduzione			

CONTRODEDUZIONI

Regione Emilia Romagna
Provincia di Parma
COMUNE DI PARMA
Settore Interventi Urbanistici

commessa
job

**SCHEDA NORMA "A1"
CROCETTA**

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

committente
purchaser

Soggetti attuatori proponenti

progettista
architect

Ing.
Gian Luigi Capra
via g. rossa 12/a, Parma
tel. 0521/253924
email info@capraepartners.it
pec gianluigi.capra@ingpec.eu

con la collaborazione di:

**arch. Giulia Bia
geom. Massimo Zanon
ing. Francesco Botticini
arch. Alice Dall'Asta**

Ing. Gian Lorenzo Bernini
I.S.I. Ingegneria e Ambiente
Via Martiri della Liberazione, 36 - 43126 Vicofertile (PR)

POLINOMIA srl
via Nino Bixio 40, 20129 Milano

EQUA srl
str. Borghetto 93, 43122 Parma

fase
phase

**VARIANTE PUA
CONTRODEDUZIONI**
appr. con delib. CC del

elaborato
elaborate

RELAZIONE AGRONOMICA DELLO STATO DI FATTO


elaborato n° **S.8 REV .1**

Ci riserviamo a termini di legge, la proprieta' di questo disegno, con divieto di riprodurlo e di renderlo comunque noto a terzi e Ditte concorrenti senza nostra autorizzazione.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

CENSIMENTO ORDINARIO E FITOSTATICO ESEGUITO SU N. 446 ALBERATURE RADICATE ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE UBICATA PRESSO IL **QUARTIERE CROCETTA** A PARMA



Committente: *Consorzio Crocetta*

Il tecnico: Dott. Agr. Mauro Carboni

Web www.equa.bio
Mail info@equa.bio
Tel 800 180 733

Equa s.r.l. Strada Borghetto, 93 – 43122, Parma
P. Iva 02246380345 Cod. SDI XL13LG4
Pec equa@pec.it

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

1. PREMESSA

La presente perizia viene redatta su incarico di "Consorzio Crocetta" dal sottoscritto Mauro Carboni, dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Parma al n. 238 ed ha per oggetto il censimento delle superfici arbustive e di n. 446 alberature. La metodologia di rilievo analitico è così composta:

- **censimento ordinario** di n. 48 alberature
- **censimento fitostatico** di n. 398 alberature radicate

L'area oggetto di intervento è ubicata presso il "Quartiere Crocetta", all'interno del Comune di Parma. Essa è stata identificata grazie alle planimetrie forniteci dallo studio dell'Ing. Gianluigi Capra. **L'analisi è stata effettuata al fine di determinare il patrimonio arboreo-arbustivo presente attualmente nell'area**. Considerando quanto stabilito dal Regolamento Comunale del verde pubblico e privato della città di Parma (Titolo II, articolo 3), **è stato realizzato il censimento anche delle siepi, delle macchie miste spontanee e dei filari di alberi campestri tutelati**.

Ogni esemplare analizzato è stato cartellinato per il riconoscimento sul campo (*vedi schede singole in allegato*): vengono utilizzate a tal scopo apposite placche plastiche (*Arbotag*), inserite sul fusto a circa 2,5 m d'altezza. La numerazione di ogni singola alberatura è unica e non ripetibile e riportata all'interno della scheda come **NUMERO PIANTA/CARTELLINO**.
Si rimanda all'allegato III per la planimetria dettagliata dell'area in analisi.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

2. IL METODO

Il **CENSIMENTO FITOSTATICO** è una tipologia di esame che ha per oggetto tutti gli esemplari di un popolamento arboreo censiti e contrassegnati con un numero progressivo.
Di tutte le piante devono essere prodotte delle schede identificative sintetiche, in cui siano indicati i dati dendrometrici e la descrizione delle condizioni vegetative, riportando la presenza di eventuali patologie o infezioni in atto, anomalie strutturali, conformazione e portamento anomali direttamente e indirettamente influenti sulla stabilità meccanica.
Al termine di questa analisi visiva non vi è l'attribuzione di una categoria di propensione al cedimento e, proprio per questo motivo, il metodo esonera il tecnico dalla responsabilità civile e penale a seguito di eventuali ribaltamenti o rotture di parti della pianta. Si tiene a sottolineare inoltre che, proprio per la natura speditiva di questo metodo, alcune criticità più nascoste (carie interne, marciumi radicali, cavità in chioma ecc.) possono non emergere con il solo studio visivo.

L'esame è corredato da una relazione di ambito che individua le criticità del popolamento, identificando gli esemplari su cui è necessario eseguire interventi colturali (abbattimento, messa in sicurezza, potature) o approfondimenti di indagine (analisi di stabilità con metodo VTA).
La sensibilità necessaria per una descrizione accurata ed allo stesso tempo sintetica appartiene solo a valutatori con preparazione professionale specifica documentabile.
Il valutatore deve essere un tecnico abilitato con specifiche competenze ed esperienze comprovate nel campo dell'arboricoltura e valutazione di stabilità.
Questo procedimento è inserito all'interno del manuale "Procedure per la gestione del rischio da caduta alberi nelle aree verdi estensive", frutto del lavoro del gruppo "SICURAMENTE ALBERI", nato a Torino nel 2008 e costituito da una trentina di soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'arboricoltura e della gestione aree verdi. Il manuale è stato sottoposto alla verifica di avvocati e di alcune Procure della Repubblica che hanno offerto spunti e contributi ed hanno riconosciuto la validità dell'impianto e l'approccio metodologico.

Il **CENSIMENTO ORDINARIO** è una tipologia di esame che ha per oggetto tutti gli esemplari di un popolamento arboreo censiti e contrassegnati con un numero progressivo. Di questi esemplari, vengono realizzate delle schede identificative sintetiche, in cui sono indicati i dati dendrometrici e una prima e sommaria indicazione dello stato fitosanitario. Differisce dal **censimento fitostatico** perché non vengono riportate le patologie e le eventuali anomalie strutturali delle piante.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

3. DESCRIZIONE DELL'AREA

Le n. 446 piante in oggetto, cartellinate dal numero 3201 al 3646 compresi, sono radicate secondo un **ordine di impianto** a filare o a gruppo sparso all'interno di diverse aree, principalmente suddivise in 3 grosse Macroaree:

- **AREA A**: Identifica i filari/boschetti semi-naturali, per un totale di 14. *Descrizione agronomica da pag. 10.*
- **AREA B**: Zona adibita a parcheggio, si trova di fronte al Poliambulatorio Dalla Rosa Prati (Via Emilia Ovest 12-A).
- **AREA C**: Zona incolta, si trova nella porzione Ovest dell'area oggetto d'esame.



*Figura n. 3: Immagine satellitare dell'area oggetto del censimento. In giallo **L'AREA C** incolta, ormai colonizzata da diverse essenze arbustive. In rosso, **L'AREA B**, il parcheggio del Poliambulatorio.*

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

La **superficie d'impianto** è composta da terreno naturale/di riporto coperto in modo piuttosto uniforme a prato. I **sesti d'impianto** sono da considerarsi in generale sottodimensionati rispetto all'optimum delle specie (in ambito urbano).

L'**esposizione ai venti** dominanti della zona è da considerarsi moderata, data la presenza di barriere artificiali e vegetali in corrispondenza del sito e la vicinanza degli esemplari tra loro.

Si segnalano passate operazioni di capitozzatura effettuate su alcuni esemplari, intervento non in linea con le moderne tecniche di arboricoltura.

La **fruizione** della zona è moderata, considerando l'estensione dell'area e i sentieri non mappati presenti. I bersagli potenziali in caso di cedimento delle piante o caduta di una loro parte sono comunque numerosi e diversificati.

La **zona B** è adibita a parcheggio e le piante presenti sono disposte per lo più in filare. L'area confina a Nord con la Via Emilia Ovest, a Sud Ovest invece con il terreno incolto (Area C). La specie prevalente è *Ailanthus altissima, il* cui sito di radicazione è limitato da terreno ricoperto di ghiaia che soffoca l'apparato radicale delle piante. Lo stato fitosanitario è da considerarsi alterato. Inoltre, tale specie è alloctona-invasiva e infestante.



Figura n. 4: Area di radicazione delle piante davanti al parcheggio del Poliambulatorio

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

La **zona C** si trova nella parte Ovest dell'area oggetto del censimento. A sud confina con dei campi coltivati, ad Est è delimitata da una strada chiusa, a Nord-Est confina con il parcheggio del Poliambulatorio, a Nord Ovest confina con la Via Emilia Ovest, ad Ovest confina con la Chiesa Parrocchiale del Buon Pastore e con la Scuola Primaria "Anna Frank". La superficie è stata colonizzata da specie arbustive autoctone e alloctone disposte in gruppo. Le specie autoctone prevalenti sono:

- *Juglans regia* (noce bianco da frutto);
- *Prunus avium* (ciliegio selvatico);
- Prunus cerasifera (mirabolano).

Le specie alloctone prevalenti sono:

- *Prunus cerasifera var. "Pissardii";*
- *Ailanthus altissima* (ailanto).

Oltre a queste specie sono presenti sporadici alberi/arbusti di:

- *Quercus robur* (farnia). Autoctona;
- *Cornus mas* (corniolo). Autoctona;
- *Popolus nigra* (pioppo nero). Autoctona*;*
- *Ulmus minor* (olmo campestre). Autoctona.

Lo stato fitosanitario delle specie alloctone è perlopiù scarso: la maggior parte delle piante di Ailanto è completamente ricoperta di Edera. Si consiglia pertanto, una loro devitalizzazione e sostituzione con specie autoctone.



*Figura n. 5-6-7: Area di radicazione degli arbusti all'interno della **Zona C.** Ailanto completamente ricoperto di Edera (in alto a Sx), rinnovazione naturale di piccoli arbusti (in alto a Dx), gruppi di arbusti di Noce e Ciliegio (in basso).*

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

4. DESCRIZIONE AGRONOMICA DELLA ZONA A, IN PARTICOLARE DELLO STRATO ARBUSTIVO DEI 14 FILARI-BOSCHETTI

FILARE-BOSCHETTO N. 1



Figura n. 8: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare n. 1

Lunghezza e larghezza (m)	Altezza (m)	Specie prevalente	Stato fitosanitario	Tutela regolamento Comunale del verde (PR)	Specie accessorie	Note
400 x 10	6-7	*Acer campestre*	Ottimo	Si	*Cornus mas*	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

		Quercus robur	Ottimo	Si	*Crataegus monogyna*	
		Prunus avium	Buono	Si	*Hedera helix*	
					Clematis Vitalba	
					Cornus sanguinea	
					Prunus cerasifera	
					Prunus spinosa	
					Morus nigra	

Tabella n. 1. Elenco delle specie presenti.



Figura n. 9: filare-boschetto n. 1.A Sx lato Nord del boschetto, a Dx lato Sud.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 2



Figura n. 10: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il boschetto n. 2.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
20 x 10	5-6	*Sambucus nigra*	Buono	Si	*Cornus mas*	
		Celtis australis	Ottimo	Si	*Crataegus monogyna*	
		Prunus cerasifera	Buono	Si	*Hedera helix*	
					Clematis Vitalba	

Tabella n. 2. Elenco delle specie presenti.



Figura n. 11: filare-boschetto n. 2

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 3



Figura n. 12: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il boschetto n. 3.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
30 x 10	6-7	*Juglans regia*	Ottimo	Si	*Ulmus minor*	
		Quercus robur	Ottimo	Si	*Prunus spinosa*	
		Robinia pseudoacacia	Pessimo	No	*Hedera helix*	

		Sambucus nigra	Buono	Si	*Clematis Vitalba*	
					Prunus cerasifera var. "Pissardii"	

Tabella n. 3. Elenco delle specie presenti.





Figura n. 13-14 del filare-boschetto n. 3: A Sx lato Est, a Dx lato Ovest.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 4



Figura n. 15: Ortofoto dell'area esaminata. In evidenza il filare/boschetto n. 4

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
60 x 4	5	*Quercus robur*	Ottimo	Si	*Vitis vinifera*	
		Juglans regia	Buono	Si	*Crataegus monogyna*	
		Celtis australis	Buono	Si	*Hedera helix*	
		Acer campestre	Buono	Si	*Clematis Vitalba*	

					Prunus cerasifera	
					Prunus persica	

Tabella n. 4. Elenco delle specie presenti.





Figura n. 16 e 17: filare/boschetto n. 4. A Sx lato Sud-Ovest. A Dx lato Nord-Ovest del filare.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 5



*Figura n. 18: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n.*5

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
50 x 8	5	*Quercus robur*	Ottimo	Si	*Sambucus nigra*	
		Prunus avium	Buono	Si	*Crataegus monogyna*	
		Celtis australis	Buono	Si	*Hedera helix*	
		Acer campestre	Buono	Si	*Clematis Vitalba*	
					Prunus cerasifera	

					Prunus cerasifera var. "Pissardii"	
					Morus nigra	

Tabella n. 5. Elenco delle specie presenti.



Figura n.19. Filare-boschetto n. 5, lato Nord-Est.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 6




Figura n.20: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 6. Si trova al confine Sud dell'area oggetto di indagine.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
40 x 10	6	*Acer campestre*	Ottimo	Si	*Ulmus minor*	
		Robinia pseudoacacia	Pessimo	No	*Prunus spinosa*	
					Hedera helix	
					Clematis Vitalba	
					Prunus cerasifera	

					Quercus robur	

Tabella n. 6: Elenco delle specie presenti.





Figura n. 21-22. Filare-boschetto n. 6. A sx lato Est, a Dx lato Ovest.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 7



Figura n. 23: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il boschetto n. 7. Si trova in corrispondenza di una vecchia centralina elettrica.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
20 x 20	7-8	*Prunus avium*	Ottimo	Si	*Crataegus monogyna*	
		Juglans regia	Buono	Si	*Cornus mas*	
		Quercus robur	Ottimo	Si	*Hedera helix*	
		Acer campestre	Buono	Si		

Tabella n. 7. Elenco delle specie presenti.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Figura n. 24-25: Il boschetto è nato sia all'interno della centralina che lungo il perimetro esterno (a Sx lato Nord; a Dx lato Ovest).

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 8




Figura n. 26: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 8

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
30 x 10	6	*Prunus cerasifera*	Ottimo	Si	*Sambucus nigra*	
		Robinia pseudoacacia	Pessimo	No	*Morus nigra*	
					Hedera helix	
					Clematis Vitalba	
					Juglans regia	

					Crataegus monogyna	

Tabella n. 8. Elenco delle specie presenti.



Figura n. 27: Robinie completamente avvolte da Vitalba e Edera.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 9




Figura n. 28: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 9, che si trova esattamente ad Ovest della proprietà privata al centro dell'immagine.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
100 x 7	6	*Ulmus minor*	Discreto	Si	*Morus nigra*	Seccume diffuso nella parte Nord del filare.
		Acer campestre	Buono	Si	*Prunus cerasifera*	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

		Celtis australis	Buono	Si	*Hedera helix*	
		Juglans regia	Buono	Si	*Clematis Vitalba*	
					Prunus avium	
					Crataegus monogyna	
					Prunus cerasifera	
					Prunus cerasifera var. "Pissardii"	
					Rosa canina	
					Popolus nigra	

Tabella n. 9. Elenco delle specie presenti.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Figura n. 29-30: a Sx si può osservare il boschetto n. 9 dal lato Nord-Ovest, a Dx la visuale è dal lato Sud-Ovest.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 10




Figura n. 31: Ortofoto dell'area esaminata: In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 10.

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
100 x 6	6	*Prunus avium*	Buono	Si	*Prunus cerasifera*	
		Sambucus nigra	Buono	Si	*Morus nigra*	
					Hedera helix	
					Clematis Vitalba	
					Rosa canina	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

					Quercus robur	
					Prunus cerasifera	
					Prunus cerasifera var. "Pissardii"	
					Cornus mas	
					Corylus avellana	

Tabella n. 10. Elenco delle specie presenti.





Figura n. 32-33: il sottobosco si trova in corrispondenza del filare di Pioppi neri radicati ad Est delle abitazioni a loro volta posizionati ad Est del Parco Dante di Nanni

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 11



Figura n. 34: Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 11

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
30 x 5	5	*Prunus cerasifera*	Ottimo	Si	*Hedera helix*	
		Juglans regia	Buono	Si		
		Prunus cerasifera var. "Pissardii"	Buono	No		

Tabella n. 11. Elenco delle specie presenti.



Figura n. 35: il sottobosco si trova in corrispondenza del filare di Salici, esattamente di fronte all'abitazione privata posta al centro dell'area oggetto del censimento.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 12



Figura n. 36: Ortofoto dell'area esaminata. In evidenza il filare-boschetto n. 12

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
100 x 5	5	*Prunus avium*	Buono	Si	*Rosa canina*	
		Prunus cerasifera	Buono	Si	*Prunus cerasifera var. "Pissardii*	
		Cornus mas	Buono	Si	*Hedera helix*	
					Clematis Vitalba	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

					Quercus robur	
					Robinia pseudoacacia	Per lo più secca

Tabella n. 12. Elenco delle specie presenti



Figura n. 37: il sottobosco si trova in corrispondenza del filare di Pioppi situati a Sud dell'area incolta (area C).

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 13



Figura n. 38. Ortofoto dell'area esaminata. In giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 13. Si trova a Sud del parcheggio del Poliambulatorio (area B).

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
50 x 2.5	6-7	*Prunus avium*	Buono	Si	*Clematis Vitalba*	
					Hedera helix	

Tabella n. 13. Elenco delle specie presenti

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Figura n. 39: Sottobosco di ciliegio, in corrispondenza dello strato dominato da Acero di monte.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

FILARE-BOSCHETTO N. 14



Figura n. 40: Ortofoto dell'area esaminata: in giallo è evidenziato il filare-boschetto n. 14. Si trova a Nord-Ovest dell'area incolta (zona C)

Lunghezza e larghezza (m)	**Altezza (m)**	**Specie prevalente**	**Stato fitosanitario**	**Tutela regolamento Comunale del verde (PR)**	**Specie accessorie**	**Note**
50 x 5	5	*Prunus avium*	Buono	Si	*Cornus mas*	
		Prunus cerasifera	Buono	Si	*Prunus cerasifera var. "Pissardii*	
		Juglans regia	Buono	Si	*Hedera helix*	

					Clematis Vitalba	
					Ailanthus altissima	

Tabella n. 14. Elenco delle specie presenti.



Figura n. 41: Si può osservare il sottobosco a prevalenza di ciliegio e mirabolano.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

5. CRITICITA' RISCONTRATE

Le principali criticità rilevate visivamente riguardano, a livello di **COLLETTO/RADICI**:

- presenza di **radici affioranti** superficiali;
- **radici strozzanti** al colletto di alcuni esemplari;
- **anomalie dei tessuti interni o esterni** rilevate dalla battitura con martello di gomma;
- **lesioni aperte e cavità esposte con processi di carie affiorante;**





Figura n. 42-43. A Sx, lesione aperta al colletto e processo di carie in avanzato stadio di sviluppo. Cavità al colletto (a Dx). Entrambe le figure identificano esemplari di Popolus nigra.

A livello di **FUSTI/CASTELLI** si segnala:

- **fusti policormici con inserzione stretta alla base;**
- **inserzione stretta tra branche primarie al castello;**
- **inclinazioni o sinuosità** dei fusti;
- presenza di **lesioni aperte** e cavità, in alcuni casi con evidenti **processi di carie affiorante**;
- presenza di **fori di picchio**;
- **fusti codominanti,**
- **carpofori di *Fomes spp;*** in particolare su alcuni esemplari di Pioppo;

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

- **carpofori di *Phellinus pomaceus*** diffusi su alcuni esemplari di Mirabolano;
- **anastomosi** tra i fusti codominanti,
- **fusti completamente ricoperti** da Edera e Vitalba,
- **fusti capitozzati e** ricoperti da mastice protettivo.



Figure n. 44, 45,46,47: dall'alto a sx in senso orario: sbrancamento sul fusto con processo di carie affiorante (esemplare di Ailanto nel parcheggio del Poliambulatorio), anastomosi tra i fusti di un Ciliegio selvatico, sinuosità di uno dei fusti codominanti di un'esemplare di Bagolaro, Phellinus pomaceus sull' esemplare di Prunus n. 3257 avvolto da Edera (evidenziato il carpoforo in giallo).

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

A livello delle **CHIOME** si segnala:

- **chiome con seccume diffuso, branche o rami secchi**;
- **chiome particolarmente stentate** di alcuni esemplari;
- **rami spezzati e appesi**;
- **chiome asimmetriche** a causa dei conflitti spaziali;
- **branche assurgenti codominanti**;
- **passate operazioni di capitozzatura**, intervento non in linea con le moderne tecniche di arboricoltura, che portano allo sviluppo di **rami epicormici strutturalmente deboli**;
- **inserzioni strette con corteccia inclusa tra branche secondarie;**
- **fori di picchio** su branche primarie.



Figura n. 48,49,50. Dall'alto a sx in senso orario: esemplare di Farnia capitozzato, rami spezzati appesi, corteccia inclusa tra le branche di un esemplare di Noce.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

6. CONCLUSIONI

Per le descrizioni puntuali di dati biometrici degli esemplari, condizioni vegetative, presenza di eventuali patologie/infezioni in atto, difetti strutturali, conformazione/portamento anomali e interventi prescritti, si faccia riferimento alle ***SCHEDE PIANTE in allegato.***

L'analisi effettuata sull'area in oggetto ha permesso di identificare quelle che sono le maggiori problematiche, rilevabili visivamente, già elencate nel capitolo precedente. **Si sottolinea che la presenza di eventuali altre criticità nascoste nell'apparato ipogeo o nel legno interno della pianta (rilevabili strumentalmente), o difetti in chioma come cavità o lesioni nella parte alta delle branche, potrebbe non essere stata riscontrata.**

Si riassume in breve quanto emerso dai rilievi.

Area A (Filari-boschetti)

Secondo quanto stabilito dal regolamento del verde (Titolo II, articolo 3) è stato realizzato il censimento delle siepi, delle macchie miste spontanee e dei filari di alberi campestri. Lo stato vegetativo globale del sottobosco è buono. Discorso a parte per lo strato dominante composto da Pioppi neri (per lo più secchi). Per tali esemplari si consiglia l'abbattimento secondo le modalità descritte dall'articolo 8. In alcune formazioni boschive (boschetto n. 8 e 3) è stata rilevata la presenza di *Robinia Pseudoacacia*, il cui stato vegetativo è pessimo. Numerosi esemplari hanno l'apice vegetativo secco e sono completamente avvolti da Edera e Vitalba. Inoltre, tale specie è alloctona e invasiva. Si consiglia pertanto l'abbattimento e la sostituzione con specie autoctone.

Area B (parcheggio del Poliambulatorio)

L'area esaminata ha riscontrato la presenza di numerosi esemplari di *Ailanthus altissima,* specie alloctona e invasiva. Le condizioni di radicazione non sono buone, in quanto numerosi esemplari sono cresciuti lungo la recinzione perimetrale e hanno il colletto annesso alla recinzione e l'apparato radicale completamente soffocato dal materiale ghiaioso del parcheggio. Molti esemplari presentano difetti strutturali che ne riducono il fattore di sicurezza naturale, quali: branche assurgenti e codominanti, sbrancamenti naturali e seccume diffuso. Considerando inoltre l'elevata invasività, se ne consiglia la loro devitalizzazione, abbattimento e sostituzione con specie idonee all'ambiente urbano.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Area C (campo incolto)

L'area esaminata è composta in prevalenza da alberi-arbusti pollonanti di medie dimensioni. Per tali esemplari sono stati prescritti interventi di selezione dei fusti meglio conformati e di maggiori dimensioni, diradando le ceppaie. Discorso diverso invece per le ceppaie di Ailanto, le cui condizioni fitostatiche e fitosanitarie sono pessime, in quanto completamente avvolte da Edera. Si consiglia pertanto la loro devitalizzazione-abbattimento e sostituzione con essenze vegetali autoctone.

Grafico complessivo degli interventi prescritti più importanti

DESCRIZIONE	NUMERO	Percentuale
Esemplari totali censiti	446	-
Abbattimenti	128	29 %
Approfondimenti mediante VTA strumentale	9	2%
Interventi di manutenzione (potature, rimonde, rimozione edera)	272	61%
Nessun intervento	37	8%




Grafico n. 1: Ripartizione % dei principali interventi proposti

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

L'elevata incidenza di abbattimenti è dovuta alla presenza massiccia di piante altamente invasive (Robinia, Ailanthus), insieme a numerosi esemplari di *Populus spp.* con difetti strutturali significativi e/o in stato di avanzato deperimento. Significativa è in generale l'incidenza di piante secche/con patologie in atto di diverse specie arboree. Pur essendo ovvio risulta opportuno specificare che tali alberature problematiche risultano assolutamente incompatibili con un contesto urbano riqualificato, diverso da quello estensivo/agricolo.

Agli esemplari che presentano le criticità più gravi o da approfondire strumentalmente sono state prescritte analisi tramite metodo VTA. In particolare, è stata prescritta l'analisi di stabilità con metodo VTA per n. 9 esemplari.

Il censimento fitostatico, a causa del metodo speditivo, non garantisce che tutte le criticità di una pianta possano essere rilevate e quantificate con precisione, in quanto sintomi occulti come marciumi alle radici o carie interne sono rilevabili soltanto strumentalmente.

Si precisa inoltre che:

- ***PERSONALE OPERANTE**: le operazioni indicate dovranno essere eseguite da personale specializzato (Arboricoltori), rispettando i dettami della moderna arboricoltura, praticando corretti **tagli di ritorno** con sezioni adeguate. Si evitino assolutamente operazioni di capitozzatura ad esclusione di casi straordinari espressamente indicati.*

- ***TEMPI D'ESECUZIONE**: le operazioni prescritte sono da eseguirsi entro e non oltre i **limiti temporali** indicati nelle schede singole, tenendo presente i periodi fisiologicamente adatti per la loro esecuzione. Solo per le operazioni urgenti, finalizzate alla riduzione della propensione al cedimento, risulta opportuno eseguire interventi "fuori stagione".*

- ***SOSTITUZIONE:** È consigliata la **sostituzione degli esemplari** con specie opportune, selezionate attentamente in funzione dell'area di radicazione, in modo da compensare il prima possibile i benefici ambientali delle piante rimosse. Si consiglia sempre la consulenza agronomica di un arboricoltore specializzato per la scelta delle alberature in sostituzione.*

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma


- ***SUPERVISIONE****: è caldamente raccomandata l'esecuzione dei lavori con* ***supervisione del tecnico valutatore*** *al fine di garantire che gli interventi siano eseguiti come da prescrizione. La presenza del tecnico durante i lavori in quota permette inoltre di verificare eventuali difetti non visibili da terra e porvi immediatamente rimedio.*

- ***RACCOMANDAZIONI GENERICHE****: si raccomanda di non ricaricare terreno in corrispondenza dell'area di radicazione della pianta per evitare l'insorgere di condizioni di stress, patologie e difetti strutturali. Si raccomanda di* ***eseguire puntualmente i ricontrolli, di non provocare alterazioni alla sede d'impianto che possano indurre stress alle alberature e/o aumentarne la propensione al cedimento*** *(es. scavi, ricarichi di terreno, recisione di radici, abbattimento alberi vicini), in particolare al di sotto dell'area di proiezione della chioma. In caso di estrema necessità contattare il tecnico valutatore in modo da evitare l'invalidazione dell'analisi VTA. Eventuali operazioni eseguite senza specifica prescrizione, operazioni eseguite applicando metodologie di taglio differenti da quanto indicato e qualsiasi operazione di alterazione della sede d'impianto (scavi, realizzazione di manufatti, ricarico di terreno) non preventivamente approvata dal tecnico valutatore avranno come conseguenza l'invalidazione dell'analisi eseguita e il decadimento della responsabilità gravante sul tecnico valutatore.*

Si allega alla presente:

- ***Schede piante***
- ***Tabella riassuntiva***
- ***Mappa***

Parma, 26 aprile 2023



(Dott. Agr. Mauro Carboni)



ALLEGATO I

SCHEDE PIANTE

Web www.equa.bio
Mail info@equa.bio
Tel 800 180 733


Equa s.r.l. Strada Borghetto, 93 – 43122, Parma
P. Iva 02246380345 Cod. SDI XL13LG4
Pec equa@pec.it

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3201	**Cartellino**	3201
Coordinate	602562,21 / 4962123,61		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	236 cm	**Ø tronco**	75,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pianta radicata a 2 metri dal marciapiede lato sud, numerosi rami secchi soprattutto lato Nord est. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Carpofori di Fomes spp. diffusi lungo il fusto.		

Lavoro - #20063 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3202	**Cartellino**	3202
Coordinate	602572,24 / 4962127,26		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	60;141;148 cm	**Ø tronco**	19,00;45,00;47,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20064 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3203	**Cartellino**	3203
Coordinate	602573,18 / 4962116,01		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	195 cm	**Ø tronco**	62,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20065 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3204	**Cartellino**	3204
Coordinate	602585,83 / 4962111,67		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	195 cm	**Ø tronco**	62,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20066 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3205	**Cartellino**	3205
Coordinate	602592,64 / 4962114,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	69;47 cm	**Ø tronco**	22,00;15,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lieve seccume diffuso nella parte bassa della chioma lato Est.		


Lavoro - #20067 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3206	**Cartellino**	3206
Coordinate	602597,95 / 4962108,23		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	207 cm	**Ø tronco**	66,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Cavità a circa 5 metri di altezza sul fusto lato Nord. Seccume diffuso. Branche codominanti con inserzione stretta e corteccia inclusa.		

Lavoro - #20068 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Accorciamento delle branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3207	**Cartellino**	3207
Coordinate	602599,67 / 4962111,51		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	63;69;47;41;53 cm	**Ø tronco**	20,00;22,00;15,00;13,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico		

Lavoro - #20069 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione dei fusti aventi dimensioni diametriche minori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3208	**Cartellino**	3208
Coordinate	602607,57 / 4962105,29		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	19,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	220 cm	**Ø tronco**	70,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato Nord. Cavità diffuse lungo tutto il fusto. Seccume diffuso. Apice vegetativo secco.		

Lavoro - #20070 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3209	**Cartellino**	3209
Coordinate	602615,11 / 4962100,87		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	229 cm	**Ø tronco**	73,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato est. Anomalia alla battitura con il martello di gomma. Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.		

Lavoro - #20071 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3210	**Cartellino**	3210
Coordinate	602618,13 / 4962102,21		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	101 cm	**Ø tronco**	32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti assurgenti e codominanti		

Lavoro - #20072 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione dei fusti aventi dimensioni diametriche minori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3211	**Cartellino**	3211
Coordinate	602628,25 / 4962100,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	258 cm	**Ø tronco**	82,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto d'edera. Branche assurgenti e codominanti. Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.		


Lavoro - #20073 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3212	**Cartellino**	3212
Coordinate	602634,54 / 4962097,82		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	23,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	226 cm	**Ø tronco**	72,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.		


Lavoro - #20074 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3213	**Cartellino**	3213
Coordinate	602644,68 / 4962094,98		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	239 cm	**Ø tronco**	76,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20075 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3214	**Cartellino**	3214
Coordinate	602652,62 / 4962091,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	22,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	239 cm	**Ø tronco**	76,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Numerose branche secche. Branche assurgenti e codominanti. Edera diffusa fino a 5 m di altezza.		


Lavoro - #20076 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

Lavoro - #20080 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3215	**Cartellino**	3215
Coordinate	602665,68 / 4962087,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	22,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	236 cm	**Ø tronco**	75,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Cavita' generata da sbrancamento lato sud est a circa 5 m di altezza sul fusto. Cavita' diffuse lungo il fusto. Numerose branche secche. Edera diffusa fino a 7 m.		


Lavoro - #20078 - Programmato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	04/04/2023	**Data fine prevista**	04/05/2023

Lavoro - #20079 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3216	**Cartellino**	3216
Coordinate	602667,30 / 4962091,30		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera diffusa fino a 4 metri sul fusto. Esemplare radicato alla base del pioppo n 3215		


Lavoro - #20081 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3217	**Cartellino**	3217
Coordinate	602672,79 / 4962088,52		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	79;75;75;41 cm	**Ø tronco**	25,00;24,00;24,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico radicato alla base del pioppo n. 3218 leggermente inclinato lato Nord ovest.		


Lavoro - #20082 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	eliminazione fusti più piccoli o malconformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3218	**Cartellino**	3218
Coordinate	602672,32 / 4962084,99		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	232 cm	**Ø tronco**	74,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Sud.Numerose branche secche. Branche assurgenti e codominanti.		


Lavoro - #20083 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	riduzione branche assurgenti e codominanti		

Lavoro - #20084 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3219	**Cartellino**	3219
Coordinate	602676,75 / 4962083,42		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	85;85;75;110 cm	**Ø tronco**	27,00;27,00;24,00;35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con portamento strisciante. Seccume diffuso lato Nord nella parte bassa della chioma.		

Lavoro - #20085 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20086 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione dei fusti malconformati e più piccoli		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3220	**Cartellino**	3220
Coordinate	602678,07 / 4962084,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	188 cm	**Ø tronco**	60,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20087 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3221	**Cartellino**	3221
Coordinate	602681,18 / 4962086,22		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	47;50;22;50 cm	**Ø tronco**	15,00;16,00;7,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico radicato alla base del pioppo secco n. 3222		


Lavoro - #20088 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione fusti più piccoli o malconformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3222	**Cartellino**	3222
Coordinate	602681,99 / 4962082,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	119 cm	**Ø tronco**	38,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20089 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3223	**Cartellino**	3223
Coordinate	602689,19 / 4962081,47		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	69;44;94;107;88 cm	**Ø tronco**	22,00;14,00;30,00;34,00;28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare composto da numerosi polloni. Radicato alla base del pioppo n. 3224. Polloni leggermente inclinati lato Nord. Seccume leggermente diffuso nella parte bassa della chioma.		

Lavoro - #20090 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20091 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione polloni malconformati o più piccoli		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3224	**Cartellino**	3224
Coordinate	602691,19 / 4962079,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	236 cm	**Ø tronco**	75,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20092 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3225	**Cartellino**	3225
Coordinate	602695,11 / 4962081,18		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	258 cm	**Ø tronco**	82,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Branche assurgenti e codominanti. Apice vegetativo secco. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza.		


Lavoro - #20093 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3226	**Cartellino**	3226
Coordinate	602701,92 / 4962079,00		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	204 cm	**Ø tronco**	65,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20094 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3227	**Cartellino**	3227
Coordinate	602706,78 / 4962074,16		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20095 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3228	**Cartellino**	3228
Coordinate	602717,37 / 4962074,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	16,00 m
Circ. tronco	226 cm	**Ø tronco**	72,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato Nord (20 ×60) con legno disfunzionale esposto. Fusto leggermente inclinato lato Est. Branche assurgenti e codominanti. Edera diffusa fino a 5 metri di altezza.		

Lavoro - #20096 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20097 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3229	**Cartellino**	3229
Coordinate	602726,72 / 4962073,73		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	192 cm	**Ø tronco**	61,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20098 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3230	**Cartellino**	3230
Coordinate	602733,07 / 4962072,47		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	16,00 m
Circ. tronco	226 cm	**Ø tronco**	72,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pietrame annesso al colletto su tutta la circonferenza. Fusto leggermente inclinato lato Est. Apice vegetativo secco. Branche secche diffuse		


Lavoro - #20099 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20409 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3231	**Cartellino**	3231
Coordinate	602728,74 / 4962068,00		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	82;44 cm	**Ø tronco**	26,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare radicato in corrispondenza di un piccolo canale. Seccume diffuso.		

Lavoro - #20407 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3232	**Cartellino**	3232
Coordinate	602734,17 / 4962066,77		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	160 cm	**Ø tronco**	51,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inglobato a materiale ferroso. Branche nord ed est secche. Branca sud sinuosa a circa 6 m di altezza. Anomalie alla battitura con il martello di gomma.		

Lavoro - #20406 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3233	**Cartellino**	3233
Coordinate	602730,89 / 4962063,55		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	82;53;94;104 cm	**Ø tronco**	26,00;17,00;30,00;33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto inglobato a materiale ferroso. Esemplare composto da numerosi polloni, inclinati verso Sud. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Seccume lievemente diffuso.		

Lavoro - #20102 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3234	**Cartellino**	3234
Coordinate	602740,42 / 4962062,69		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Sud. Seccume lievemente diffuso. Esemplare capitozzato.		


Lavoro - #20408 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3235	**Cartellino**	3235
Coordinate	602736,36 / 4962047,19		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;22;79 cm	**Ø tronco**	11,00;7,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato sud. Esemplare capitozzato.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3236	**Cartellino**	3236
Coordinate	602732,12 / 4962046,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	173 cm	**Ø tronco**	55,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Branche codominanti e assurgenti. Seccume lievemente diffuso, soprattutto nella parte bassa della chioma.		


Lavoro - #20103 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20104 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3237	**Cartellino**	3237
Coordinate	602725,46 / 4962095,94		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	145 cm	**Ø tronco**	46,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume lievemente diffuso, soprattutto nella parte bassa della chioma.		

Lavoro - #20105 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3238	**Cartellino**	3238
Coordinate	602744,69 / 4962115,76		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus alba (Gelso bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	217 cm	**Ø tronco**	69,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Strada inghiaiata a 200 cm lato ovest. Branche codominanti. Esemplare capitozzato. Anastomosi tra branche lato sud.		


Lavoro - #20106 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

Lavoro - #20411 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3239	**Cartellino**	3239
Coordinate	602738,39 / 4962123,82		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	88;79 cm	**Ø tronco**	28,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Branche codominanti e capitozzate		

Lavoro - #20108 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione dei fusti mal conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3240	**Cartellino**	3240
Coordinate	602722,72 / 4962098,57		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;41 cm	**Ø tronco**	22,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Branche codominanti		

Lavoro - #20107 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3241	**Cartellino**	3241
Coordinate	602734,96 / 4962077,96		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	50;50 cm	**Ø tronco**	16,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		


Lavoro - #20109 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3242	**Cartellino**	3242
Coordinate	602739,42 / 4962093,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,80 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	63;50;28 cm	**Ø tronco**	20,00;16,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione branca sud est.		


Lavoro - #20110 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti malconformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3243	**Cartellino**	3243
Coordinate	602742,50 / 4962100,97		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	50;57;57 cm	**Ø tronco**	16,00;18,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato sud est.		


Lavoro - #20111 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti malconformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3244	**Cartellino**	3244
Coordinate	602738,07 / 4962105,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	50;35;38 cm	**Ø tronco**	16,00;11,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato Nord. Chioma asimmetrica lato Nord.		


Lavoro - #20112 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3245	**Cartellino**	3245
Coordinate	602719,97 / 4962082,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	35;16;13;13;13;28 cm	**Ø tronco**	11,00;5,00;4,00;4,00;4,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti		


Lavoro - #20113 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3246	**Cartellino**	3246
Coordinate	602716,47 / 4962081,25		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Nord. Seccume diffuso lato Nord. Fusto ricoperto di edera fino a 4 m di altezza.		


Lavoro - #20114 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20115 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3247	**Cartellino**	3247
Coordinate	602710,87 / 4962098,13		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	107;38 cm	**Ø tronco**	34,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico, corteccia inclusa tra i fusti lato Nord est. Lieve secume diffuso alla base della chioma lato Nord ovest.		

Lavoro - #20116 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3248	**Cartellino**	3248
Coordinate	602703,74 / 4962094,32		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	38;28;75;44 cm	**Ø tronco**	12,00;9,00;24,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico		

Lavoro - #20117 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3249	**Cartellino**	3249
Coordinate	602704,53 / 4962088,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	35;25;41;22;38;28;28;38;38 cm	**Ø tronco**	11,00;8,00;13,00;7,00;12,00;9,00;9,00;12,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Branche codominanti e capitozzate. Portamento fusti lato est per lo più strisciante.		

Lavoro - #20118 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3250	**Cartellino**	3250
Coordinate	602697,11 / 4962089,55		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	53;35;50 cm	**Ø tronco**	17,00;11,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico capitozzato. Fusti codominanti, corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato Sud.		


Lavoro - #20119 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3251	**Cartellino**	3251
Coordinate	602693,93 / 4962095,96		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	53;13;13;19;13 cm	**Ø tronco**	17,00;4,00;4,00;6,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico.Fusti codominanti.		

Lavoro - #20120 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3252	**Cartellino**	3252
Coordinate	602689,64 / 4962097,20		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	28;31;35;35;57;28 cm	**Ø tronco**	9,00;10,00;11,00;11,00;18,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto lesionato lato Nord. Anastomosi tra i fusti lato Sud.		

Lavoro - #20121 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3253	**Cartellino**	3253
Coordinate	602693,10 / 4962101,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;35;35;28 cm	**Ø tronco**	11,00;11,00;11,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Ramo spezzato ma vivo lato sud. Chioma asimmetrica lato nord		


Lavoro - #20122 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3254	**Cartellino**	3254
Coordinate	602706,64 / 4962119,93		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	22;35;31;28;25;35 cm	**Ø tronco**	7,00;11,00;10,00;9,00;8,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		


Lavoro - #20123 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3255	**Cartellino**	3255
Coordinate	602692,71 / 4962128,52		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	9,00 m
Circ. tronco	44;50;50;63;47;13 cm	**Ø tronco**	14,00;16,00;16,00;20,00;15,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		

Lavoro - #20124 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3256	**Cartellino**	3256
Coordinate	602685,29 / 4962139,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	63;123 cm	**Ø tronco**	20,00;39,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ramo spezzato lato sud. Edera diffusa fino a 6 m di altezza		

Lavoro - #20125 - Riprogrammato

Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona invasiva, si consiglia una sua sostituzione		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3257	**Cartellino**	3257
Coordinate	602673,44 / 4962130,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	53;35;35;35;31;35;22;13 cm	**Ø tronco**	17,00;11,00;11,00;11,00;10,00;11,00;7,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare infestato da phellinus spp. Edera diffusa su tutta la chioma		

Lavoro - #20126 - Riprogrammato


Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3258	**Cartellino**	3258
Coordinate	602676,89 / 4962110,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	28;35;31;79;94;44;44 cm	**Ø tronco**	9,00;11,00;10,00;25,00;30,00;14,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Edera diffusa su diversi fusti lato Nord. Seccume diffuso lato Sud. Chioma asimmetrica lato Nord.		


Lavoro - #20127 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20128 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3259	**Cartellino**	3259
Coordinate	602676,84 / 4962104,17		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	28;44;35;41 cm	**Ø tronco**	9,00;14,00;11,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Chioma asimmetrica lato Sud.		

Lavoro - #20129 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3260	**Cartellino**	3260
Coordinate	602675,26 / 4962091,18		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	85 cm	**Ø tronco**	27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ramo lesionato lato Sud a 150 cm di altezza.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3261	**Cartellino**	3261
Coordinate	602668,80 / 4962113,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	31;31;28;28;50 cm	**Ø tronco**	10,00;10,00;9,00;9,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto lato nord capitozzato. Inserzione stretta con corteccia inclusa al castello.		

Lavoro - #20130 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3262	**Cartellino**	3262
Coordinate	602660,50 / 4962119,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	22,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	135 cm	**Ø tronco**	43,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso su tutta la chioma. Fusto ricoperto di edera fino a 10 m di altezza.		


Lavoro - #20131 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20132 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3263	**Cartellino**	3263
Coordinate	602655,01 / 4962110,26		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	60;57 cm	**Ø tronco**	19,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Piante ricoperta da vitalba fino a 5 metri.		


Lavoro - #20133 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3264	**Cartellino**	3264
Coordinate	602648,66 / 4962113,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche codominanti e assurgenti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma		

Lavoro - #20135 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	riduzione branche codominanti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3265	**Cartellino**	3265
Coordinate	602647,02 / 4962109,54		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	31;28;35;44 cm	**Ø tronco**	10,00;9,00;11,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. 3 fusti capitozzati a circa 1,30 m di altezza, ricoperti da mastice.		

Lavoro - #20134 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	eliminazione fusti ricoperti da mastice		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3266	**Cartellino**	3266
Coordinate	602642,31 / 4962114,43		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	19;44;35;38;38;38;35 cm	**Ø tronco**	6,00;14,00;11,00;12,00;12,00;12,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma.		


Lavoro - #20136 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3267	**Cartellino**	3267
Coordinate	602634,44 / 4962111,23		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche capitozzate lato Nord ovest nella parte bassa della chioma. Lieve seccume diffuso.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3268	**Cartellino**	3268
Coordinate	602625,22 / 4962109,41		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	28;35;35;22;38;16;13;28;16;16 cm	**Ø tronco**	9,00;11,00;11,00;7,00;12,00;5,00;4,00;9,00;5,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Numerosi polloni codominanti. Lieve seccume diffuso.		


Lavoro - #20137 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei polloni di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3269	**Cartellino**	3269
Coordinate	602656,63 / 4962140,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,20 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	50;66 cm	**Ø tronco**	16,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Branche codominanti. Fusti ricoperti di edera fino a 5 metri		


Lavoro - #20138 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20139 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3270	**Cartellino**	3270
Coordinate	602617,85 / 4962113,94		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	53;57 cm	**Ø tronco**	17,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice strozzante lato Nord. Radice superficiale lesionata lato Est. Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso.		


Lavoro - #20140 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3271	**Cartellino**	3271
Coordinate	602622,89 / 4962120,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,50 m	**Ø chioma**	8,50 m
Circ. tronco	72;47;57;50;53 cm	**Ø tronco**	23,00;15,00;18,00;16,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		

Lavoro - #20141 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3272	**Cartellino**	3272
Coordinate	602637,31 / 4962130,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	53;66;66 cm	**Ø tronco**	17,00;21,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma.		


Lavoro - #20142 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3273	**Cartellino**	3273
Coordinate	602644,02 / 4962134,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,80 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	35;66;72 cm	**Ø tronco**	11,00;21,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Fusto lato Est capitozzato ricoperto da mastice.		


Lavoro - #20143 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3274	**Cartellino**	3274
Coordinate	602645,18 / 4962147,02		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,50 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	75;57;82;66;75 cm	**Ø tronco**	24,00;18,00;26,00;21,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Seccume diffuso particolarmente a Nord.		


Lavoro - #20144 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Pianta alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3275	**Cartellino**	3275
Coordinate	602648,30 / 4962153,22		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	57;88;72 cm	**Ø tronco**	18,00;28,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Abbondante seccume diffuso. Presenza di edera fino a 5 m sui fusti.		

Lavoro - #20145 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Pianta alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3276	**Cartellino**	3276
Coordinate	602633,41 / 4962150,90		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,60 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	79;60 cm	**Ø tronco**	25,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Edera diffusa fino alla quasi totalità dell'altezza dei fusti		


Lavoro - #20412 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3277	**Cartellino**	3277
Coordinate	602627,98 / 4962150,03		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,80 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	75;53 cm	**Ø tronco**	24,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Edera diffusa fino a 5 metri. Il fusto sul lato ovest presenta branca con inserzione stretta e corteccia inclusa a 4 m di altezza.		


Lavoro - #20413 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20414 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3278	**Cartellino**	3278
Coordinate	602615,47 / 4962144,33		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	220;57;63;69;63 cm	**Ø tronco**	70,00;18,00;20,00;22,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 10 metri di altezza. Seccume diffuso		

Lavoro - #20415 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3279	**Cartellino**	3279
Coordinate	602619,45 / 4962139,82		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	69;72 cm	**Ø tronco**	22,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 6 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato Sud.		

Lavoro - #20416 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3280	**Cartellino**	3280
Coordinate	602623,85 / 4962140,38		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75;66 cm	**Ø tronco**	24,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7,5 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato est		


Lavoro - #20417 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3281	**Cartellino**	3281
Coordinate	602628,10 / 4962141,77		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,20 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	72;60 cm	**Ø tronco**	23,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni. Edera diffusa fino a 7,5 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato est		

Lavoro - #20418 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3282	**Cartellino**	3282
Coordinate	602616,89 / 4962146,61		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	79 cm	**Ø tronco**	25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera diffusa fino a 8 metri di altezza. Chioma asimmetrica lato Ovest. Forte competizione con le ceppaie di Ailanto vicine.		


Lavoro - #20419 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3283	**Cartellino**	3283
Coordinate	602612,48 / 4962141,12		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;69 cm	**Ø tronco**	20,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso.		


Lavoro - #20420 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3284	**Cartellino**	3284
Coordinate	602610,23 / 4962140,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;66 cm	**Ø tronco**	20,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Chioma asimmetrica lato sud ovest.		


Lavoro - #20421 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3285	**Cartellino**	3285
Coordinate	602603,72 / 4962128,12		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,80 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	47;28;19;63;44 cm	**Ø tronco**	15,00;9,00;6,00;20,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Edera e vitalba diffuse fino a 3 metri sui fusti.		

Lavoro - #20422 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3286	**Cartellino**	3286
Coordinate	602602,46 / 4962122,17		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato Nord.		


Lavoro - #20423 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3287	**Cartellino**	3287
Coordinate	602589,71 / 4962129,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	20,00 m
Circ. tronco	129;167;314 cm	**Ø tronco**	41,00;53,00;100,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Radice strozzante lato Est. Cavità aperta lato Sud sul fusto del pollone lato Est. Seccume diffuso soprattutto lato Sud. Edera diffusa fino a 5 m di altezza.		


Lavoro - #20424 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20425 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3288	**Cartellino**	3288
Coordinate	602591,91 / 4962127,65		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;50;57 cm	**Ø tronco**	20,00;16,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto lato Sud-Est lesionato in seguito a sbrancamento naturale. Seccume leggermente diffuso. Edera in avanzamento lungo il fusto.		


Lavoro - #20426 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3289	**Cartellino**	3289
Coordinate	602601,10 / 4962134,05		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	41;19;53;19 cm	**Ø tronco**	13,00;6,00;17,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Edera diffusa fino a 3 metri sul fusto.		

Lavoro - #20427 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3290	**Cartellino**	3290
Coordinate	602591,48 / 4962132,71		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice strozzante lato Ovest. Edera diffusa fino a 7 metri sul fusto. Chioma asimmetrica lato Nord.		

Lavoro - #20428 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3291	**Cartellino**	3291
Coordinate	602587,98 / 4962128,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;22 cm	**Ø tronco**	20,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato verso Ovest. Branche lato ovest nella porzione bassa della chioma capitozzate. Edera fino 4 m di altezza sul fusto.		


Lavoro - #19937 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19938 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	11/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3292	**Cartellino**	3292
Coordinate	602580,98 / 4962128,90		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branca nord sbrancata per motivi naturali. Edera fino 8 m di altezza sul fusto. Seccume lievemente diffuso nella parte bassa della chioma , in particolare lato Nord.		


Lavoro - #19939 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20430 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3293	**Cartellino**	3293
Coordinate	602579,90 / 4962137,60		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	28;31;22;41;35;35;38 cm	**Ø tronco**	9,00;10,00;7,00;13,00;11,00;11,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Polloni codominanti. Edera diffusa fino a 5 m lato Ovest.		


Lavoro - #19940 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozioni polloni più piccoli per ripristinare la dominanza apicale		

Lavoro - #20431 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3294	**Cartellino**	3294
Coordinate	602571,50 / 4962139,89		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,50 m
Circ. tronco	116 cm	**Ø tronco**	37,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto lesionato lato Sud (10×5) a circa 40 cm di altezza. Fusto leggermente inclinato lato Nord. Edera fino 6 m di altezza sul fusto. Seccume diffuso.		


Lavoro - #19941 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19942 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3295	**Cartellino**	3295
Coordinate	602566,92 / 4962140,05		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	50;47;57;47;47;25 cm	**Ø tronco**	16,00;15,00;18,00;15,00;15,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Nord est. Seccume diffuso nell parte bassa della chioma.		


Lavoro - #19943 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19944 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione fusti codominanti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3296	**Cartellino**	3296
Coordinate	602573,39 / 4962127,61		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	101;94 cm	**Ø tronco**	32,00;30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Edera su entrambi i fusti fino 6 m di altezza. Chioma asimettrica lato Sud. Branche sub-orizzontali.Seccume diffuso nella parte basale della chioma.		

Lavoro - #19945 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusto lato Ovest.		


Lavoro - #19946 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3297	**Cartellino**	3297
Coordinate	602589,38 / 4962144,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	38;38;35;38;35 cm	**Ø tronco**	12,00;12,00;11,00;12,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Vitalba e mirabolano diffusi nella parte bassa della chioma. Seccume lievemente diffuso.		


Lavoro - #19947 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti mal conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3298	**Cartellino**	3298
Coordinate	602584,05 / 4962144,98		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	60;85 cm	**Ø tronco**	19,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Seccume lievemente diffuso.		


Lavoro - #19948 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19949 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusto lato Est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3299	**Cartellino**	3299
Coordinate	602580,32 / 4962145,73		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	25;41;35;47;25;41;22 cm	**Ø tronco**	8,00;13,00;11,00;15,00;8,00;13,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice strozzante lato sud ovest. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Nord. Seccume lievemente diffuso.		


Lavoro - #19950 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti lato Nord.		

Lavoro - #19951 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3300	**Cartellino**	3300
Coordinate	602576,19 / 4962149,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	60;132;53 cm	**Ø tronco**	19,00;42,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radici superficiali lesionate in tutte le direzioni. Seccume lievemente diffuso. Branche primarie codominanti con inserzione stretta e corteccia inclusa al castello. Edera fino a 2 m di altezza.		

Lavoro - #19952 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #19953 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Accorciamento branca primaria lato Nord.		

Lavoro - #19954 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale da cui è tratta ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3301	**Cartellino**	3301
Coordinate	602568,29 / 4962159,09		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	60;53 cm	**Ø tronco**	19,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto lato ovest lesionato ma cicatrizzato. Inserzione stretta e corteccia inclusa al castello. Seccume lievemente diffuso.		


Lavoro - #19955 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19956 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3302	**Cartellino**	3302
Coordinate	602584,18 / 4962158,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,20 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	57;41;53 cm	**Ø tronco**	18,00;13,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice strozzante lato sud. Colletto lesionato lato Ovest.		


Lavoro - #19957 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozioni fusti secondari		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3303	**Cartellino**	3303
Coordinate	602575,54 / 4962163,58		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	16;38;22;19;19 cm	**Ø tronco**	5,00;12,00;7,00;6,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3304	**Cartellino**	3304
Coordinate	602589,26 / 4962157,77		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	53;31;38 cm	**Ø tronco**	17,00;10,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello.Seccume diffuso.		


Lavoro - #19958 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19959 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusto lato Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3305	**Cartellino**	3305
Coordinate	602593,06 / 4962158,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	53;44;47;25 cm	**Ø tronco**	17,00;14,00;15,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Sud. Fusto capitozzato lato Nord ovest. Fusto lesionato In via di cicatrizzazione a 150 cm di altezza lato Nord.		


Lavoro - #19960 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusto lato sud Ovest. Contenimento fusto lato Nord.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3306	**Cartellino**	3306
Coordinate	602594,47 / 4962161,89		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	53;50;44;53 cm	**Ø tronco**	17,00;16,00;14,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con fusti codominanti. Corteccia inclusa tra i fusti lato Sud. Corteccia fessurata con legno disfunzionale esposto fusti lato Nord.		


Lavoro - #19961 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti lato Nord e fusto lato sud est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3307	**Cartellino**	3307
Coordinate	602601,26 / 4962151,33		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	50;22;66;63;63 cm	**Ø tronco**	16,00;7,00;21,00;20,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Sud. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.		


Lavoro - #19962 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione tutti i fusti tranne quello sul lato Est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3308	**Cartellino**	3308
Coordinate	602594,35 / 4962146,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	35;28;41;28;28;41;44 cm	**Ø tronco**	11,00;9,00;13,00;9,00;9,00;13,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma. Vitalba diffusa fino a 7 m di altezza. Fusto lato Est rotto per motivi naturali a circa 4 m di altezza.		


Lavoro - #19963 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti mal conformati e sul lato Nord ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3309	**Cartellino**	3309
Coordinate	602596,10 / 4962166,81		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	60;69;35;63;44;22;22 cm	**Ø tronco**	19,00;22,00;11,00;20,00;14,00;7,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Ovest. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.		


Lavoro - #19964 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti mal conformati o inclinati, in particolare lato Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3310	**Cartellino**	3310
Coordinate	602606,07 / 4962169,93		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	66;31;16;16;47;41;63;41 cm	**Ø tronco**	21,00;10,00;5,00;5,00;15,00;13,00;20,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Ovest ed Est. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma. Vitalba diffusa lato Est fino a 5 m di altezza.		

Lavoro - #19965 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti mal conformati o in anastomosi		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3311	**Cartellino**	3311
Coordinate	602607,65 / 4962175,31		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	50;60 cm	**Ø tronco**	16,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Vitalba diffusa lato fino a 4 m di altezza.		


Lavoro - #19966 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Nord per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3312	**Cartellino**	3312
Coordinate	602596,41 / 4962177,51		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	28;22;19;19;35;41;22;13;25;25;31 cm	**Ø tronco**	9,00;7,00;6,00;6,00;11,00;13,00;7,00;4,00;8,00;8,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Fusto lesionato lato Est fino a 60 cm di altezza. Anastomosi fusti lato Sud ovest.		

Lavoro - #19967 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti lato Sud-Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3313	**Cartellino**	3313
Coordinate	602596,05 / 4962185,39		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	57;50;57;47;22;22 cm	**Ø tronco**	18,00;16,00;18,00;15,00;7,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Nord Ovest. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.		


Lavoro - #19968 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti, in particolare lato Sud Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3314	**Cartellino**	3314
Coordinate	602600,05 / 4962194,43		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	44;31;31 cm	**Ø tronco**	14,00;10,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato Est. Fusti codominanti. Seccume diffuso. Esemplare soffocato dalla concorrenza di un mirabolano selvatico.		


Lavoro - #19969 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19970 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3315	**Cartellino**	3315
Coordinate	602578,02 / 4962178,30		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	38;72;31;38;31 cm	**Ø tronco**	12,00;23,00;10,00;12,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3316	**Cartellino**	3316
Coordinate	602579,54 / 4962189,56		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	57;53;57;63;31;53;53;38;16 cm	**Ø tronco**	18,00;17,00;18,00;20,00;10,00;17,00;17,00;12,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Anastomosi tra fusti lato Nord Est. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.		


Lavoro - #19971 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozioni polloni più piccoli o malconformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3317	**Cartellino**	3317
Coordinate	602587,59 / 4962202,03		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;47 cm	**Ø tronco**	22,00;15,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Corteccia inclusa al castello tra i due fusti. Anastomosi di alcuni rami.		

Lavoro - #19972 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca lato Sud Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3318	**Cartellino**	3318
Coordinate	602596,66 / 4962205,88		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	44;44;50 cm	**Ø tronco**	14,00;14,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Corteccia inclusa al castello tra fusti lato Nord. Fusti codominanti.		


Lavoro - #19973 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3319	**Cartellino**	3319
Coordinate	602603,51 / 4962202,56		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	35;16;13;9;16;25;16 cm	**Ø tronco**	11,00;5,00;4,00;3,00;5,00;8,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3320	**Cartellino**	3320
Coordinate	602602,96 / 4962207,83		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	41;31;19;19 cm	**Ø tronco**	13,00;10,00;6,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3321	**Cartellino**	3321
Coordinate	602599,37 / 4962212,93		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;28;35;44;25;13;9 cm	**Ø tronco**	11,00;9,00;11,00;14,00;8,00;4,00;3,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Corteccia inclusa al castello tra fusti lato Est. Vitalba in avvolgimento lato Nord Est.		


Lavoro - #19974 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti mal conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3322	**Cartellino**	3322
Coordinate	602608,23 / 4962220,76		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	57;63;50 cm	**Ø tronco**	18,00;20,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Fusti lesionati all'interno. Fusto lato sud est lesionato per 30 cm a circa 150 cm di altezza. Seccume diffuso		


Lavoro - #19975 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19976 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusto meglio conformato		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3323	**Cartellino**	3323
Coordinate	602597,46 / 4962216,59		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	79 cm	**Ø tronco**	25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3324	**Cartellino**	3324
Coordinate	602591,55 / 4962219,13		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,20 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	16;47;31;25;38;44 cm	**Ø tronco**	5,00;15,00;10,00;8,00;12,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato sul fusto sud ovest. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato est. Lieve seccume diffuso.		


Lavoro - #19977 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti più sviluppati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3325	**Cartellino**	3325
Coordinate	602588,56 / 4962227,59		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	16;35;25;72;85;35;13;31;22;44;16 cm	**Ø tronco**	5,00;11,00;8,00;23,00;27,00;11,00;4,00;10,00;7,00;14,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi fusti diffuse. Lieve seccume diffuso. Phellinus spp presente lato Est dei fusti.		

Lavoro - #19978 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3326	**Cartellino**	3326
Coordinate	602579,81 / 4962218,94		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;25;22;16;16;19 cm	**Ø tronco**	11,00;8,00;7,00;5,00;5,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Branche spezzate appeso lato Nord ovest e sud est. Lieve seccume diffuso.		


Lavoro - #19979 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #19980 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3327	**Cartellino**	3327
Coordinate	602576,76 / 4962235,79		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	50;60 cm	**Ø tronco**	16,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti inclinato lato Est.		

Lavoro - #19981 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione fusto lato Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3328	**Cartellino**	3328
Coordinate	602565,63 / 4962258,17		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,20 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	35;41;16;16;9;13;35;41;22;31 cm	**Ø tronco**	11,00;13,00;5,00;5,00;3,00;4,00;11,00;13,00;7,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Fusti lato Nord con portamento strisciante. Lieve seccume diffuso.		

Lavoro - #19982 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti meglio conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3329	**Cartellino**	3329
Coordinate	602591,98 / 4962250,94		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	57;63 cm	**Ø tronco**	18,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Corteccia inclusa al castello. Vitalba in fase di sviluppo alla base della pianta.		

Lavoro - #19983 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3330	**Cartellino**	3330
Coordinate	602610,52 / 4962245,16		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	79;85;50 cm	**Ø tronco**	25,00;27,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti avvolti da vitalba. Esemplare policormico.		


Lavoro - #19984 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusto lato Sud e Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3331	**Cartellino**	3331
Coordinate	602606,09 / 4962233,99		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,80 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	31;31;31;35;31;22;38;41;9;25 cm	**Ø tronco**	10,00;10,00;10,00;11,00;10,00;7,00;12,00;13,00;3,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti avvolti da vitalba solo alla base della chioma. Esemplare policormico. Fusti codominanti.		


Lavoro - #19985 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Eliminazione fusti piccoli o mal conformati		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3332	**Cartellino**	3332
Coordinate	602628,57 / 4962210,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,20 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	151;135 cm	**Ø tronco**	48,00;43,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #19986 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3333	**Cartellino**	3333
Coordinate	602638,03 / 4962207,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	72;63;72;79 cm	**Ø tronco**	23,00;20,00;23,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente ricoperto di edera.		

Lavoro - #20433 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie alloctona		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3334	**Cartellino**	3334
Coordinate	602630,71 / 4962181,98		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	123 cm	**Ø tronco**	39,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera fino a 9 m di altezza. Branche assurgenti codominanti. Anastomosi rameale lato sud.		


Lavoro - #19989 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Ripristino corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3335	**Cartellino**	3335
Coordinate	602643,40 / 4962185,09		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	79;85 cm	**Ø tronco**	25,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 6 m di altezza. Fusti assurgenti codominanti.		

Lavoro - #19990 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Nord ovest		

Lavoro - #19991 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3336	**Cartellino**	3336
Coordinate	602649,02 / 4962186,42		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 6 m di altezza.		

Lavoro - #19992 - Riprogrammato


Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3337	**Cartellino**	3337
Coordinate	602653,02 / 4962189,90		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	72 cm	**Ø tronco**	23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 7 m di altezza.		

Lavoro - #20434 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie alloctona		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3338	**Cartellino**	3338
Coordinate	602657,15 / 4962191,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera fino a 7 m di altezza.		


Lavoro - #20432 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3339	**Cartellino**	3339
Coordinate	602657,58 / 4962198,93		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	75,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 4 m di altezza. Fusto spezzato a circa 4 m di altezza.		

Lavoro - #19995 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3340	**Cartellino**	3340
Coordinate	602664,94 / 4962191,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	141 cm	**Ø tronco**	45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera fino a 7 m di altezza. Branche assurgenti e codominanti.		

Lavoro - #20435 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3341	**Cartellino**	3341
Coordinate	602668,06 / 4962197,19		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera fino a 4 m di altezza. Branche assurgenti e codominanti.		

Lavoro - #20436 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3342	**Cartellino**	3342
Coordinate	602668,94 / 4962193,22		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare ricoperto di edera fino a 6 m		


Lavoro - #20437 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3343	**Cartellino**	3343
Coordinate	602670,40 / 4962172,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	35;44;22;41;31;22;35;44 cm	**Ø tronco**	11,00;14,00;7,00;13,00;10,00;7,00;11,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Fusti lato Sud ovest con evidenti anastomosi.		


Lavoro - #20001 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3344	**Cartellino**	3344
Coordinate	602688,36 / 4962178,45		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;66;63 cm	**Ø tronco**	20,00;21,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti avvolti da vitalba alla base della chioma. Esemplare policormico. Fusti codominanti.		

Lavoro - #20002 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti lato Nord e Ovest per ripristinare la corretta dominanza apicale		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3345	**Cartellino**	3345
Coordinate	602692,49 / 4962166,18		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,20 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	116;31 cm	**Ø tronco**	37,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Anastomosi lato Ovest a 180 cm di altezza. Branche assurgenti e codominanti		


Lavoro - #20003 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3346	**Cartellino**	3346
Coordinate	602697,38 / 4962162,22		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	119 cm	**Ø tronco**	38,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice superficiale lesionate lato nord ovest. Radice strozzante lato Ovest. Ramo lesionato lato sud ovest a 150 cm di altezza. Branche assurgenti e codominanti con corteccia inclusa all'inserzione.		


Lavoro - #20004 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca lato sud est e alleggerimento tutta la chioma		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3347	**Cartellino**	3347
Coordinate	602690,94 / 4962157,05		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	16;28;31;38;41;13 cm	**Ø tronco**	5,00;9,00;10,00;12,00;13,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi lato sud. Branche lato est spezzate.		


Lavoro - #20005 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione fusti lesionati e piccoli		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3348	**Cartellino**	3348
Coordinate	602720,05 / 4962153,73		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,20 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	66;82;88;66 cm	**Ø tronco**	21,00;26,00;28,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Anastomosi polloni centrali. Lieve seccume diffuso nella parte bassa della chioma. Fusti codominanti.		


Lavoro - #20006 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione polloni poco più piccoli		

Lavoro - #20007 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3349	**Cartellino**	3349
Coordinate	602739,44 / 4962158,56		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,20 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	50;57;57 cm	**Ø tronco**	16,00;18,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Branche capitozzate. Corteccia inclusa al castello.		


Lavoro - #20008 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti lato Sud e Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3350	**Cartellino**	3350
Coordinate	602755,50 / 4962196,16		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	170;141 cm	**Ø tronco**	54,00;45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[ ] Monumentale		[X] Pianta con particolare valore	
Note	Colletto lato Nord annesso a del materiale ferroso. Esemplare policormico. Vistose capitozzature diffuse su tutta la chioma e i fusi. Seccume diffuso.		

Lavoro - #20009 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20010 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20438 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3351	**Cartellino**	3351
Coordinate	602738,02 / 4962199,00		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	35;19;50 cm	**Ø tronco**	11,00;6,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello. Colletto lesionato sul fusto lato Ovest, lesione aperta sul fusto lato Ovest.		


Lavoro - #20011 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca lato Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3352	**Cartellino**	3352
Coordinate	602732,00 / 4962177,21		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	25;22;44;44;25;38 cm	**Ø tronco**	8,00;7,00;14,00;14,00;8,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello. Anastomosi fusti centrali.		


Lavoro - #20012 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3353	**Cartellino**	3353
Coordinate	602722,76 / 4962174,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,30 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	28;25;60;53;66;28;25;50 cm	**Ø tronco**	9,00;8,00;19,00;17,00;21,00;9,00;8,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Numerosi polloni e branche secche. Branca sul pollone lato Est lesionata. Polloni codominanti. Presenza di vitalba fino a 5 m su numerosi polloni.		


Lavoro - #20013 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori polloni e di maggiori dimensioni		

Lavoro - #20014 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3354	**Cartellino**	3354
Coordinate	602702,77 / 4962179,10		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,30 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	9;25;38;31;35;35 cm	**Ø tronco**	3,00;8,00;12,00;10,00;11,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi dei fusti centrali. Fusti codominanti. Branca lato nord ovest spezzata e rimossa.		


Lavoro - #20015 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3355	**Cartellino**	3355
Coordinate	602710,90 / 4962198,55		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	22;44;22;53;22;35;41;9 cm	**Ø tronco**	7,00;14,00;7,00;17,00;7,00;11,00;13,00;3,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Numerosi polloni codominanti. Presenza di vitalba fino a 4 m.		


Lavoro - #20016 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei polloni di maggiori dimensioni		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3356	**Cartellino**	3356
Coordinate	602722,62 / 4962215,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	63;69;57 cm	**Ø tronco**	20,00;22,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Vistose capitozzature diffuse su tutta la chioma e i fusi. Seccume lievemente diffuso.		

Lavoro - #20017 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti lato Est e Ovest		


Lavoro - #20018 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3357	**Cartellino**	3357
Coordinate	602698,30 / 4962203,76		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	47;50;50;35;13;16;16 cm	**Ø tronco**	15,00;16,00;16,00;11,00;4,00;5,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Seccume lievemente diffuso. Corteccia inclusa al castello.		


Lavoro - #20019 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3358	**Cartellino**	3358
Coordinate	602570,99 / 4962105,14		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare radicato su una scarpata. Fusto inclinato verso sud Seccume diffuso su tutta la chioma Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma		


Lavoro - #20147 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3359	**Cartellino**	3359
Coordinate	602569,34 / 4962103,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato sud. Seccume diffuso. Branche secche con funghi saprofiti lato sud. Branca lato sud lesionata a circa 1 metro di altezza.		

Lavoro - #20188 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3360	**Cartellino**	3360
Coordinate	602564,94 / 4962090,26		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	101 cm	**Ø tronco**	32,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20189 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3361	**Cartellino**	3361
Coordinate	602562,33 / 4962086,56		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	157 cm	**Ø tronco**	50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato verso sud Lesione aperta su fusto lato sud ovest che parte da circa 30 cm da colletto e si espande per circa 90 cm. Leggero seccume sulla chioma. Si segnala la presenza di un formicaio		

Lavoro - #20148 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20149 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3362	**Cartellino**	3362
Coordinate	602562,08 / 4962074,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	101 cm	**Ø tronco**	32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera fino a 6 m lungo il fusto. Branche assurgenti e codominanti.		


Lavoro - #20190 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la dominanza apicale		

Lavoro - #20191 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3363	**Cartellino**	3363
Coordinate	602561,19 / 4962070,01		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Fusto inclinato lato Nord. Seccume diffuso.		

Lavoro - #20192 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3364	**Cartellino**	3364
Coordinate	602555,92 / 4962064,09		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	135 cm	**Ø tronco**	43,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato verso nord. Seccume diffuso su tutta la chioma.		

Lavoro - #20150 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3365	**Cartellino**	3365
Coordinate	602552,60 / 4962059,06		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	160 cm	**Ø tronco**	51,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso su tutta la chioma Anomalia alla battitura al colletto possibile presenza di armillaria lato nord ovest		

Lavoro - #20151 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20152 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3366	**Cartellino**	3366
Coordinate	602549,02 / 4962054,79		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	110 cm	**Ø tronco**	35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso su tutta la chioma. Lesione rimarginata sul fusto lato ovest		

Lavoro - #20153 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3367	**Cartellino**	3367
Coordinate	602654,32 / 4962075,72		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,80 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	82;28;66 cm	**Ø tronco**	26,00;9,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Esemplare policormico. Corteccia inclusa tra i fusti al castello.		


Lavoro - #20193 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusti lato Est ed Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3368	**Cartellino**	3368
Coordinate	602652,17 / 4962065,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	107;91 cm	**Ø tronco**	34,00;29,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Esemplare policormico. Branche rimosse lato Sud con legno disfunzionale esposto.		


Lavoro - #20194 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato Est per ripristinare corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3369	**Cartellino**	3369
Coordinate	602643,95 / 4962035,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	151 cm	**Ø tronco**	48,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Branche assurgenti ma non codominanti. Edera diffusa fino a 5 m.		


Lavoro - #20195 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3370	**Cartellino**	3370
Coordinate	602557,22 / 4962052,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix triandra		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	141;69 cm	**Ø tronco**	45,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice vegetativo secco. Ricacci laterali lato Est.		

Lavoro - #20196 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3371	**Cartellino**	3371
Coordinate	602557,01 / 4962048,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	148 cm	**Ø tronco**	47,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Nord. Seccume diffuso. Branche assurgenti e codominanti.		


Lavoro - #20197 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20198 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma
Gianluigi Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata

Nr. albero	3372	**Cartellino**	3372
Coordinate	602555,84 / 4962042,56		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	138 cm	**Ø tronco**	44,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Seccume diffuso. Chioma asimmetrica lato Sud. Branche assurgenti e codominanti.		

Lavoro - #20199 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca lato Ovest per ripristinare la corretta dominanza apicale		

Lavoro - #20200 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3373	**Cartellino**	3373
Coordinate	602551,39 / 4962038,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix triandra		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare morto		


Lavoro - #20154 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3374	**Cartellino**	3374
Coordinate	602552,27 / 4962039,73		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Ovest. Branche assurgenti e codominanti.		

Lavoro - #20201 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca lato Ovest		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3375	**Cartellino**	3375
Coordinate	602553,13 / 4962036,14		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta branca principale capitozzata rivolta verso sud ovest. Seccume diffuso su tutta la chioma con presenza di epifita (vitalba)		


Lavoro - #20155 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20156 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Vitalba		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3376	**Cartellino**	3376
Coordinate	602545,12 / 4962016,06		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	21,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	198 cm	**Ø tronco**	63,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Nord. Branche assurgenti e codominanti. Seccume leggermente diffuso. Branca nord est secca e capitozzata.		


Lavoro - #20202 - Programmato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	05/04/2023	**Data fine prevista**	05/05/2023

Lavoro - #20203 - Programmato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	05/04/2023	**Data fine prevista**	05/05/2023
Note	Riduzione branche assurgenti codominanti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3377	**Cartellino**	3377
Coordinate	602539,93 / 4961997,60		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus petraea		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3378	**Cartellino**	3378
Coordinate	602556,87 / 4962013,86		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Nord-Est. Lesioni aperte lato Nord sul fusto a 4 m di altezza. Seccume lievemente diffuso. Branche assurgenti.		


Lavoro - #20204 - Programmato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	05/04/2023	**Data fine prevista**	05/05/2023
Note	Riduzione branche lato Est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3379	**Cartellino**	3379
Coordinate	602553,96 / 4962004,81		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	148 cm	**Ø tronco**	47,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3380	**Cartellino**	3380
Coordinate	602550,51 / 4961998,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix triandra		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	94;119 cm	**Ø tronco**	30,00;38,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pianta morta		

Lavoro - #20158 - Programmato — Impresa: Equa s.r.l.


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	05/04/2023	**Data fine prevista**	05/05/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3381	**Cartellino**	3381
Coordinate	602550,57 / 4961984,95		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	101;82 cm	**Ø tronco**	32,00;26,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20523 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3382	**Cartellino**	3382
Coordinate	602545,32 / 4961976,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Ovest. Branche assurgenti e codominanti.		


Lavoro - #20205 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca Nord Ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3383	**Cartellino**	3383
Coordinate	602536,33 / 4961988,04		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3384	**Cartellino**	3384
Coordinate	602546,42 / 4961972,32		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato est. Chioma asimmetrica lato est. Esemplare avvolto da vitalba.		


Lavoro - #20206 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione vitalba		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3385	**Cartellino**	3385
Coordinate	602544,79 / 4961967,90		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	19;25;25;38;16;41;22 cm	**Ø tronco**	6,00;8,00;8,00;12,00;5,00;13,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		


Lavoro - #20207 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3386	**Cartellino**	3386
Coordinate	602532,83 / 4961970,26		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	38;19;22;22;25;41;25;22;19;22 cm	**Ø tronco**	12,00;6,00;7,00;7,00;8,00;13,00;8,00;7,00;6,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico fusti condominanti		

Lavoro - #20160 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		


Lavoro - #20161 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3387	**Cartellino**	3387
Coordinate	602545,40 / 4961962,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	119 cm	**Ø tronco**	38,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Est. Chioma asimmetrica lato Est. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20208 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3388	**Cartellino**	3388
Coordinate	602541,32 / 4961959,62		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;28;69;22 cm	**Ø tronco**	11,00;9,00;22,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico.		

Lavoro - #20209 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3389	**Cartellino**	3389
Coordinate	602529,42 / 4961959,01		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	170 cm	**Ø tronco**	54,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice secco. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20162 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3390	**Cartellino**	3390
Coordinate	602537,98 / 4961955,62		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	22;31;16;25 cm	**Ø tronco**	7,00;10,00;5,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti.		


Lavoro - #20210 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3391	**Cartellino**	3391
Coordinate	602621,67 / 4961958,61		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	giovane
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	19;22;35;38 cm	**Ø tronco**	6,00;7,00;11,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto policormico		

Lavoro - #20163 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Scelta dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3392	**Cartellino**	3392
Coordinate	602618,82 / 4961939,42		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	16;16;22;38;38;25;35;13 cm	**Ø tronco**	5,00;5,00;7,00;12,00;12,00;8,00;11,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi diffuse. Fusti codominanti.		

Lavoro - #20211 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3393	**Cartellino**	3393
Coordinate	602617,54 / 4961930,00		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3394	**Cartellino**	3394
Coordinate	602617,48 / 4961929,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Salix babylonica (Salice piangente)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	28;38;38 cm	**Ø tronco**	9,00;12,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Apice vegetativo secco. Cavita' al castello.Ricacci laterali lato Est.		


Lavoro - #20212 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3395	**Cartellino**	3395
Coordinate	602614,20 / 4961923,85		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	72 cm	**Ø tronco**	23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20164 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3396	**Cartellino**	3396
Coordinate	602615,66 / 4961921,62		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato est.		


Lavoro - #20213 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3397	**Cartellino**	3397
Coordinate	602613,23 / 4961916,35		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	72;72;50 cm	**Ø tronco**	23,00;23,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3398	**Cartellino**	3398
Coordinate	602615,86 / 4961915,59		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Salix babylonica (Salice piangente)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato Est. Branche secche.		

Lavoro - #20214 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3399	**Cartellino**	3399
Coordinate	602611,93 / 4961909,93		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	50;57 cm	**Ø tronco**	16,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso.		

Lavoro - #20215 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto lato est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3400	**Cartellino**	3400
Coordinate	602701,97 / 4961936,99		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	19,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	220 cm	**Ø tronco**	70,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche assurgenti e codominanti. Branche sub orizzontali nella parte bassa della chioma.		


Lavoro - #20216 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3401	**Cartellino**	3401
Coordinate	602712,57 / 4961973,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	126;101 cm	**Ø tronco**	40,00;32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto lato Nord completamente secco. Fusto lato sud parzialmente secco, soprattutto nella parte bassa della chioma. Edera fino a 6 m.		


Lavoro - #20217 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3402	**Cartellino**	3402
Coordinate	602716,71 / 4961986,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	19,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	188 cm	**Ø tronco**	60,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche secche nella parte bassa della chioma. Branche assurgenti e codominanti.		


Lavoro - #20218 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20219 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione anche delle branche codomianti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3403	**Cartellino**	3403
Coordinate	602731,62 / 4962029,60		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	85;31 cm	**Ø tronco**	27,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20220 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3404	**Cartellino**	3404
Coordinate	602722,89 / 4962001,54		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	47;57;28;16;35;35 cm	**Ø tronco**	15,00;18,00;9,00;5,00;11,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Abbondante seccume diffuso. Carpofori di phellinus spp. Edera fino a 4 m sui fusti.		


Lavoro - #20221 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3405	**Cartellino**	3405
Coordinate	602714,15 / 4961962,66		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	22;9;41;110;35;35;22;28 cm	**Ø tronco**	7,00;3,00;13,00;35,00;11,00;11,00;7,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico, capitozzato lato Est.		

Lavoro - #20222 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezioni dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3406	**Cartellino**	3406
Coordinate	602502,20 / 4961987,45		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	72;94 cm	**Ø tronco**	23,00;30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti		

Lavoro - #20165 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20166 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3407	**Cartellino**	3407
Coordinate	602500,40 / 4961981,57		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera sviluppata su tutto il fusto		


Lavoro - #20167 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3408	**Cartellino**	3408
Coordinate	602498,91 / 4961971,92		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	72;63 cm	**Ø tronco**	23,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Inserzione stretta fusti con anastomosi Seccume diffuso		

Lavoro - #20168 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3409	**Cartellino**	3409
Coordinate	602369,08 / 4962016,53		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	198 cm	**Ø tronco**	63,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3410	**Cartellino**	3410
Coordinate	602358,30 / 4961976,09		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3411	**Cartellino**	3411
Coordinate	602353,46 / 4961962,33		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	82;35;44;31 cm	**Ø tronco**	26,00;11,00;14,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pianta totalmente secca		


Lavoro - #20169 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3412	**Cartellino**	312
Coordinate	602351,92 / 4961953,87		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	57;57;60;69 cm	**Ø tronco**	18,00;18,00;19,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Anastomosi tra fusti lato ovest. Capitozzature diffuse. Ramo spezzato appeso lato est. Lieve seccume diffuso		


Lavoro - #20170 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3413	**Cartellino**	3413
Coordinate	602349,51 / 4961943,87		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	38;141 cm	**Ø tronco**	12,00;45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Capitozzature lato est Lieve seccume diffuso Chioma asimmetrica lato ovest		


Lavoro - #20171 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3414	**Cartellino**	3414
Coordinate	602349,12 / 4961941,26		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	69;41;31;47;50 cm	**Ø tronco**	22,00;13,00;10,00;15,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico Fusti codominanti Seccume diffuso		

Lavoro - #20172 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3415	**Cartellino**	3415
Coordinate	602348,47 / 4961938,85		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	110 cm	**Ø tronco**	35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato sud		

Lavoro - #20173 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3416	**Cartellino**	3416
Coordinate	602347,08 / 4961932,38		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	72 cm	**Ø tronco**	23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3417	**Cartellino**	3417
Coordinate	602344,54 / 4961922,90		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	107;50;57;57;38 cm	**Ø tronco**	34,00;16,00;18,00;18,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Vitalba diffusa su tutta la pianta. Esemplare radicato in corrispondenza di un pozzetto di scolo con pareti in cemento. Esemplare policormico		


Lavoro - #20174 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Vitalba		

Lavoro - #20175 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3418	**Cartellino**	3418
Coordinate	602342,07 / 4961917,36		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;38;31 cm	**Ø tronco**	11,00;12,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Anastomosi tra i fusti Chioma asimmetrica lato sud		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3419	**Cartellino**	3419
Coordinate	602340,56 / 4961909,56		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3420	**Cartellino**	3420
Coordinate	602338,49 / 4961904,21		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	82;35;31 cm	**Ø tronco**	26,00;11,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato ovest		


Lavoro - #20176 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3421	**Cartellino**	3421
Coordinate	602338,57 / 4961899,16		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato sud. Seccume diffuso		

Lavoro - #20177 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3422	**Cartellino**	3422
Coordinate	602334,07 / 4961887,28		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	69;69;88 cm	**Ø tronco**	22,00;22,00;28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti		


Lavoro - #20178 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3423	**Cartellino**	3423
Coordinate	602333,18 / 4961878,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	141;25;88;97 cm	**Ø tronco**	45,00;8,00;28,00;31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti		


Lavoro - #20179 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione dei fusti con diametro minore		

Lavoro - #20180 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3424	**Cartellino**	3424
Coordinate	602326,35 / 4961861,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	229 cm	**Ø tronco**	73,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare radicato su un fossato. Seccume diffuso su tutta la chioma.		

Lavoro - #20181 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20182 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20187 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di comune di Parma

Nr. albero	3425	**Cartellino**	3425
Coordinate	602277,75 / 4961874,51		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	19;31;25;19;28;35 cm	**Ø tronco**	6,00;10,00;8,00;6,00;9,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con anastomosi radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba. Fusti asimmetrici lato sud.		

Lavoro - #20223 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3426	**Cartellino**	3426
Coordinate	602276,16 / 4961874,82		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	28;19;41;31;31;28 cm	**Ø tronco**	9,00;6,00;13,00;10,00;10,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba. Fusti asimmetrici lato sud.		

Lavoro - #20224 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3427	**Cartellino**	3427
Coordinate	602261,68 / 4961878,31		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	107;41 cm	**Ø tronco**	34,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche e spezzata lato sud.		


Lavoro - #20225 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3428	**Cartellino**	3428
Coordinate	602258,29 / 4961878,66		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	94;88 cm	**Ø tronco**	30,00;28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Fusti codominanti con inserzione stretta. Avvolto completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche e una spezzata lato sud.		


Lavoro - #20226 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3429	**Cartellino**	3429
Coordinate	602254,78 / 4961878,39		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	57;69;107 cm	**Ø tronco**	18,00;22,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia radicata in corrispondenza di un fossato. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche.		

Lavoro - #20227 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3430	**Cartellino**	3430
Coordinate	602245,86 / 4961877,31		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	154;97;38 cm	**Ø tronco**	49,00;31,00;12,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20228 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3431	**Cartellino**	3431
Coordinate	602247,40 / 4961870,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	35;31;66;38;53 cm	**Ø tronco**	11,00;10,00;21,00;12,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20229 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3432	**Cartellino**	3432
Coordinate	602244,00 / 4961868,44		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	135;91 cm	**Ø tronco**	43,00;29,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20230 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3433	**Cartellino**	3433
Coordinate	602239,96 / 4961873,62		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	129 cm	**Ø tronco**	41,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare avvolto completamente da vitalba ed edera. Fusto inclinato lato sud ovest. Seccume diffuso. Branca spezzata lato Ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3434	**Cartellino**	3434
Coordinate	602183,73 / 4961808,44		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	248 cm	**Ø tronco**	79,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Monumentale		[X] Pianta con particolare valore	
Note	Grossa cavità lato sud est a circa 150 cm di altezza. Seccume leggermente diffuso. Cavità aperta branca nord ovest.		


Lavoro - #20231 - Programmato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	05/04/2023	**Data fine prevista**	05/05/2023

Lavoro - #20242 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3435	**Cartellino**	3435
Coordinate	602261,36 / 4961524,08		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	107;79;53;57 cm	**Ø tronco**	34,00;25,00;17,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20232 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3436	**Cartellino**	3436
Coordinate	602258,25 / 4961522,66		
Proprietà	Area di proprietà		







Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	53;57;69;94;63 cm	**Ø tronco**	17,00;18,00;22,00;30,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico di robinia completamente avvolta da edera. Numerose branche secche.		

Lavoro - #20233 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3437	**Cartellino**	3437
Coordinate	602249,02 / 4961520,88		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	85 cm	**Ø tronco**	27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Numerose branche secche. Chioma asimmetrica lato sud.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3438	**Cartellino**	3438
Coordinate	602248,35 / 4961522,09		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	57;47;22;44;22 cm	**Ø tronco**	18,00;15,00;7,00;14,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera diffusa fino a 5 m sul fusto. Esemplare policormico. Branca lato Ovest lesionata.		

Lavoro - #20234 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3439	**Cartellino**	3439
Coordinate	602245,97 / 4961520,41		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94;53 cm	**Ø tronco**	30,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Edera diffusa su tutta la chioma. Chioma asimmetrica lato Nord.		


Lavoro - #20235 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20236 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3440	**Cartellino**	3440
Coordinate	602245,66 / 4961520,37		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	44;16;25;35;13 cm	**Ø tronco**	14,00;5,00;8,00;11,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Cavità al castello. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20237 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3441	**Cartellino**	3441
Coordinate	602240,31 / 4961519,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato sud. Branca grossa spezzata lato nord. Branche secche lato sud.		

Lavoro - #20238 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Pianta alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3442	**Cartellino**	3442
Coordinate	602239,35 / 4961520,03		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	31;22;22;28;35;19;41 cm	**Ø tronco**	10,00;7,00;7,00;9,00;11,00;6,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso. Ceppaia. Polloni codominanti		

Lavoro - #20239 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione polloni migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3443	**Cartellino**	3443
Coordinate	602225,59 / 4961515,35		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche spezzate lato ovest ed est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3444	**Cartellino**	3444
Coordinate	602220,42 / 4961515,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	31;69 cm	**Ø tronco**	10,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pianta secca		


Lavoro - #20183 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3445	**Cartellino**	3445
Coordinate	602201,05 / 4961508,42		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra italica (Pioppo italico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	132 cm	**Ø tronco**	42,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare radicato a ridosso della strada. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20184 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3446	**Cartellino**	3446
Coordinate	602193,39 / 4961510,07		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	91 cm	**Ø tronco**	29,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3447	**Cartellino**	3447
Coordinate	602193,06 / 4961521,77		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra italica (Pioppo italico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	132;220 cm	**Ø tronco**	42,00;70,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare crollato, cavità centrale importante.		

Lavoro - #20240 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3448	**Cartellino**	3448
Coordinate	602192,56 / 4961524,68		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	9,00 m
Circ. tronco	19;28;44;41;25;25;31 cm	**Ø tronco**	6,00;9,00;14,00;13,00;8,00;8,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti		


Lavoro - #20241 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3449	**Cartellino**	3449
Coordinate	602140,21 / 4961593,29		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	226 cm	**Ø tronco**	72,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare radicato in corrispondenza di un fossato a ridosso di una strada. Branche spezzate su tutto il lato est		


Lavoro - #20185 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20186 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3450	**Cartellino**	3450
Coordinate	602739,37 / 4962227,29		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Crataegus monogyna (Biancospino comune)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	31;31;91;79 cm	**Ø tronco**	10,00;10,00;29,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Esemplare distante 20 cm muretto lato Ovest e 130 cm lato sud. Capitozzature lato est. Sbrancamento del pollone centrale. Edera fino a 4 m. Pollone sud est inclinato lato sud.		


Lavoro - #20280 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20281 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3451	**Cartellino**	3451
Coordinate	602765,43 / 4962254,81		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Gleditsia triacanthos inermis (Spino di Giuda var. 'Inermis')		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	60 cm	**Ø tronco**	19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3452	**Cartellino**	3452
Coordinate	602751,98 / 4962289,52		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	163 cm	**Ø tronco**	52,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare annesso alla recinzione perimetrale. Rami spezzati appesi al centro della chioma. Branche codominanti.		


Lavoro - #20285 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3453	**Cartellino**	3453
Coordinate	602770,52 / 4962331,45		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,50 m	**Ø chioma**	15,00 m
Circ. tronco	129;119;151 cm	**Ø tronco**	41,00;38,00;48,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Recinzione perimetrale a 80 cm lato Nord. Radici strozzanti lato ovest e sud est. Radice superficiale lesionata lato Sud. Fusti inclinati lato sud est e nord. Inserzione stretta lato est al castello. Rami secchi appesi lato sud.		


Lavoro - #20282 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20283 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3454	**Cartellino**	3454
Coordinate	602764,42 / 4962335,28		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	79;85;82;72 cm	**Ø tronco**	25,00;27,00;26,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pietrame annesso al colletto lato Nord ovest. Edera diffusa fino a 7 m. Fusti codominanti. Branche lato Est capitozzate. Branca ad abscissione lato sud ovest.		

Lavoro - #20284 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3455	**Cartellino**	3455
Coordinate	602758,34 / 4962283,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	75;57;57 cm	**Ø tronco**	24,00;18,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Torsione dei fusti lato Nord con anastomosi. Branca lato sud con lesione aperta a 70 cm dal colletto lunga 50 cm. Seccume diffuso. Lampione distante 150 cm lato Nord, ostruito dalla chioma.		

Lavoro - #20286 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona invasiva.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3456	**Cartellino**	3456
Coordinate	602756,62 / 4962274,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,30 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato Est.		


Lavoro - #20287 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3457	**Cartellino**	3457
Coordinate	602747,87 / 4962278,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	47;31;41;35;44 cm	**Ø tronco**	15,00;10,00;13,00;11,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico capitozzato al castello con fustu codominanti. Seccume leggermente diffuso		

Lavoro - #20288 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	Specie alloctona invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3458	**Cartellino**	3458
Coordinate	602754,34 / 4962268,88		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Recinzione annessa al colletto lato Nord. Fusto inclinato lato Sud Est. Sbrancamento sud est. Rami secchi appesi e Seccume diffuso.		

Lavoro - #20553 - Programmato — Impresa: Equa s.r.l.


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023
Note	specie invasiva		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3459	**Cartellino**	3459
Coordinate	602745,69 / 4962273,96		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Recinzione annessa al colletto lato ovest. Edera diffusa fino a 6 m. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20289 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3460	**Cartellino**	3460
Coordinate	602745,67 / 4962271,12		
Proprietà	Area di proprietà		







Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	66;63 cm	**Ø tronco**	21,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Recinzione annessa al colletto lato ovest. Edera diffusa fino a 3 m. Fusti codominanti. Chioma asimmetriche lato est. Seccume leggermente diffuso.		

Lavoro - #20290 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3461	**Cartellino**	3461
Coordinate	602744,10 / 4962268,52		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	47;113 cm	**Ø tronco**	15,00;36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Recinzione a 10 cm dal colletto lato Nord. Seccume leggermente diffuso. Esemplare in forte competizione con l'abete lato sud.		

Lavoro - #20291 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3462	**Cartellino**	3462
Coordinate	602742,75 / 4962266,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Abies nordmanniana (Abete del Caucaso)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto lesionato lato Sud ovest fino a 150 cm in fase di cicatrizzazione. Fusto lesionato lato sud est fino a 80 cm. Seccume diffuso nella porzione bassa della chioma.		


Lavoro - #20292 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3463	**Cartellino**	3463
Coordinate	602741,63 / 4962253,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	94;91;50 cm	**Ø tronco**	30,00;29,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato ovest. Capitozzature diffuse.Seccume diffuso nella porzione bassa della chioma. Numerosi sbrancamenti soprattutto lato Ovest. Anastomosi rameale. Ramo secco appeso lato Nord.		


Lavoro - #20293 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20294 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3464	**Cartellino**	3464
Coordinate	602749,30 / 4962254,36		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ailanthus altissima (Ailanto)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	testata filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	72;91;97;72 cm	**Ø tronco**	23,00;29,00;31,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Recinzione annessa fusto e colletto lato Nord est. Edera diffusa fino a 4,5 m. Fusto secco lato Nord est. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Sud est.		


Lavoro - #20295 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3465	**Cartellino**	3465
Coordinate	602739,18 / 4962222,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	testata filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso Leggermente inclinato verso ovest. Edera presente sul fusto		


Lavoro - #20315 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20316 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3466	**Cartellino**	3466
Coordinate	602729,34 / 4962226,65		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso Edera presente sul fusto		


Lavoro - #20317 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20318 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3467	**Cartellino**	3467
Coordinate	602724,28 / 4962228,15		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	57 cm	**Ø tronco**	18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3468	**Cartellino**	3468
Coordinate	602718,47 / 4962228,13		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	35;85 cm	**Ø tronco**	11,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. I fusti si trovano leggermente inclinati verso est e verso nord ovest Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3469	**Cartellino**	3469
Coordinate	602713,94 / 4962230,50		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Codominanza tra i fusti orientati verso est Seccume lievemente diffuso. Sbiancamento su branca orientata verso nord-est. Presenza di edera		


Lavoro - #20319 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20320 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3470	**Cartellino**	3470
Coordinate	602708,75 / 4962230,45		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	85 cm	**Ø tronco**	27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura del fusto lato nord. Sbrancamento di notevoli dimensioni su fusto centrale.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3471	**Cartellino**	3471
Coordinate	602702,17 / 4962231,73		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	101 cm	**Ø tronco**	32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura del fusto lato nord.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3472	**Cartellino**	3472
Coordinate	602697,20 / 4962232,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di lampione lato nord. Capitozzatura del fusto lato sud. Seccume diffuso		


Lavoro - #20321 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3473	**Cartellino**	3473
Coordinate	602691,61 / 4962236,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	79 cm	**Ø tronco**	25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera Seccume diffuso Chioma raggruppata in alto		

Lavoro - #20322 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3474	**Cartellino**	3474
Coordinate	602688,68 / 4962236,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	53;107;97 cm	**Ø tronco**	17,00;34,00;31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		

Lavoro - #20323 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3475	**Cartellino**	3475
Coordinate	602686,58 / 4962236,52		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	53;69 cm	**Ø tronco**	17,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		


Lavoro - #20324 - Riprogrammato — Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3476	**Cartellino**	3476
Coordinate	602683,67 / 4962237,03		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	94;66;16 cm	**Ø tronco**	30,00;21,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura sul fusto lato nord Presenza di edera		


Lavoro - #20325 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3477	**Cartellino**	3477
Coordinate	602682,28 / 4962238,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;94;75 cm	**Ø tronco**	22,00;30,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Chioma asimmetrica lato ovest Presenza di edera		

Lavoro - #20326 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3478	**Cartellino**	3478
Coordinate	602679,26 / 4962241,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	85 cm	**Ø tronco**	27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		

Lavoro - #20327 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20328 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3479	**Cartellino**	3479
Coordinate	602676,99 / 4962241,44		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;110;94 cm	**Ø tronco**	22,00;35,00;30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Ceppaia di polloni Presenza di edera		

Lavoro - #20329 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3480	**Cartellino**	3480
Coordinate	602674,58 / 4962242,00		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		

Lavoro - #20330 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3481	**Cartellino**	3481
Coordinate	602672,81 / 4962242,31		
Proprietà	Area di proprietà		







Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	35;38;38;44 cm	**Ø tronco**	11,00;12,00;12,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		

Lavoro - #20331 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3482	**Cartellino**	3482
Coordinate	602671,07 / 4962242,52		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	63;47;57;47;35 cm	**Ø tronco**	20,00;15,00;18,00;15,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Ceppaia Presenza di edera		

Lavoro - #20332 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		


Lavoro - #20333 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gianluigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3483	**Cartellino**	3483
Coordinate	602668,68 / 4962242,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	88;75 cm	**Ø tronco**	28,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Fusti codominanti. Rami spezzato appeso lato nord Presenza di edera		

Lavoro - #20334 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione di una delle branche (branca nord)		

Lavoro - #20335 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20336 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3484	**Cartellino**	3484
Coordinate	602665,34 / 4962243,12		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	79;75 cm	**Ø tronco**	25,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera		


Lavoro - #20337 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3485	**Cartellino**	3485
Coordinate	602663,07 / 4962244,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	47;35;38;57 cm	**Ø tronco**	15,00;11,00;12,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Polloni Presenza di edera		

Lavoro - #20338 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20339 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3486	**Cartellino**	3486
Coordinate	602659,23 / 4962244,72		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	47;44;50;66;72;44 cm	**Ø tronco**	15,00;14,00;16,00;21,00;23,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzature diffuse Polloni Lesione sul pollone ad est Presenza di edera		


Lavoro - #20340 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

Lavoro - #20341 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Copra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3487	**Cartellino**	3487
Coordinate	602655,29 / 4962245,81		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	38;38;57;31 cm	**Ø tronco**	12,00;12,00;18,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Seccume diffuso. Presenza di vitalba		

Lavoro - #20342 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

Lavoro - #20343 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gianluigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3488	**Cartellino**	3488
Coordinate	602652,20 / 4962247,01		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	82;47 cm	**Ø tronco**	26,00;15,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Lesione aperta su fusto lato nord Seccume diffuso. Presenza di edera		

Lavoro - #20344 - Riprogrammato


Impresa: Equa s.r.l.

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3489	**Cartellino**	3489
Coordinate	602649,39 / 4962247,11		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	63;31 cm	**Ø tronco**	20,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Seccume diffuso. Presenza di edera		

Lavoro - #20345 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20346 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3490	**Cartellino**	3490
Coordinate	602637,38 / 4962252,20		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer pseudoplatanus (Acero montano)		
Sito di crescita	Aiuola		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	72;31;63 cm	**Ø tronco**	23,00;10,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzature diffuse lato nord Rami spezzati e appesi lato nord		


Lavoro - #20347 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3491	**Cartellino**	3491
Coordinate	602632,26 / 4962270,01		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Buco asfaltato		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	110 cm	**Ø tronco**	35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Presenza di recinzione lato ovest. Rimozione di intere branche lato est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3492	**Cartellino**	3492
Coordinate	602558,52 / 4962278,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato ad est. Fusto inclinato ad ovest. Edera fino a 4 m Seccume lievemente diffuso		


Lavoro - #20348 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20349 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3493	**Cartellino**	3493
Coordinate	602579,34 / 4962275,17		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	145 cm	**Ø tronco**	46,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Presenza di edera. Ramo spezzato appeso lato nord est		


Lavoro - #20350 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20351 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3494	**Cartellino**	3494
Coordinate	602578,97 / 4962272,13		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Pyrus communis (Pero comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Radice superficiale lesionata lato nord ovest. Edera sviluppata su tutta la chioma		

Lavoro - #20352 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3495	**Cartellino**	3495
Coordinate	602577,85 / 4962272,43		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	63;75 cm	**Ø tronco**	20,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branca totalmente secca lato nord ovest Edera sviluppata su tutta la chioma		


Lavoro - #20353 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20354 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Rimozione branca secca lato nord ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3496	**Cartellino**	3496
Coordinate	602591,91 / 4962269,87		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Pyrus communis (Pero comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	129 cm	**Ø tronco**	41,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Segni di polloni rimossi lato sud. Seccume diffuso su tutta la chioma Edera sviluppata su tutta la chioma		


Lavoro - #20355 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20356 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3497	**Cartellino**	3497
Coordinate	602622,50 / 4962360,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	110;63;53 cm	**Ø tronco**	35,00;20,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20257 - Riprogrammato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20258 - Riprogrammato			**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3498	**Cartellino**	3498
Coordinate	602604,56 / 4962374,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	57;53 cm	**Ø tronco**	18,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20259 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3499	**Cartellino**	3499
Coordinate	602596,44 / 4962360,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer negundo (Acero americano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	38;126 cm	**Ø tronco**	12,00;40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20260 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	98 - Spollonatura	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024


Lavoro - #20261 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Potatura di equilibratura a tutta cima.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3500	**Cartellino**	3500
Coordinate	602592,93 / 4962368,48		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	66;47;50 cm	**Ø tronco**	21,00;15,00;16,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Presenza di Phellinus pomaceus diffuso su branche. Abbondante seccume diffuso su tutta la chioma.		

Lavoro - #20262 - Riprogrammato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	07/04/2024

Lavoro - #20263 - Riprogrammato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	07/04/2024
Note	Riequilibratura della chioma.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3501	**Cartellino**	3501
Coordinate	602591,15 / 4962371,68		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	97;44;60 cm	**Ø tronco**	31,00;14,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Estese lesioni e sbrancamento su lato N fino a 1,5 m di altezza. Phellinus pomaceus su fusto S a 1,2 m di altezza.		

Lavoro - #20264 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Riequilibratura.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3502	**Cartellino**	3502
Coordinate	602588,57 / 4962366,78		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	28;28;16;38;38;13;13 cm	**Ø tronco**	9,00;9,00;5,00;12,00;12,00;4,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	10
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	10
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20265 - Riprogrammato			**Impresa:**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	07/04/2024
Note	Selezione fusti.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3503	**Cartellino**	3503
Coordinate	602590,13 / 4962365,39		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	16;19;19;28;25;22;22;31;16;16 cm	**Ø tronco**	5,00;6,00;6,00;9,00;8,00;7,00;7,00;10,00;5,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	10
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	10
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20266 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Selezione fusti		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3504	**Cartellino**	3504
Coordinate	602603,16 / 4962339,88		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	15
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	15
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione al colletto lato N. Seccume diffuso		


Lavoro - #20267 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3505	**Cartellino**	3505
Coordinate	602623,72 / 4962253,85		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	160 cm	**Ø tronco**	51,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pianta completamente morta		


Lavoro - #20357 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3506	**Cartellino**	3506
Coordinate	602618,46 / 4962278,45		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	47;31;82;31 cm	**Ø tronco**	15,00;10,00;26,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato verso sud Chioma asimmetrica principalmente sviluppata verso sud Leggero seccume diffuso. Vitalba ed edera sviluppate fino a 4 m		

Lavoro - #20358 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3507	**Cartellino**	3507
Coordinate	602610,63 / 4962288,49		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	82;97 cm	**Ø tronco**	26,00;31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto avvolto da edera e vitalba Capitozzatura a sud Seccume lievemente diffuso. Fusti codominanti		

Lavoro - #20359 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione branca rivolta verso ovest		


Lavoro - #20360 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3508	**Cartellino**	3508
Coordinate	602609,20 / 4962310,61		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto avvolto da edera e vitalba Seccume lievemente diffuso. Fusti codominanti		

Lavoro - #20361 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Riduzione fusto codominante rivolto ad ovest		


Lavoro - #20362 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3509	**Cartellino**	3509
Coordinate	602609,16 / 4962316,32		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63;60 cm	**Ø tronco**	20,00;19,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso su tutta la chioma anche di foglie appena formate. Rami secchi appesi. Branca I inclinata verso sud ovest Chioma asimmetrica sviluppata verso sud		


Lavoro - #20363 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3510	**Cartellino**	3510
Coordinate	602606,22 / 4962319,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	91;72 cm	**Ø tronco**	29,00;23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia Colletto lesionato lato sud ovest Seccume diffuso su tutta la chioma. Edera avvolge il fusto		


Lavoro - #20364 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20365 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3511	**Cartellino**	3511
Coordinate	602609,50 / 4962323,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;101 cm	**Ø tronco**	22,00;32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branche codominanti Edera e vitalba diffuse su tutta la chioma		


Lavoro - #20366 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3512	**Cartellino**	3512
Coordinate	602571,15 / 4962316,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	151 cm	**Ø tronco**	48,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	30
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	30
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione in corrispondenza di vecchio capitozzo a 50 cm da terra lato SE. Inserzioni strette tra branche I. Seccume diffuso, branche sub-orizzontali fuori sagoma.		


Lavoro - #20278 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

Lavoro - #20279 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Riequilibratura chioma		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3513	**Cartellino**	3513
Coordinate	602594,73 / 4962327,32		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus cerasifera (Mirabolano)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	126;57;63;63;28;44 cm	**Ø tronco**	40,00;18,00;20,00;20,00;9,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20268 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024


Lavoro - #20269 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3514	**Cartellino**	3514
Coordinate	602591,37 / 4962321,82		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Pyrus spp		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	3,00 m
Circ. tronco	123 cm	**Ø tronco**	39,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	40
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	40
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato S, estese lesioni aperte degenerate in cavità da terra a 2 m di altezza. Viste le scarse prospettive fitostatiche e fitosanitarie future la proprietà può valutare l'abbattimento dell'esemplare		

Lavoro - #20270 - Programmato		**Impresa:**
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**
Data inizio previsto	06/05/2023	**Data fine prevista** 04/08/2023
Note	Viste le scarse prospettive fitostatiche e fitosanitarie future la proprietà può valutare l'abbattimento	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3515	**Cartellino**	3515
Coordinate	602591,98 / 4962317,40		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	5,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	15
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	15
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesioni aperte al colletto lato S con decorticazioni e legno disfunzionale esposto		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3516	**Cartellino**	3516
Coordinate	602592,10 / 4962310,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	69;69;53 cm	**Ø tronco**	22,00;22,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	15
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	15
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta al colletto lato S, inserzione stretta tra i fusti. Lesione aperta su branca II N		


Lavoro - #20271 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

Lavoro - #20272 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Lieve riequilibratura S		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3517	**Cartellino**	3517
Coordinate	602588,45 / 4962307,92		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	97 cm	**Ø tronco**	31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato S. Lesione aperta da terra a 50 cm lato N.		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3518	**Cartellino**	3518
Coordinate	602586,89 / 4962298,59		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	113 cm	**Ø tronco**	36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	40
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	40
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20273 - Programmato		**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista** 06/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3519	**Cartellino**	3519
Coordinate	602586,58 / 4962289,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	85;66 cm	**Ø tronco**	27,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	25
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	25
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Decorticazioni necrotiche diffuse da terra, sul fusto e sulle branche. Abbondante seccume diffuso e branche secche		


Lavoro - #20274 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

Lavoro - #20275 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Riequilibratura chioma dopo la rimonda		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3520	**Cartellino**	3520
Coordinate	602574,74 / 4962299,66		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	104;75 cm	**Ø tronco**	33,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	25
Data stima	06/04/2023	**Età stimata**	25
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso, branche sub-orizzontali fuori sagoma		


Lavoro - #20276 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024

Lavoro - #20277 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	07/04/2023	**Data fine prevista**	06/04/2024
Note	Riequilibratura chioma		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3521	**Cartellino**	3521
Coordinate	602275,20 / 4961673,95		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	19;16;22;13;25;22;19;22;31;22;50;31;25;57;31;31 cm	**Ø tronco**	6,00;5,00;7,00;4,00;8,00;7,00;6,00;7,00;10,00;7,00;16,00;10,00;8,00;18,00;10,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare connesso al muretto perimetrale. Ceppaia di polloni codominanti. Sbrancamenti lato est. Vitalba fino alla cima della chioma. Lesione alla basa del pollone a sud.		


Lavoro - #20296 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

Lavoro - #20297 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Vitalba		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gianluigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3522	**Cartellino**	3522
Coordinate	602259,31 / 4961685,06		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	16;31;44;35;16;13 cm	**Ø tronco**	5,00;10,00;14,00;11,00;5,00;4,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare connesso muretto perimetrale. Fusti codominanti. Chioma asimmetrica lato nord. Sbrancamento fusto lato Ovest.		

Lavoro - #20298 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3523	**Cartellino**	3523
Coordinate	602179,19 / 4961643,50		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3524	**Cartellino**	3524
Coordinate	602180,13 / 4961645,35		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Sambucus nigra (Sambuco comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	28;19;25;19;22;22;16;19;22;28;25;25;22 cm	**Ø tronco**	9,00;6,00;8,00;6,00;7,00;7,00;5,00;6,00;7,00;9,00;8,00;8,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Capitozzature diffuse. Seccume diffuso.		

Lavoro - #20299 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione migliori fusti		


Lavoro - #20300 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3525	**Cartellino**	3525
Coordinate	602180,92 / 4961645,17		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	25;28;22;28;22;35 cm	**Ø tronco**	8,00;9,00;7,00;9,00;7,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Capitozzature lato Est.		


Lavoro - #20301 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3526	**Cartellino**	3526
Coordinate	602181,97 / 4961648,17		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	22;16;19;22;25;19;28;25 cm	**Ø tronco**	7,00;5,00;6,00;7,00;8,00;6,00;9,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Capitozzature al castello.		

Lavoro - #20302 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3527	**Cartellino**	3527
Coordinate	602182,60 / 4961651,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	25;16;28;38;22;35;28;35;28;22 cm	**Ø tronco**	8,00;5,00;9,00;12,00;7,00;11,00;9,00;11,00;9,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20303 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20304 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3528	**Cartellino**	3528
Coordinate	602183,69 / 4961664,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	41;50;25;31;28;28 cm	**Ø tronco**	13,00;16,00;8,00;10,00;9,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico sbrancato al castello. Capitozzato nella parte alta della chioma.		


Lavoro - #20305 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3529	**Cartellino**	3529
Coordinate	602190,88 / 4961686,69		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,80 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	66;28;25;50;31;41 cm	**Ø tronco**	21,00;9,00;8,00;16,00;10,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico fortemente capitozzato.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3530	**Cartellino**	3530
Coordinate	602191,59 / 4961689,37		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Crataegus monogyna (Biancospino comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	41;22;22;35;31 cm	**Ø tronco**	13,00;7,00;7,00;11,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3531	**Cartellino**	3531
Coordinate	602191,86 / 4961692,92		
Proprietà	Area di proprietà		




Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	132 cm	**Ø tronco**	42,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare fortemente capitozzato, in particolare sul lato del fusto esposto ad Est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3532	**Cartellino**	3532
Coordinate	602194,79 / 4961721,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,50 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Vitalba completamente avvolta attorno alla chioma		


Lavoro - #20306 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Vitalba		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3533	**Cartellino**	3533
Coordinate	602192,96 / 4961725,82		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	35;47;31 cm	**Ø tronco**	11,00;15,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Polloni inclinati verso Sud ovest. Seccume diffuso. Anastomosi diffuse tra i fusti.		


Lavoro - #20307 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

Lavoro - #20308 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3534	**Cartellino**	3534
Coordinate	602194,43 / 4961730,55		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	91;82;53 cm	**Ø tronco**	29,00;26,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto a sud sinuoso. Anastomosi tra i rami a circa 4 m sul pollone posto ad Est.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3535	**Cartellino**	3535
Coordinate	602367,33 / 4961576,39		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	72 cm	**Ø tronco**	23,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3536	**Cartellino**	3536
Coordinate	602371,19 / 4961598,21		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3537	**Cartellino**	3537
Coordinate	602373,55 / 4961610,79		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	38;22;22;28;25;35;28 cm	**Ø tronco**	12,00;7,00;7,00;9,00;8,00;11,00;9,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra i fusi. Esemplare avvolto da vitalba		

Lavoro - #20309 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3538	**Cartellino**	3538
Coordinate	602330,61 / 4961701,67		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,80 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	151 cm	**Ø tronco**	48,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto lesionato lato sud est e sud ovest. Fusto lesionato lato Sud ovest (80 cm di lunghezza) a partire da 70 cm. Rami spezzati appesi. Capitozzature diffuse. Branche lesionate zona nord ovest. Seccume diffuso. Lesioni su branche ad est. Carpofori presenti.		

Lavoro - #20310 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024


Lavoro - #20311 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3539	**Cartellino**	3539
Coordinate	602240,22 / 4961765,29		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	testata filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	9;9;9;9;9;9;9;9;9;9;13;13;13;19;13;9;9;9 cm	**Ø tronco**	3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;4,00;4,00;4,00;6,00;4,00;3,00;3,00;3,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello.		


Lavoro - #20312 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezioni fusti di maggior dimensioni diametriche		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3540	**Cartellino**	3540
Coordinate	602240,51 / 4961768,36		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	16;22;19;19;16;13;16;22;25;19 cm	**Ø tronco**	5,00;7,00;6,00;6,00;5,00;4,00;5,00;7,00;8,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello.		

Lavoro - #20313 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione dei fusti di maggior dimensioni diametriche		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3541	**Cartellino**	3541
Coordinate	602241,56 / 4961770,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Morus nigra (Gelso nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	16;22;25;35;19;22;22;22;19;16;16;22;16;16;22;22 cm	**Ø tronco**	5,00;7,00;8,00;11,00;6,00;7,00;7,00;7,00;6,00;5,00;5,00;7,00;5,00;5,00;7,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello. Lesione branca lato Nord ovest.		

Lavoro - #20314 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024
Note	Selezione fusti migliori		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3542	**Cartellino**	3542
Coordinate	602249,82 / 4961793,96		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in filare	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	100,00 m
Circ. tronco	251;283;267 cm	**Ø tronco**	80,00;90,00;85,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare presenta 3 fusti di grandi dimensioni fratturati a circa 1 m di altezza. I fusti sono fortemente degradati da processi di carie estesi. Dai fusti si sono sviluppati diversi reiterati codominanti con buona vigoria. Tutti i fusti sono quasi totalmente avvolti da edera.		


Lavoro - #20439 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

Lavoro - #20441 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3543	**Cartellino**	3543
Coordinate	602269,28 / 4961787,68		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	333 cm	**Ø tronco**	106,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare con fusto fratturato a 1,5 m di altezza da cui si sviluppano 4 fusti vigorosi orientati maggiormente verso SE. Esemplare quasi totalmente avvolto da edera.		

Lavoro - #20440 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3544	**Cartellino**	3544
Coordinate	602274,59 / 4961789,47		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	35;31;19;35;16 cm	**Ø tronco**	11,00;10,00;6,00;11,00;5,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con lieve seccume diffuso su tutta la chioma. Cavità sul fusto lato E. Sbrancamento lato NE. Lesione aperta con cavità su fusto E.		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3545	**Cartellino**	3545
Coordinate	602279,07 / 4961787,45		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	31;41;38;44 cm	**Ø tronco**	10,00;13,00;12,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto policormico con numerose branche in anastomosi.		

Lavoro - #20443 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3546	**Cartellino**	3546
Coordinate	602280,59 / 4961787,25		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	3,00 m	**Ø chioma**	3,00 m
Circ. tronco	38;63 cm	**Ø tronco**	12,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto policormico.		

Lavoro - #20442 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3547	**Cartellino**	3547
Coordinate	602286,34 / 4961783,68		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	123;79 cm	**Ø tronco**	39,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	30
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	30
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto S con lesione aperta di 30 cm a 2 m di altezza. Seccume diffuso su tutta la chioma.		


Lavoro - #20444 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

Lavoro - #20445 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Adrian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3548	**Cartellino**	3548
Coordinate	602288,26 / 4961782,78		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	41;41;35;25 cm	**Ø tronco**	13,00;13,00;11,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	15
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	15
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Seccume diffuso su tutta la chioma.		


Lavoro - #20447 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

Lavoro - #20446 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	Non programmato	**Data fine prevista**	Non programmato
Note	Rimonda del secco con rimozione ramo appeso lato E.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3549	**Cartellino**	3549
Coordinate	602293,87 / 4961782,67		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	69;75 cm	**Ø tronco**	22,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con fusti sviluppati su lato N e S. Sbrancamento di fusto W con grande cavità sviluppata su tutto il cilindro centrale e sul lato W dovuta ad azione del fungo cariogeno Armillaria mellea di 1 m di larghezza e 80 cm di altezza. Fusto S completamente disseccato e fusto N con seccume diffuso e chioma stentata.		

Lavoro - #20448 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/05/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3550	**Cartellino**	3550
Coordinate	602294,59 / 4961780,48		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto fortemente inclinato verso SE. Branche secche su lato S, lato E e in cima.		

Lavoro - #20449 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

Lavoro - #20450 - Programmato			**Impresa:**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024
Note	Potatura tutta cima con riequilibratura specifica su lato SE.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3551	**Cartellino**	3551
Coordinate	602303,41 / 4961781,93		
Proprietà	Area di proprietà		



Tassonomia	Prunus spinosa (Prugnolo selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	giovane
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	3,00 m	**Ø chioma**	3,00 m
Circ. tronco	47;41;35 cm	**Ø tronco**	15,00;13,00;11,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20556 - Programmato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	14/04/2023	**Data fine prevista**	11/10/2023


Lavoro - #20555 - Eseguito			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	13/04/2023 08:21:37
Data inizio previsto	14/04/2023	**Data fine prevista**	14/10/2023

Lavoro - #20451 - Archiviato			**Impresa:**
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Ospra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3552	**Cartellino**	3552
Coordinate	602311,94 / 4961762,66		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	113;141;107 cm	**Ø tronco**	36,00;45,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con tre fusti di cui quello a N completamente secco mentre i due fusti rimanenti presentano diffuso disseccamento degli apici. Fusti con inserzione stretta, debole e con inclusione di corteccia. Cavità aperta sul fusto da 30 cm dal colletto fino a 1 m di altezza con esteso processo di carie dovuto ad Armillaria mellea.		

Lavoro - #20452 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	12/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3553	**Cartellino**	3553
Coordinate	602310,44 / 4961778,42		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	145 cm	**Ø tronco**	46,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	80
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	80
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto fortemente inclinato lato E per vicinanza di altro fusto lato W ora spezzato e secco. Seccume diffuso su lato E.		

Lavoro - #20453 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3554	**Cartellino**	3554
Coordinate	602311,29 / 4961777,15		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	2,00 m
Circ. tronco	104;91 cm	**Ø tronco**	33,00;29,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20454 - Riprogrammato **Impresa:**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	11/04/2023	**Data fine prevista**	12/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3555	**Cartellino**	3555
Coordinate	602313,03 / 4961775,74		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	3,00 m	**Ø chioma**	3,00 m
Circ. tronco	66;50;107 cm	**Ø tronco**	21,00;16,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	20
Data stima	07/04/2023	**Età stimata**	20
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto policormico con numerose anastomosi tra i diversi fusti. Seccume diffuso su tutta la chioma.		

Lavoro - #20455 - Programmato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	12/04/2023	**Data fine prevista**	11/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3556	**Cartellino**	3556
Coordinate	602323,72 / 4961775,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	31;25;53 cm	**Ø tronco**	10,00;8,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso Anastomosi diffusa		

Lavoro - #20367 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3557	**Cartellino**	3557
Coordinate	602321,16 / 4961775,56		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	188 cm	**Ø tronco**	60,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare morto		


Lavoro - #20368 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3558	**Cartellino**	3558
Coordinate	602336,56 / 4961774,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	276 cm	**Ø tronco**	88,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare con fusti codominanti. Il fusto orientato verso est è secco con una cavità esposta all'altezza di 30 cm. La branca ovest presenta rami spezzati e seccume diffuso.		


Lavoro - #20369 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20370 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Rimozione fusto secco		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3559	**Cartellino**	3559
Coordinate	602336,19 / 4961776,12		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	63;75 cm	**Ø tronco**	20,00;24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso. Fusto lievemente inclinato lato nord		

Lavoro - #20371 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3560	**Cartellino**	3560
Coordinate	602317,69 / 4961769,17		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	283;220;157 cm	**Ø tronco**	90,00;70,00;50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico composto da tre fusti codominanti, avvolto da edera fino a 7 m di altezza. Il fusto di sud est si presenta inclinato. Seccume diffuso.		


Lavoro - #20372 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20373 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3561	**Cartellino**	3561
Coordinate	602343,68 / 4961776,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	94;110;141;163 cm	**Ø tronco**	30,00;35,00;45,00;52,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico composto da 4 fusti, di cui 3 secchi. I fusti di nord e sud presentano legno disfunzionale esposto. Si segnala la presenza di armillaria Seccume diffuso sul fusto rivolto verso sud est. Alla battitura con il martello di gomma si segnalano anomalie. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20374 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3562	**Cartellino**	3562
Coordinate	602352,00 / 4961773,44		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	41;41;31;22 cm	**Ø tronco**	13,00;13,00;10,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico Seccume diffuso. Chioma maggiormente sviluppata lato nord		

Lavoro - #20375 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3563	**Cartellino**	3563
Coordinate	602356,74 / 4961773,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	110;145 cm	**Ø tronco**	35,00;46,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con fusti codominanti, entrambi decorticati. Lesione aperta su fusto lato ovest. Seccume diffuso, soprattutto sulla cima del fusto a nord.		

Lavoro - #20376 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3564	**Cartellino**	3564
Coordinate	602363,38 / 4961771,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	283 cm	**Ø tronco**	90,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare morto		


Lavoro - #20377 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3565	**Cartellino**	3565
Coordinate	602369,67 / 4961770,02		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	94;126 cm	**Ø tronco**	30,00;40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	L'esemplare presenta una cavità lato sud ovest alta 70 cm e con una profondità radiale di 50 cm. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20378 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3566	**Cartellino**	3566
Coordinate	602373,32 / 4961771,47		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	5,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	119 cm	**Ø tronco**	38,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso		

Lavoro - #20379 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3567	**Cartellino**	3567
Coordinate	602375,93 / 4961769,02		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	151;63 cm	**Ø tronco**	48,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Legno disfunzionale morto al colletto su tutta la semi circonferenza lato est. Branca nord est quasi completamente disseccata. Seccume diffuso sulla branca sud.		

Lavoro - #20380 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


Lavoro - #20381 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Rimozione branca secca lato nord		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3568	**Cartellino**	3568
Coordinate	602379,43 / 4961768,42		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	110 cm	**Ø tronco**	35,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco		


Lavoro - #20382 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3569	**Cartellino**	3569
Coordinate	602382,21 / 4961766,85		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	69;63 cm	**Ø tronco**	22,00;20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso. Inserzione stretta con inclusione di corteccia alla base dei fusti		


Lavoro - #20383 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3570	**Cartellino**	3570
Coordinate	602384,73 / 4961763,96		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	173;141;126;173 cm	**Ø tronco**	55,00;45,00;40,00;55,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusto ad est completamente secco. Seccume diffuso sulla chioma. Sospetta carie interna al colletto		


Lavoro - #20384 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20385 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Fusto sud ovest		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3571	**Cartellino**	3571
Coordinate	602388,93 / 4961760,99		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso		

Lavoro - #20386 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3572	**Cartellino**	3572
Coordinate	602389,42 / 4961757,81		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso. Esemplare poco vigoroso		


Lavoro - #20387 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3573	**Cartellino**	3573
Coordinate	602393,52 / 4961758,76		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	210;79;110 cm	**Ø tronco**	67,00;25,00;35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Cavità esposta lato N Fusto orientato a nord est è completamente secco. Inserzione stretta con inclusione di corteccia tra i fusti di nord est e sud est. Anomalie alla battitura con il martello che indicano una probabile carie al colletto. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20388 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3574	**Cartellino**	3574
Coordinate	602395,14 / 4961758,19		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	126;157 cm	**Ø tronco**	40,00;50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branca nord completamente secca. Branca sud con disseccamento avanzato. Si rileva anomalie alla battitura con il martello di gomma che lasciano presupporre la presenza di carie al colletto fino a 80 cm di altezza che prosegue fino ai fusti. Fori di xilofogi su fusto lato nord. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20389 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3575	**Cartellino**	3575
Coordinate	602396,19 / 4961757,75		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	141;113 cm	**Ø tronco**	45,00;36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusti codominanti Branca nord completamente secca e spezzata. Branca I sud con disseccamento avanzato. Si rilevano anomalie alla battitura con il martello di gomma con cavità al colletto fino a 1 m sul fusto Fori di xilofogi su inserzione lato nord. Presenza di carpofori di armillaria. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20390 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3576	**Cartellino**	3576
Coordinate	602396,41 / 4961757,39		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Prunus avium (Ciliegio selvatico)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Anastomosi con il pioppo ad est. Seccume diffuso		

Lavoro - #20391 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3577	**Cartellino**	3577
Coordinate	602396,55 / 4961757,21		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	195 cm	**Ø tronco**	62,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Monumentale		[ ] Pianta con particolare valore	
Note	Cavità esposta lato sud ovest profonda 40 cm radiali che si estende fino a 80 cm di altezza. Si rilevano lesioni lato est e un buco di picchio lato sud profondo 20 cm. Chioma stentata con seccume diffuso. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20392 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3578	**Cartellino**	3578
Coordinate	602397,29 / 4961757,10		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	57;47;138 cm	**Ø tronco**	18,00;15,00;44,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco.		


Lavoro - #20393 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3579	**Cartellino**	3579
Coordinate	602398,92 / 4961756,60		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	75;57;25 cm	**Ø tronco**	24,00;18,00;8,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Inserzione stretta e corteccia inclusa tra fusto sud e sud nord. Lesione per fusto rimosso a sud est. Anastomosi tra branche Seccume diffuso		

Lavoro - #20394 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3580	**Cartellino**	3580
Coordinate	602399,78 / 4961755,20		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione di 10 cm sul fusto lato sud. Chioma rada e stentato Seccume diffuso		

Lavoro - #20395 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3581	**Cartellino**	3581
Coordinate	602402,36 / 4961755,08		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	145;132;110 cm	**Ø tronco**	46,00;42,00;35,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta di 40 cm larga 20 cm w profonda 45 cm, a 50 dalla base sud ovest, dovuta a sbiancamento. Lesione aperta di 50 cm a sud est. Inserzione stretta con inclusione di corteccia lato sud est, su cui si è sviluppato il fusto di sud est (al momento secco). Tutti i fusti sono completamente secchi. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20396 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cora Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3582	**Cartellino**	3582
Coordinate	602400,65 / 4961740,86		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco		


Lavoro - #20397 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3583	**Cartellino**	3583
Coordinate	602406,57 / 4961754,06		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	57;57;63;31;31 cm	**Ø tronco**	18,00;18,00;20,00;10,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti a sud. Avvizzimento fogliare con seccume diffuso.		

Lavoro - #20398 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3584	**Cartellino**	3584
Coordinate	602422,26 / 4961753,15		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	314 cm	**Ø tronco**	100,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Su tutto il colletto presenza di carpofori di armillaria. Sul fusto fori di sfarfallamento di insetti xilofagi. Cavità esposta a 1 m di altezza che scende fino al colletto, lato nord di 50 cm radiali. Branche codominanti, con inserzione stretta e corteccia inclusa. Seccume diffuso. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20399 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3585	**Cartellino**	3585
Coordinate	602426,95 / 4961749,63		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Crataegus monogyna (Biancospino comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,00 m	**Ø chioma**	4,00 m
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco.		


Lavoro - #20400 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3586	**Cartellino**	3586
Coordinate	602433,53 / 4961752,49		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	126 cm	**Ø tronco**	40,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco		


Lavoro - #20401 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3587	**Cartellino**	3587
Coordinate	602435,07 / 4961752,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	173;151 cm	**Ø tronco**	55,00;48,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta lato sud dal colletto fino a 30 cm. Lesione aperta lato est dovuta a sbrancamento a 80 cm di altezza. Fori da sfarfallamento di xilofagi al colletto. I due fusti si presentano disseccati. Branca nord spezzata. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20402 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3588	**Cartellino**	3588
Coordinate	602436,71 / 4961753,03		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	7,00 m
Circ. tronco	31;25;69;41 cm	**Ø tronco**	10,00;8,00;22,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con anastomosi. Chioma rada e stentata con seccume diffuso.		


Lavoro - #20403 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3589	**Cartellino**	3589
Coordinate	602438,39 / 4961750,97		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	440 cm	**Ø tronco**	140,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente secco		

Lavoro - #20404 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3590	**Cartellino**	3590
Coordinate	602441,53 / 4961747,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	188;141 cm	**Ø tronco**	60,00;45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente cavo al centro, con cavità fino a 50 cm di altezza con un ampiezza di 80 cm radiali. Seccume diffuso sul fusto a nord. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20405 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3591	**Cartellino**	3591
Coordinate	602431,64 / 4961750,27		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	113;126 cm	**Ø tronco**	36,00;40,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta da sbrancamento lato E e S. Tutta la chioma è rada e stentata con seccume ampiamente diffuso e branche secche e spezzate lato N.		


Lavoro - #20456 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3592	**Cartellino**	3592
Coordinate	602445,91 / 4961743,74		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	113;113 cm	**Ø tronco**	36,00;36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branca primaria S spezzata. Radice strozzante lato N. Il colletto presenta fori di sfarfallamento su tutta la circonferenza. Branca secondaria fusto N spezzata con legno disfunzionalo esposto. Seccume ampiamente diffuso su tutta la chioma.		

Lavoro - #20457 - Riprogrammato **Impresa:**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3593	**Cartellino**	3593
Coordinate	602450,19 / 4961741,40		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	298 cm	**Ø tronco**	95,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Cavità sul fusto lato S. Branche primarie con inserzione stretta e corteccia inclusa. Branche primarie N completamente secche. Lesione sul fusto lato W con legno disfunzionale esposto. Chioma rada e stentata con seccume diffuso.		


Lavoro - #20458 - Riprogrammato **Impresa:**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3594	**Cartellino**	3594
Coordinate	602455,60 / 4961740,85		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	119;101 cm	**Ø tronco**	38,00;32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Cavità sul fusto ampia 60 cm e profonda 50 cm radiali sviluppata sul lato W per sbrancamento. Branche primarie con inserzione stretta e corteccia inclusa. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso in particolare sugli apici. Branca stroncata e ancora attaccata su lato SE con carpofori di saprofita.		

Lavoro - #20459 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3595	**Cartellino**	3595
Coordinate	602471,83 / 4961733,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	107;163 cm	**Ø tronco**	34,00;52,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Lesione aperta con cavità su inserzione dei due fusti con 30 cm di profondità. Le due branche S presentano inserzione stretta e corteccia inclusa. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso in particolare sugli apici.		

Lavoro - #20460 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


Lavoro - #20461 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gi Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis de l D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3596	**Cartellino**	3596
Coordinate	602473,63 / 4961733,64		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	141 cm	**Ø tronco**	45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Fusto completamente inclinato lato SW. Lesione con cavità esposta da sbrancamento lato N a 1,2 m che scende fino al colletto.		


Lavoro - #20462 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3597	**Cartellino**	3597
Coordinate	602480,35 / 4961730,91		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	82;69;69 cm	**Ø tronco**	26,00;22,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Fusto S completamente disseccato. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso.		

Lavoro - #20463 - Riprogrammato **Impresa:**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3598	**Cartellino**	3598
Coordinate	602486,92 / 4961732,49		
Proprietà	Area di proprietà		




Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	126;101 cm	**Ø tronco**	40,00;32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Cavità esposta all'inserzione dei due fusti da sbrancamento larga 50 cm e sviluppata da 1,2 m altezza per 90 cm verso il basso. Fusto N completamente disseccato e fusto S quasi completamente disseccato.		

Lavoro - #20464 - Riprogrammato		**Impresa:**
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista** 13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3599	**Cartellino**	3599
Coordinate	602494,92 / 4961732,10		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Colletto azzampato sul lato N. Lesione con cavità esposta lato S. Chioma completamente disseccata.		


Lavoro - #20465 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3600	**Cartellino**	3600
Coordinate	602501,80 / 4961730,22		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	16,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	126;79;141 cm	**Ø tronco**	40,00;25,00;45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Inserzione stretta con corteccia inclusa tra fusti SE e NE. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso.		


Lavoro - #20466 - Riprogrammato		**Impresa:**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3601	**Cartellino**	3601
Coordinate	602484,99 / 4961736,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,50 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	119;66 cm	**Ø tronco**	38,00;21,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20487 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3602	**Cartellino**	3602
Coordinate	602491,26 / 4961733,99		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3603	**Cartellino**	3603
Coordinate	602496,18 / 4961732,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,50 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	104;157 cm	**Ø tronco**	33,00;50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta sul fusto lato sud sul fusto xhe parte da 45 e si estende per 25 cm. Cavità aperta castello di 12 cm. Fusto inclinato lato sud. Numerose branche secche, apice vegetativo secco.		


Lavoro - #20488 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3604	**Cartellino**	3604
Coordinate	602510,94 / 4961727,32		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	66 cm	**Ø tronco**	21,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3605	**Cartellino**	3605
Coordinate	602449,15 / 4961775,91		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Sambucus nigra (Sambuco comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75;31;79 cm	**Ø tronco**	24,00;10,00;25,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare inclinato verso Sud, con grossa cavità alla base dei fusti. Completamente avvolto da edera.		

Lavoro - #20489 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3606	**Cartellino**	3606
Coordinate	602445,57 / 4961780,29		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	170 cm	**Ø tronco**	54,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente avvolto da edera.		

Lavoro - #20490 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3607	**Cartellino**	3607
Coordinate	602453,92 / 4961776,22		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	88 cm	**Ø tronco**	28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare inclinato verso Sud-est. Seccume leggermente diffuso. Branche sub orizzontale lato sud est.		


Lavoro - #20491 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20492 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Riduzione branche sub orizzontali		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3608	**Cartellino**	3608
Coordinate	602450,88 / 4961777,84		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Sambucus nigra (Sambuco comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare con portamento striciante. Completamente avvolto da edera. Fusto lato sud est secco.		


Lavoro - #20493 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20494 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3609	**Cartellino**	3609
Coordinate	602448,35 / 4961788,23		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,80 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	101 cm	**Ø tronco**	32,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare avvolto da edera fino a 5 m. Branca lato sud ovest secca a circa 4 m di altezza. Seccume leggermente diffuso.		


Lavoro - #20495 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


Lavoro - #20496 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3610	**Cartellino**	3610
Coordinate	602450,35 / 4961795,70		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare completamente avvolto da edera		


Lavoro - #20497 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3611	**Cartellino**	3611
Coordinate	602514,61 / 4961726,72		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	126;126;107 cm	**Ø tronco**	40,00;40,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico. Fusti inclinati lato sud. Numerose branche secche. Fusti lato sud ovest e Nord secchi.		

Lavoro - #20498 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3612	**Cartellino**	3612
Coordinate	602517,24 / 4961726,10		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer campestre (Acero campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H1 (1): sana	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	7,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	79;44 cm	**Ø tronco**	25,00;14,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Branca rimossa lato sud ovest e capitozzata lato Nord. Seccume diffuso		

Lavoro - #20499 - Riprogrammato

Impresa: Equa s.r.l.


Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio — 539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3613	**Cartellino**	3613
Coordinate	602520,41 / 4961725,26		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	22,00 m	**Ø chioma**	18,00 m
Circ. tronco	151;157;113 cm	**Ø tronco**	48,00;50,00;36,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Pollone lato sud est completamente secco. Apice vegetativo fusto lato Nord secco. Seccume leggermente diffuso sul fusto lato Sud ovest		

Lavoro - #20500 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3614	**Cartellino**	3614
Coordinate	602523,62 / 4961722,95		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	107 cm	**Ø tronco**	34,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20501 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3615	**Cartellino**	3615
Coordinate	602526,27 / 4961722,50		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	157 cm	**Ø tronco**	50,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Cavità al colletto lato Nord ovest. Vitalba diffusa fino a 5 m. Apice vegetativo secco.		

Lavoro - #20502 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3616	**Cartellino**	3616
Coordinate	602529,69 / 4961726,40		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	17,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	94;113;116 cm	**Ø tronco**	30,00;36,00;37,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apici vegetativi secchi fusti lato est secchi. Cavità al colletto lato Nord ovest. Fusto lato Nord ovest inclinato e leggermente secco.		


Lavoro - #20503 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3617	**Cartellino**	3617
Coordinate	602534,56 / 4961724,25		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	88;82 cm	**Ø tronco**	28,00;26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apici vegetativi secchi. Fusti inclinati lato Nord. Cavità su tutta la semicirconferenza lato Sud.		

Lavoro - #20504 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3618	**Cartellino**	3618
Coordinate	602540,48 / 4961721,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	20,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	88;82 cm	**Ø tronco**	28,00;26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Lesione aperta lato Nord. Cavità aperta al colletto lato sud. Fusti inclinati lato sud. Numerose branche secche.		


Lavoro - #20505 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20506 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Cabra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3619	**Cartellino**	3619
Coordinate	602543,95 / 4961719,49		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	20,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	75;119;57 cm	**Ø tronco**	24,00;38,00;18,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Cavità aperta al castello. Esemplare quasi completamente secco.		


Lavoro - #20507 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3620	**Cartellino**	3620
Coordinate	602546,29 / 4961719,58		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	82;88 cm	**Ø tronco**	26,00;28,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20508 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3621	**Cartellino**	3621
Coordinate	602548,48 / 4961718,71		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	116;85;94 cm	**Ø tronco**	37,00;27,00;30,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20509 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3622	**Cartellino**	3622
Coordinate	602566,29 / 4961716,14		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	9,00 m	**Ø chioma**	6,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto inclinato lato sud ovest. Seccume diffuso. Sbrancamento lato Nord a circa 4 m di altezza.		


Lavoro - #20510 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3623	**Cartellino**	3623
Coordinate	602570,11 / 4961713,59		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	15,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato ovest. Seccume diffuso. Vitalba diffusa fino a 5 m di altezza.		


Lavoro - #20511 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20512 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Vitalba		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3624	**Cartellino**	3624
Coordinate	602573,18 / 4961712,07		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	110 cm	**Ø tronco**	35,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			


Lavoro - #20514 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3625	**Cartellino**	3625
Coordinate	602578,46 / 4961710,98		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,00 m	**Ø chioma**	0,00 m
Circ. tronco	63 cm	**Ø tronco**	20,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

Lavoro - #20513 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3626	**Cartellino**	3626
Coordinate	602582,30 / 4961709,99		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	132 cm	**Ø tronco**	42,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume diffuso. Vitalba diffusa fino a 6 m di altezza.		


Lavoro - #20515 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Vitalba		

Lavoro - #20516 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capragian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3627	**Cartellino**	3627
Coordinate	602588,68 / 4961709,40		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Circ. tronco	132;107 cm	**Ø tronco**	42,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Seccume leggermente diffuso. Branca lato est spezzata e appesa. Fusti codominanti, inserzione stretta al castello.		

Lavoro - #20517 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


Lavoro - #20518 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Riduzione fusto lato sud ovest.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3628	**Cartellino**	3628
Coordinate	602594,23 / 4961707,40		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Quercus robur (Farnia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	11,50 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	104 cm	**Ø tronco**	33,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Chioma asimmetrica lato est. Fusto leggermente inclinato lato Est. Lesione rimarginata sul fusto lato Nord-est.		


Lavoro - #20519 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Leggera potatura lato Est per riequilibrare la chioma.		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3629	**Cartellino**	3629
Coordinate	602625,46 / 4961698,24		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	8,00 m
Circ. tronco	123 cm	**Ø tronco**	39,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Fusto leggermente inclinato lato sud. Branca lato sud sinuosa. Edera diffusa fino a 5 m. Branche sub orizzontali lato sud.		

Lavoro - #20520 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	12 - Rimozione edera	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20521 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Riduzione branche lato sud		


c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Carra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio

539 - Consorzio Crocetta

Nr. albero	3630	**Cartellino**	3630
Coordinate	602637,99 / 4961701,25		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	53;79;69;69;107 cm	**Ø tronco**	17,00;25,00;22,00;22,00;34,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Tombino ad est distante 70 cm Fusti secchi lato est. Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20467 - Riprogrammato — **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3631	**Cartellino**	3631
Coordinate	602643,22 / 4961698,37		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	31;94;97 cm	**Ø tronco**	10,00;30,00;31,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Tombino ad ovesr distante 1 m Presenza di vitalba Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20468 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3632	**Cartellino**	3632
Coordinate	602643,64 / 4961703,51		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	28;85 cm	**Ø tronco**	9,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Presenza di vitalba Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20469 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3633	**Cartellino**	3633
Coordinate	602646,76 / 4961708,37		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	63;25;101;85 cm	**Ø tronco**	20,00;8,00;32,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco		


Lavoro - #20470 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3634	**Cartellino**	3634
Coordinate	602650,07 / 4961713,42		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	75 cm	**Ø tronco**	24,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse		

Lavoro - #20471 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3635	**Cartellino**	3635
Coordinate	602650,17 / 4961719,48		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Sambucus nigra (Sambuco comune)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	41;41;53;22;22 cm	**Ø tronco**	13,00;13,00;17,00;7,00;7,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia con numerose branche secche. Colletto lesionato del pollone lato sud. Esemplare in anastomosi con la robinia 3636.		


Lavoro - #20472 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		

Lavoro - #20473 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3636	**Cartellino**	3636
Coordinate	602648,85 / 4961719,36		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	79;85 cm	**Ø tronco**	25,00;27,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco		


Lavoro - #20474 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3637	**Cartellino**	3637
Coordinate	602648,46 / 4961716,93		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	91;91 cm	**Ø tronco**	29,00;29,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco		

Lavoro - #20475 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3638	**Cartellino**	3638
Coordinate	602644,18 / 4961723,16		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H5 (0): morta	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	94;97 cm	**Ø tronco**	30,00;31,00 cm
Stato pianta	Pianta morta		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco		

Lavoro - #20476 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3639	**Cartellino**	3639
Coordinate	602644,57 / 4961725,96		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	94;69 cm	**Ø tronco**	30,00;22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice vegetativo secco, pollone rivolto verso est secco. Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20477 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3640	**Cartellino**	3640
Coordinate	602644,88 / 4961729,44		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute		**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	50;88 cm	**Ø tronco**	16,00;28,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20478 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3641	**Cartellino**	3641
Coordinate	602643,47 / 4961731,51		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	60;60;53 cm	**Ø tronco**	19,00;19,00;17,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		


Lavoro - #20479 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3642	**Cartellino**	3642
Coordinate	602643,73 / 4961733,10		
Proprietà	Area di proprietà		






Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H4 (0,16): morente	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	97;31 cm	**Ø tronco**	31,00;10,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20480 - Riprogrammato		**Impresa: Equa s.r.l.**	
Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Nr. albero	3643	**Cartellino**	3643
Coordinate	602650,08 / 4961736,99		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Populus nigra (Pioppo nero)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	346 cm	**Ø tronco**	110,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Monumentale		[X] Pianta con particolare valore	
Note	Esemplare completamente cavo all'interno con carpofori fungini. Seccume diffuso su tutta la chioma, in particolare ramo completamente secco lato ovest. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Si consiglia di eseguire analisi VTA.		

Lavoro - #20481 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	16 - Eseguire analisi strumentale	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

Lavoro - #20482 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024


Lavoro - #20483 - Riprogrammato			**Impresa: Equa s.r.l.**
Tipo lavoro	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gianluigi con Certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3644	**Cartellino**	3644
Coordinate	602657,49 / 4961723,53		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Juglans regia (Noce da frutto o bianco)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H2 (0,76): lievemente stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	12,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	50;47;47;19 cm	**Ø tronco**	16,00;15,00;15,00;6,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Esemplare policormico con fusti codominanti. Inclinato verso est. Segni di capitozzature. Al castello inserzioni strette con corteccia inclusa. Branche suborizzontali lato est		

Lavoro - #20484 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	4 - Potatura di diradamento	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Selezione dei fusti migliori		


Lavoro - #20485 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	5 - Potatura di contenimento specifica	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024
Note	Lato est		

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

Nr. albero	3645	**Cartellino**	3645
Coordinate	602652,95 / 4961717,04		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	in gruppo	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	8,00 m	**Ø chioma**	
Circ. tronco	41;41;16;19;31;41 cm	**Ø tronco**	13,00;13,00;5,00;6,00;10,00;13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Ceppaia. Anastomosi tra fusti a nord Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.		

Lavoro - #20486 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**


Tipo lavoro	7 - Abbattimento albero	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/10/2023

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Scheda pianta 539.01 - Consorzio **539 - Consorzio Crocetta**

Nr. albero	3646	**Cartellino**	3646
Coordinate	602622,10 / 4961583,95		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Ulmus campestre (Olmo campestre)		
Sito di crescita	Pieno campo		
Posizione sociale	isolata	**Fase fisiologica**	adulto
Indice salute	H3 (0,42): stressata	**Indice irradiamento**	
		Forma pianta	
Altezza	10,00 m	**Ø chioma**	10,00 m
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	Strada a 160 cm lato est. Colletto lesionato cicatrizzato lato Nord. Numerose branche secche.		

Lavoro - #20522 - Riprogrammato **Impresa: Equa s.r.l.**

Tipo lavoro	3 - Rimonda del secco	**Data esecuzione**	
Data inizio previsto	13/04/2023	**Data fine prevista**	13/04/2024

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ALLEGATO II

TABELLA RIASSUNTIVA

Web www.equa.bio
Mail info@equa.bio
Tel 800 180 733

Equa s.r.l. Strada Borghetto, 93 – 43122, Parma
P. Iva 02246380345 Cod. SDI XL13LG4
Pec equa@pec.it

TABELLA CENSIMENTO FITOSTATICO E LAVORI

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3201	3201	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,5	236	31/03/2023	CF	Pianta radicata a 2 metri dal marciapiede lato sud, numerosi rami secchi soprattutto lato Nord est. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Carpofori di Fomes spp. diffusi lungo il fusto.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3202	3202	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	60;141;148	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3203	3203	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	10,0	195	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3204	3204	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	8,0	195	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3205	3205	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	69;47	31/03/2023	CF	Lieve seccume diffuso nella parte bassa della chioma lato Est.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3206	3206	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	18,0	207	31/03/2023	CF	Cavità a circa 5 metri di altezza sul fusto lato Nord. Seccume diffuso. Branche codominanti con inserzione stretta e corteccia inclusa.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Accorciamento delle branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3207	3207	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	63;69;47;41;53	31/03/2023	CF	Esemplare policormico	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione dei fusti aventi dimensioni diametriche minori
	3208	3208	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	19,0	220	31/03/2023	CF	Colletto lesionato lato Nord. Cavità diffuse lungo tutto il fusto. Seccume diffuso. Apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3209	3209	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	229	31/03/2023	CF	Fusto inclinato lato est. Anomalia alla battitura con il martello di gomma. Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3210	3210	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	7,0	101	31/03/2023	CF	Fusti assurgenti e codominanti	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Eliminazione dei fusti aventi dimensioni diametriche minori
	3211	3211	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	258	31/03/2023	CF	Esemplare ricoperto d'edera. Branche assurgenti e codominanti. Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3212	3212	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	23,0	226	31/03/2023	CF	Numerose branche secche. Apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3213	3213	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	239	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3214	3214	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	22,0	239	31/03/2023	CF	Numerose branche secche. Branche assurgenti e codominanti. Edera diffusa fino a 5 m di altezza.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3215	3215	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	22,0	236	31/03/2023	CF	Cavita' generata da sbrancamento lato sud est a circa 5 m di altezza sul fusto. Cavita' diffuse lungo il fusto. Numerose branche secche. Edera diffusa fino a 7 m.	12 - Rimozione edera		04/05/2023	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3216	3216	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	94	31/03/2023	CF	Edera diffusa fino a 4 metri sul fusto. Esemplare radicato alla base del pioppo n 3215	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3217	3217	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	79;75;75;41	31/03/2023	CF	Esemplare policormico radicato alla base del pioppo n. 3218 leggermente inclinato lato Nord ovest.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	eliminazione fusti più piccoli o malconformati
	3218	3218	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	232	31/03/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Sud.Numerose branche secche. Branche assurgenti e codominanti.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	riduzione branche assurgenti e codominanti
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3219	3219	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,5	85;85;75;110	31/03/2023	CF	Esemplare policormico con portamento strisciante. Seccume diffuso lato Nord nella parte bassa della chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione dei fusti malconformati e più piccoli
	3220	3220	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	8,5	188	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3221	3221	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,5	47;50;22;50	31/03/2023	CF	Esemplare policormico radicato alla base del pioppo secco n. 3222	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione fusti più piccoli o malconformati
	3222	3222	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	8,0	119	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3223	3223	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	69;44;94;107;88	31/03/2023	CF	Esemplare composto da numerosi polloni. Radicato alla base del pioppo n. 3224. Polloni leggermente inclinati lato Nord. Seccume leggermente diffuso nella parte bassa della chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione polloni malconformati o più piccoli
	3224	3224	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	236	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3225	3225	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	258	31/03/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Branche assurgenti e codominanti. Apice vegetativo secco. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3226	3226	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	204	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3227	3227	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	7,0	66	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3228	3228	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	226	31/03/2023	CF	Colletto lesionato lato Nord (20 ×60) con legno disfunzionale esposto. Fusto leggermente inclinato lato Est. Branche assurgenti e codominanti. Edera diffusa fino a 5 metri di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3229	3229	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	192	31/03/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/04/2024	
	3230	3230	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	226	31/03/2023	CF	Pietrame annesso al colletto su tutta la circonferenza. Fusto leggermente inclinato lato Est. Apice vegetativo secco. Branche secche diffuse	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3231	3231	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	7,0	82;44	31/03/2023	CF	Esemplare radicato in corrispondenza di un piccolo canale. Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3232	3232	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9,0	160	31/03/2023	CF	Fusto inglobato a materiale ferroso. Branche nord ed est secche. Branca sud sinuosa a circa 6 m di altezza. Anomalie alla battitura con il martello di gomma.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3233	3233	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9,0	82;53;94;104	31/03/2023	CF	Colletto inglobato a materiale ferroso. Esemplare composto da numerosi polloni, inclinati verso Sud. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Seccume lievemente diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3234	3234	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9,0	104	31/03/2023	CF	Fusto inclinato lato Sud. Seccume lievemente diffuso. Esemplare capitozzato.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3235	3235	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	7,5	35;22;79	31/03/2023	CF	Chioma asimmetrica lato sud. Esemplare capitozzato.				
	3236	3236	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	173	31/03/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Branche codominanti e assurgenti. Seccume lievemente diffuso, soprattutto nella parte bassa della chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branche codominanti per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3237	3237	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	145	31/03/2023	CF	Seccume lievemente diffuso, soprattutto nella parte bassa della chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3238	3238	Gelso bianco	*Morus alba (Gelso bianco)*	8,5	217	31/03/2023	CF	Strada inghiaiata a 200 cm lato ovest. Branche codominanti. Esemplare capitozzato. Anastomosi tra branche lato sud.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale
										16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3239	3239	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	88;79	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Branche codominanti e capitozzate	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Riduzione dei fusti mal conformati
	3240	3240	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,5	69;41	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Branche codominanti	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3241	3241	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,5	50;50	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Riduzione fusto lato Est
	3242	3242	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,8	63;50;28	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione branca sud est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Riduzione fusti malconformati
	3243	3243	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	50;57;57	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato sud est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Riduzione fusti malconformati
	3244	3244	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	50;35;38	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare capitozzato. Corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato Nord. Chioma asimmetrica lato Nord.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti meglio conformati
	3245	3245	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,0	35;16;13;13;13;28	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3246	3246	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	75	31/03/2023	CF	Fusto inclinato lato Nord. Seccume diffuso lato Nord. Fusto ricoperto di edera fino a 4 m di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3247	3247	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	11,0	107;38	31/03/2023	CF	Esemplare policormico, corteccia inclusa tra i fusti lato Nord est. Lieve secume diffuso alla base della chioma lato Nord ovest.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3248	3248	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	11,0	38;28;75;44	31/03/2023	CF	Esemplare policormico	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3249	3249	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	35;25;41;22;38;28;28;38;38	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Branche codominanti e capitozzate. Portamento fusti lato est per lo più strisciante.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3250	3250	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	11,0	53;35;50	31/03/2023	CF	Esemplare policormico capitozzato. Fusti codominanti, corteccia inclusa all'inserzione tra le branche lato Sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3251	3251	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	53;13;13;19;13	31/03/2023	CF	Esemplare policormico.Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3252	3252	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	28;31;35;35;57;28	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto lesionato lato Nord. Anastomosi tra i fusti lato Sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3253	3253	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	35;35;35;28	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Ramo spezzato ma vivo lato sud. Chioma asimmetrica lato nord	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3254	3254	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,5	22;35;31;28;25;35	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3255	3255	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	6,0	44;50;50;63;47;13	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3256	3256	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	11,0	63;123	31/03/2023	CF	Ramo spezzato lato sud. Edera diffusa fino a 6 m di altezza	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona invasiva, si consiglia una sua sostituzione
	3257	3257	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	53;35;35;35;31;35;22;13	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Esemplare infestato da phellinus spp. Edera diffusa su tutta la chioma	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3258	3258	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,5	28;35;31;79;94;44;44	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Edera diffusa su diversi fusti lato Nord. Seccume diffuso lato Sud. Chioma asimmetrica lato Nord.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3259	3259	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,5	28;44;35;41	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Chioma asimmetrica lato Sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3260	3260	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9.5	85	31/03/2023	CF	Ramo lesionato lato Sud a 150 cm di altezza.				
	3261	3261	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,5	31;31;28;28;50	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto lato nord capitozzato. Inserzione stretta con corteccia inclusa al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3262	3262	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	22,0	135	31/03/2023	CF	Seccume diffuso su tutta la chioma. Fusto ricoperto di edera fino a 10 m di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3263	3263	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	60;57	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Piante ricoperta da vitalba fino a 5 metri.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3264	3264	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,0	82	31/03/2023	CF	Branche codominanti e assurgenti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	riduzione branche codominanti
	3265	3265	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,5	31;28;35;44	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. 3 fusti capitozzati a circa 1,30 m di altezza, ricoperti da mastice.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	eliminazione fusti ricoperti da mastice
	3266	3266	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,5	19;44;35;38;38;38;35	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3267	3267	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9.5	97	31/03/2023	CF	Branche capitozzate lato Nord ovest nella parte bassa della chioma. Lieve seccume diffuso.				
	3268	3268	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,0	28;35;35;22;38;16;13;28;16;16	31/03/2023	CF	Numerosi polloni codominanti. Lieve seccume diffuso.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei polloni di maggior diametro e meglio conformati
	3269	3269	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,2	50;66	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Branche codominanti. Fusti ricoperti di edera fino a 5 metri	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Est
	3270	3270	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,0	53;57	31/03/2023	CF	Radice strozzante lato Nord. Radice superficiale lesionata lato Est. Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3271	3271	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	12,5	72;47;57;50;53	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3272	3272	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,5	53;66;66	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Lieve seccume diffuso nella parte basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3273	3273	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,8	35;66;72	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Fusto lato Est capitozzato ricoperto da mastice.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior diametro e meglio conformati
	3274	3274	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	11,5	75;57;82;66;75	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Seccume diffuso particolarmente a Nord.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Pianta alloctona invasiva
	3275	3275	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	10,5	57;88;72	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Abbondante seccume diffuso. Presenza di edera fino a 5 m sui fusti.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Pianta alloctona invasiva
	3276	3276	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,6	79;60	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Edera diffusa fino alla quasi totalità dell'altezza dei fusti	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3277	3277	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,8	75;53	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Edera diffusa fino a 5 metri. Il fusto sul lato ovest presenta branca con inserzione stretta e corteccia inclusa a 4 m di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Ovest
	3278	3278	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	12,0	220;57;63;69;63	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 10 metri di altezza. Seccume diffuso	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3279	3279	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,5	69;72	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 6 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato Sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3280	3280	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,5	75;66	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7,5 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato est	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3281	3281	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,2	72;60	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni. Edera diffusa fino a 7,5 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso. Chioma asimmetrica lato est	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3282	3282	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	9,0	79	31/03/2023	CF	Edera diffusa fino a 8 metri di altezza. Chioma asimmetrica lato Ovest. Forte competizione con le ceppaie di Ailanto vicine.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3283	3283	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,0	63;69	31/03/2023	CF	Ceppaia. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Seccume leggermente diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3284	3284	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,0	63;66	31/03/2023	CF	Ceppaia di polloni codominanti. Edera diffusa fino a 7 metri di altezza. Chioma asimmetrica lato sud ovest.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3285	3285	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,8	47;28;19;63;44	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Edera e vitalba diffuse fino a 3 metri sui fusti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati
	3286	3286	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,0	94	31/03/2023	CF	Colletto lesionato lato Nord.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3287	3287	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	129;167;314	31/03/2023	CF	Ceppaia. Radice strozzante lato Est. Cavità aperta lato Sud sul fusto del pollone lato Est. Seccume diffuso soprattutto lato Sud. Edera diffusa fino a 5 m di altezza.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | **CO = CENSIMENTO ORDINARIO** | **CF = CENSIMENTO FITOSTATICO** | **ESEGUIRE ANALISI V.T.A.**

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3288	3288	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,5	63;50;57	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto lato Sud-Est lesionato in seguito a sbrancamento naturale. Seccume leggermente diffuso. Edera in avanzamento lungo il fusto.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati
	3289	3289	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	41;19;53;19	31/03/2023	CF	Esemplare policormico. Edera diffusa fino a 3 metri sul fusto.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni diametriche e meglio conformati
	3290	3290	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,5	82	31/03/2023	CF	Radice strozzante lato Ovest. Edera diffusa fino a 7 metri sul fusto. Chioma asimmetrica lato Nord.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3291	3291	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	63;22	03/04/2023	CF	Fusto inclinato verso Ovest. Branche lato ovest nella porzione bassa della chioma capitozzate. Edera fino 4 m di altezza sul fusto.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3292	3292	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	10,5	94	03/04/2023	CF	Branca nord sbrancata per motivi naturali. Edera fino 8 m di altezza sul fusto. Seccume lievemente diffuso nella parte bassa della chioma , in particolare lato Nord.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3293	3293	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,5	28;31;22;41;35;35;38	03/04/2023	CF	Ceppaia. Polloni codominanti. Edera diffusa fino a 5 m lato Ovest.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozioni polloni più piccoli per ripristinare la dominanza apicale
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3294	3294	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	116	03/04/2023	CF	Fusto lesionato lato Sud (10×5) a circa 40 cm di altezza. Fusto leggermente inclinato lato Nord. Edera fino 6 m di altezza sul fusto. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3295	3295	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	10,0	50;47;57;47;47;25	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Nord est. Seccume diffuso nell parte bassa della chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Eliminazione fusti codominanti
	3296	3296	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,5	101;94	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Edera su entrambi i fusti fino 6 m di altezza. Chioma asimettrica lato Sud. Branche sub-orizzontali.Seccume diffuso nella parte basale della chioma.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione fusto lato Ovest.
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3297	3297	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	7,0	38;38;35;38;35	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Vitalba e mirabolano diffusi nella parte bassa della chioma. Seccume lievemente diffuso.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione fusti mal conformati
	3298	3298	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	12,0	60;85	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Seccume lievemente diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione fusto lato Est.
	3299	3299	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	25;41;35;47;25;41;22	03/04/2023	CF	Radice strozzante lato sud ovest. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Nord. Seccume lievemente diffuso.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione fusti lato Nord.
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3300	3300	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	12,0	60;132;53	03/04/2023	CF	Radici superficiali lesionate in tutte le direzioni. Seccume lievemente diffuso. Branche primarie codominanti con inserzione stretta e corteccia inclusa al castello. Edera fino a 2 m di altezza.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Accorciamento branca primaria lato Nord.
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3301	3301	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,5	60;53	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto lato ovest lesionato ma cicatrizzato. Inserzione stretta e corteccia inclusa al castello. Seccume lievemente diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Ovest
	3302	3302	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,2	57;41;53	03/04/2023	CF	Radice strozzante lato sud. Colletto lesionato lato Ovest.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozioni fusti secondari
	3303	3303	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6.5	16;38;22;19;19	03/04/2023	CO					
	3304	3304	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	53;31;38	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello.Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusto lato Ovest.
	3305	3305	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	53;44;47;25	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Sud. Fusto capitozzato lato Nord ovest. Fusto lesionato In via di cicatrizzazione a 150 cm di altezza lato Nord.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusto lato sud Ovest. Contenimento fusto lato Nord.
	3306	3306	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,5	53;50;44;53	03/04/2023	CF	Esemplare policormico con fusti codominanti. Corteccia inclusa tra i fusti lato Sud. Corteccia fessurata con legno disfunzionale esposto fusti lato Nord.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti lato Nord e fusto lato sud est.
	3307	3307	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	12,0	50;22;66;63;63	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Sud. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione tutti i fusti tranne quello sul lato Est.
	3308	3308	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	35;28;41;28;28;41;44	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma. Vitalba diffusa fino a 7 m di altezza. Fusto lato Est rotto per motivi naturali a circa 4 m di altezza.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti mal conformati e sul lato Nord ovest
	3309	3309	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,5	60;69;35;63;44;22;22	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Ovest. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti mal conformati o inclinati, in particolare lato Ovest.
	3310	3310	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,5	66;31;16;16;47;41;63;41	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Ovest ed Est. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma. Vitalba diffusa lato Est fino a 5 m di altezza.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti mal conformati o in anastomosi
	3311	3311	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,5	50;60	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Vitalba diffusa lato fino a 4 m di altezza.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Nord per ripristinare la corretta dominanza apicale

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
CONSORZIO CROCETTA 10.653	3312	3312	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6,0	28;22;19;19;35;41;22;13;25;25;31	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Fusto lesionato lato Est fino a 60 cm di altezza. Anastomosi fusti lato Sud ovest.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti lato Sud-Ovest
	3313	3313	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	57;50;57;47;22;22	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti lato Nord Ovest. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti, in particolare lato Sud Ovest.
	3314	3314	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,0	44;31;31	03/04/2023	CF	Colletto lesionato lato Est. Fusti codominanti. Seccume diffuso. Esemplare soffocato dalla concorrenza di un mirabolano selvatico.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione fusto lato Est.
	3315	3315	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4	38;72;31;38;31	03/04/2023	CO					
	3316	3316	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,5	57;53;57;63;31;53;53;38;16	03/04/2023	CF	Ceppaia. Anastomosi tra fusti lato Nord Est. Lieve seccume diffuso nella porzione basale della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozioni polloni più piccoli o malconformati
	3317	3317	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	69;47	03/04/2023	CF	Corteccia inclusa al castello tra i due fusti. Anastomosi di alcuni rami.	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branca lato Sud Est
	3318	3318	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,5	44;44;50	03/04/2023	CF	Corteccia inclusa al castello tra fusti lato Nord. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3319	3319	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	4	35;16;13;9;16;25;16	03/04/2023	CO					
	3320	3320	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	5	41;31;19;19	03/04/2023	CO					
	3321	3321	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	35;28;35;44;25;13;9	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Corteccia inclusa al castello tra fusti lato Est. Vitalba in avvolgimento lato Nord Est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti mal conformati
	3322	3322	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	57;63;50	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Fusti lesionati all'interno. Fusto lato sud est lesionato per 30 cm a circa 150 cm di altezza. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusto meglio conformato
	3323	3323	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	5.5	79	03/04/2023	CO					
	3324	3324	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,2	16;47;31;25;38;44	03/04/2023	CF	Colletto lesionato sul fusto sud ovest. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato est. Lieve seccume diffuso.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti più sviluppati
	3325	3325	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	16;35;25;72;85;35;13;31;22;44;16	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi fusti diffuse. Lieve seccume diffuso. Phellinus spp presente lato Est dei fusti.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3326	3326	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	35;25;22;16;16;19	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Branche spezzate appeso lato Nord ovest e sud est. Lieve seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3327	3327	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	5,5	50;60	03/04/2023	CF	Fusti inclinato lato Est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione fusto lato Est
	3328	3328	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,2	35;41;16;16;9;13;35;41;22;31	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Fusti lato Nord con portamento strisciante. Lieve seccume diffuso.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti meglio conformati
	3329	3329	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	57;63	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Corteccia inclusa al castello. Vitalba in fase di sviluppo alla base della pianta.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Est
	3330	3330	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	9,5	79;85;50	03/04/2023	CF	Fusti avvolti da vitalba. Esemplare policormico.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusto lato Sud e Ovest.
	3331	3331	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,8	31;31;31;35;31;22;38;41;9;25	03/04/2023	CF	Fusti avvolti da vitalba solo alla base della chioma. Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Eliminazione fusti piccoli o mal conformati
	3332	3332	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	5,2	151;135	03/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3333	3333	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,5	72;63;72;79	03/04/2023	CF	Esemplare completamente ricoperto di edera.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie alloctona
	3334	3334	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	15,5	123	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera fino a 9 m di altezza. Branche assurgenti codominanti. Anastomosi rameale lato sud.	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	Ripristino corretta dominanza apicale
	3335	3335	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	13,5	79;85	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 6 m di altezza. Fusti assurgenti codominanti.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Nord ovest
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3336	3336	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	82	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 6 m di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3337	3337	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,5	72	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 7 m di altezza.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie alloctona
	3338	3338	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,5	75	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera fino a 7 m di altezza.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie alloctona
	3339	3339	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	75,0	97	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera e vitalba fino a 4 m di altezza. Fusto spezzato a circa 4 m di altezza.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3340	3340	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	10,0	141	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera fino a 7 m di altezza. Branche assurgenti e codominanti.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie alloctona
	3341	3341	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	9,0	75	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera fino a 4 m di altezza. Branche assurgenti e codominanti.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3342	3342	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	10,0	63	03/04/2023	CF	Esemplare ricoperto di edera fino a 6 m	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie alloctona

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3343	3343	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,5	35;44;22;41;31;22;35;44	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Fusti lato Sud ovest con evidenti anastomosi.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3344	3344	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	8,0	63;66;63	03/04/2023	CF	Fusti avvolti da vitalba alla base della chioma. Esemplare policormico. Fusti codominanti.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione fusti lato Nord e Ovest per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3345	3345	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,2	116;31	03/04/2023	CF	Anastomosi lato Ovest a 180 cm di altezza. Branche assurgenti e codominanti	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branche per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3346	3346	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	10,0	119	03/04/2023	CF	Radice superficiale lesionate lato nord ovest. Radice strozzante lato Ovest. Ramo lesionato lato sud ovest a 150 cm di altezza. Branche assurgenti e codominanti con corteccia inclusa all'inserzione.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione branca lato sud est e alleggerimento tutta la chioma
	3347	3347	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,0	16;28;31;38;41;13	03/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi lato sud. Branche lato est spezzate.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Rimozione fusti lesionati e piccoli
	3348	3348	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,2	66;82;88;66	03/04/2023	CF	Ceppaia. Anastomosi polloni centrali. Lieve seccume diffuso nella parte bassa della chioma. Fusti codominanti.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione polloni poco più piccoli
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3349	3349	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,2	50;57;57	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Branche capitozzate. Corteccia inclusa al castello.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione fusti lato Sud e Ovest
	3350	3350	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	14,0	170;141	03/04/2023	CF	Colletto lato Nord annesso a del materiale ferroso. Esemplare policormico. Vistose capitozzature diffuse su tutta la chioma e i fusti. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	
										16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3351	3351	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	35;19;50	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello. Colletto lesionato sul fusto lato Ovest, lesione aperta sul fusto lato Ovest.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branca lato Ovest.
	3352	3352	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	6,0	25;22;44;44;25;38	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Corteccia inclusa al castello. Anastomosi fusti centrali.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3353	3353	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,3	28;25;60;53;66;28;25;50	03/04/2023	CF	Ceppaia. Numerosi polloni e branche secche. Branca sul pollone lato Est lesionata. Polloni codominanti. Presenza di vitalba fino a 5 m su numerosi polloni.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori polloni e di maggiori dimensioni
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3354	3354	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	4,3	9;25;38;31;35;35	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi dei fusti centrali. Fusti codominanti. Branca lato nord ovest spezzata e rimossa.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3355	3355	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,5	22;44;22;53;22;35;41;9	03/04/2023	CF	Ceppaia. Numerosi polloni codominanti. Presenza di vitalba fino a 4 m.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei polloni di maggiori dimensioni
	3356	3356	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	7,5	63;69;57	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Vistose capitozzature diffuse su tutta la chioma e i fusti. Seccume lievemente diffuso.	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione fusti lato Est e Ovest
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3357	3357	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	6,0	47;50;50;35;13;16;16	03/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Seccume lievemente diffuso. Corteccia inclusa al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggiori dimensioni
	3358	3358	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	107	04/04/2023	CF	Esemplare radicato su una scarpata. Fusto inclinato verso sud Seccume diffuso su tutta la chioma Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3359	3359	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,0	107	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato sud. Seccume diffuso. Branche secche con funghi saprofiti lato sud. Branca lato sud lesionata a circa 1 metro di altezza.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3360	3360	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	7,0	101	04/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3361	3361	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	157	04/04/2023	CF	Fusto inclinato verso sud Lesione aperta su fusto lato sud ovest che parte da circa 30 cm da colletto e si espande per circa 90 cm. Leggero seccume sulla chioma. Si segnala la presenza di un formicaio	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3362	3362	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	101	04/04/2023	CF	Edera fino a 6 m lungo il fusto. Branche assurgenti e codominanti.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la dominanza apicale
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3363	3363	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	126	04/04/2023	CF	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Fusto inclinato lato Nord. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3364	3364	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	135	04/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato verso nord. Seccume diffuso su tutta la chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3365	3365	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	160	04/04/2023	CF	Seccume diffuso su tutta la chioma Anomalia alla battitura al colletto possibile presenza di armillaria lato nord ovest	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3366	3366	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	110	04/04/2023	CF	Seccume diffuso su tutta la chioma. Lesione rimarginata sul fusto lato ovest	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3367	3367	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,8	82;28;66	04/04/2023	CF	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Esemplare policormico. Corteccia inclusa tra i fusti al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Riduzione fusti lato Est ed Ovest
	3368	3368	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	107;91	04/04/2023	CF	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Esemplare policormico. Branche rimosse lato Sud con legno disfunzionale esposto.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto lato Est per ripristinare corretta dominanza apicale
	3369	3369	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	151	04/04/2023	CF	Nessuna anomalia alla battitura con il martello di gomma. Branche assurgenti ma non codominanti. Edera diffusa fino a 5 m.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3370	3370		*Salix triandra*	8,0	141;69	04/04/2023	CF	Apice vegetativo secco. Ricacci laterali lato Est.	7 - Abbattimento albero	Avanzato stato di deperimento non altrimenti trattabile	12/10/2023	
	3371	3371	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	148	04/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Nord. Seccume diffuso. Branche assurgenti e codominanti.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branche assurgenti per ripristinare la corretta dominanza apicale
	3372	3372	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	138	04/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Sud. Seccume diffuso. Chioma asimmetrica lato Sud. Branche assurgenti e codominanti.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branca lato Ovest per ripristinare la corretta dominanza apicale
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3373	3373		*Salix triandra*	5,0	107	04/04/2023	CF	Esemplare morto	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3374	3374	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	69	04/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Ovest. Branche assurgenti e codominanti.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branca lato Ovest
	3375	3375	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	107	04/04/2023	CF	Lesione aperta branca principale capitozzata rivolta verso sud ovest. Seccume diffuso su tutta la chioma con presenza di epifita (vitalba)	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	Vitalba
	3376	3376	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	21,0	198	04/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Nord. Branche assurgenti e codominanti. Seccume leggermente diffuso. Branca nord est secca e capitozzata.	3 - Rimonda del secco		05/05/2023	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		05/05/2023	Riduzione branche assurgenti codominanti
	3377	3377		*Quercus petrea*	6.5	94	04/04/2023	CO					
	3378	3378	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,5	88	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato Nord-Est. Lesioni aperte lato Nord sul fusto a 4 m di altezza. Seccume lievemente diffuso. Branche assurgenti.	5 - Potatura di contenimento specifica		05/05/2023	Riduzione branche lato Est
	3379	3379	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8	148	04/04/2023	CO					
	3380	3380		*Salix triandra*	9,0	94;119	04/04/2023	CF	Pianta morta	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	05/05/2023	
	3381	3381	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	4,0	101;82	04/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3382	3382	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	82	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato Ovest. Branche assurgenti e codominanti.	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branca Nord Ovest
	3384	3384	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	63	04/04/2023	CO		12 - Rimozione edera		12/04/2024	Rimozione vitalba
	3385	3385	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	19;25;25;38;16;41;22	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato est. Chioma asimmetrica lato est. Esemplare avvolto da vitalba.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3386	3386	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	38;19;22;22;25;41;25;22;19;22	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
							04/04/2023	CF	Esemplare policormico fusti condominanti	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3387	3387	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	119	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato Est. Chioma asimmetrica lato Est. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3388	3388	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	6,5	35;28;69;22	04/04/2023	CF	Esemplare policormico.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
	3389	3389	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	170	04/04/2023	CF	Apice secco. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3390	3390	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	22;31;16;25	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3391	3391	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	19;22;35;38	04/04/2023	CF	Fusto policormico	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Scelta dei fusti migliori
	3392	3392	Mirabolano var. Pissardii	*Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. Pissardii)*	6,5	16;16;22;38;38;25;35;13	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi diffuse. Fusti codominanti.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3393	3393	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	4.5	66	04/04/2023	CO					
	3394	3394	Salice piangente	*Salix babylonica (Salice piangente)*	4,5	28;38;38	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Apice vegetativo secco. Cavita' al castello.Ricacci laterali lato Est.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3395	3395	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	72	04/04/2023	CO		3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3396	3396	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	88	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato est.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3397	3397	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7	72;72;50	04/04/2023	CO					
	3398	3398	Salice piangente	*Salix babylonica (Salice piangente)*	6,0	75	04/04/2023	CF	Fusto inclinato lato Est. Branche secche.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3399	3399	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	50;57	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Lieve seccume diffuso.	2 - Potatura di contenimento in altezza (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione fusto lato est
	3400	3400	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	19,0	220	04/04/2023	CF	Branche assurgenti e codominanti. Branche sub orizzontali nella parte bassa della chioma.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3401	3401	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	126;101	04/04/2023	CF	Fusto lato Nord completamente secco. Fusto lato sud parzialmente secco, soprattutto nella parte bassa della chioma. Edera fino a 6 m.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3402	3402	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	19,0	188	04/04/2023	CF	Branche secche nella parte bassa della chioma. Branche assurgenti e codominanti.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	Riduzione anche delle branche codomianti
	3403	3403	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	6,5	85;31	04/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona invasiva
	3404	3404	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	47;57;28;16;35;35	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Abbondante seccume diffuso. Carpofori di phellinus spp. Edera fino a 4 m sui fusti.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3405	3405	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	22;9;41;110;35;35;22;28	04/04/2023	CF	Esemplare policormico, capitozzato lato Est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezioni dei fusti migliori
	3406	3406	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	72;94	04/04/2023	CF	Fusti codominanti	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3407	3407	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	126	04/04/2023	CF	Edera sviluppata su tutto il fusto	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3408	3408	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	72;63	04/04/2023	CF	Inserzione stretta fusti con anastomosi Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3409	3409	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	6	198	04/04/2023	CO					
	3410	3410	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	8	66	04/04/2023	CO					
	3411	3411	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	8,0	82;35;44;31	04/04/2023	CF	Pianta totalmente secca	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3412	312	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	57;57;60;69	04/04/2023	CF	Anastomosi tra fusti lato ovest. Capitozzature diffuse. Ramo spezzato appeso lato est. Lieve seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3413	3413	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	38;141	04/04/2023	CF	Capitozzature lato est Lieve seccume diffuso Chioma asimmetrica lato ovest	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3414	3414	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	69;41;31;47;50	04/04/2023	CF	Esemplare policormico Fusti codominanti Seccume diffuso	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
	3415	3415	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	110	04/04/2023	CF	Chioma asimmetrica lato sud	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3416	3416	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7	72	04/04/2023	CO		3416			
	3417	3417	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	7,0	107;50;57;57;38	04/04/2023	CF	Vitalba diffusa su tutta la pianta. Esemplare radicato in corrispondenza di un pozzetto di scolo con pareti in cemento. Esemplare policormico	12 - Rimozione edera		12/04/2024	Vitalba
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
	3418	3418	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	5	35;38;31	04/04/2023	CF	Anastomosi tra i fusti Chioma asimmetrica lato sud				
	3419	3419	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6	88	04/04/2023	CO					
	3420	3420	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6,0	82;35;31	04/04/2023	CF	Chioma asimmetrica lato ovest	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3421	3421	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	6,0	88	04/04/2023	CF	Chioma asimmetrica lato sud. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3422	3422	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	7,0	69;69;88	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
	3423	3423	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	141;25;88;97	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione dei fusti con diametro minore
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3424	3424	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	229	04/04/2023	CF	Esemplare radicato su un fossato. Seccume diffuso su tutta la chioma.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
										16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3425	3425	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	6,0	19;31;25;19;28;35	04/04/2023	CF	Esemplare policormico con anastomosi radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba. Fusti asimmetrici lato sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
	3426	3426	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	5,5	28;19;41;31;31;28	04/04/2023	CF	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba. Fusti asimmetrici lato sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3427	3427	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	5,5	107;41	04/04/2023	CF	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Avvolto completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche e spezzata lato sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3428	3428	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	11,0	94;88	04/04/2023	CF	Esemplare policormico radicato in corrispondenza di un fossato. Fusti codominanti con inserzione stretta. Avvolto completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche e una spezzata lato sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona invasiva
	3429	3429	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	11,0	57;69;107	04/04/2023	CF	Ceppaia radicata in corrispondenza di un fossato. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso, branche secche.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona invasiva
	3430	3430	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	11,0	154;97;38	04/04/2023	CF	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona invasiva
	3431	3431	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	7,0	35;31;66;38;53	04/04/2023	CF	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona
	3432	3432	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	11,0	135;91	04/04/2023	CF	Ceppaia. Polloni codominanti avvolti completamente da vitalba ed edera. Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3433	3433	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	11	129	04/04/2023	CF	Esemplare avvolto completamente da vitalba ed edera. Fusto inclinato lato sud ovest. Seccume diffuso. Branca spezzata lato Ovest.				
	3434	3434	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	10,0	248	04/04/2023	CF	Grossa cavità lato sud est a circa 150 cm di altezza. Seccume leggermente diffuso. Cavità aperta branca nord ovest.	16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3435	3435	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9,0	107;79;53;57	04/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3436	3436	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9,0	53;57;69;94;63	04/04/2023	CF	Esemplare policormico di robinia completamente avvolta da edera. Numerose branche secche.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3437	3437	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	9	85	04/04/2023	CF	Numerose branche secche. Chioma asimmetrica lato sud.				
	3438	3438	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	7,0	57;47;22;44;22	04/04/2023	CF	Edera diffusa fino a 5 m sul fusto. Esemplare policormico. Branca lato Ovest lesionata.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3439	3439	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	7,0	94;53	04/04/2023	CF	Edera diffusa su tutta la chioma. Chioma asimmetrica lato Nord.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3440	3440	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	7,0	44;16;25;35;13	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Cavità al castello. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3441	3441	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	10,0	94	04/04/2023	CF	Chioma asimmetrica lato sud. Branca grossa spezzata lato nord. Branche secche lato sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Pianta alloctona
	3442	3442	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	5,0	31;22;22;28;35;19;41	04/04/2023	CF	Seccume diffuso. Ceppaia. Polloni codominanti	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione polloni migliori
	3443	3443	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	7	63	04/04/2023	CF	Branche spezzate lato ovest ed est				
	3444	3444	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	7,0	31;69	04/04/2023	CF	Pianta secca	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3445	3445	Pioppo italico	*Populus nigra italica (Pioppo italico)*	15,0	132	04/04/2023	CF	Esemplare radicato a ridosso della strada. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3446	3446	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	7	91	04/04/2023	CO					
	3447	3447	Pioppo italico	*Populus nigra italica (Pioppo italico)*	11,0	132;220	04/04/2023	CF	Esemplare crollato, cavità centrale importante.	7 - Abbattimento albero	Avanzato stato di deperimento non altrimenti trattabile	12/10/2023	
	3448	3448	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	19;28;44;41;25;25;31	04/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
	3449	3449	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	11,0	226	04/04/2023	CF	Esemplare radicato in corrispondenza di un fossato a ridosso di una strada. Branche spezzate su tutto il lato est	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3450	3450	Biancospino comune	*Crataegus monogyna (Biancospino comune)*	6,0	31;31;91;79	06/04/2023	CF	Ceppaia. Esemplare distante 20 cm muretto lato Ovest e 130 cm lato sud. Capitozzature lato est. Sbrancamento del pollone centrale. Edera fino a 4 m. Pollone sud est inclinato lato sud.	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3451	3451	Spino di Giuda var. 'Inermis'	*Gleditsia triacanthos inermis*	5.5	60	06/04/2023	CO					
	3452	3452	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	8,5	163	06/04/2023	CF	Esemplare annesso alla recinzione perimetrale. Rami spezzati appesi al centro della chioma. Branche codominanti.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona invasiva
	3453	3453	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	11,5	129;119;151	06/04/2023	CF	Recinzione perimetrale a 80 cm lato Nord. Radici strozzanti lato ovest e sud est. Radice superficiale lesionata lato Sud. Fusti inclinati lato sud est e nord. Inserzione stretta lato est al castello. Rami secchi appesi lato sud.	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3454	3454	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	11,0	79;85;82;72	06/04/2023	CF	Pietrame annesso al colletto lato Nord ovest. Edera diffusa fino a 7 m. Fusti codominanti. Branche lato Est capitozzate. Branca ad abscissione lato sud ovest.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/04/2024	Specie alloctona
	3455	3455	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	7,0	75;57;57	06/04/2023	CF	Torsione dei fusti lato Nord con anastomosi. Branca lato sud con lesione aperta a 70 cm dal colletto lunga 50 cm. Seccume diffuso. Lampione distante 150 cm lato Nord, ostruito dalla chioma.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona invasiva.
	3456	3456	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	6,3	82	06/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato Est.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona
	3457	3457	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	8,0	47;31;41;35;44	06/04/2023	CF	Esemplare policormico capitozzato al castello con fustu codominanti. Seccume leggermente diffuso	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	Specie alloctona invasiva
	3458	3458	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	8,0	97	06/04/2023	CF	Recinzione annessa al colletto lato Nord. Fusto inclinato lato Sud Est. Sbrancamento sud est. Rami secchi appesi e Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	specie invasiva
	3459	3459	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	8,0	69	06/04/2023	CF	Recinzione annessa al colletto lato ovest. Edera diffusa fino a 6 m. Seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3460	3460	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	10,0	66;63	06/04/2023	CF	Recinzione annessa al colletto lato ovest. Edera diffusa fino a 3 m. Fusti codominanti. Chioma asimmetriche lato est. Seccume leggermente diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3461	3461	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	8,0	47;113	06/04/2023	CF	Recinzione a 10 cm dal colletto lato Nord. Seccume leggermente diffuso. Esemplare in forte competizione con l'abete lato sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3462	3462	Abete del Caucaso	*Abies nordmanniana (Abete del Caucaso)*	6,0	88	06/04/2023	CF	Fusto lesionato lato Sud ovest fino a 150 cm in fase di cicatrizzazione. Fusto lesionato lato sud est fino a 80 cm. Seccume diffuso nella porzione bassa della chioma.	16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3463	3463	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	12,0	94;91;50	06/04/2023	CF	Colletto lesionato lato ovest. Capitozzature diffuse.Seccume diffuso nella porzione bassa della chioma. Numerosi sbrancamenti soprattutto lato Ovest. Anastomosi rameale. Ramo secco appeso lato Nord.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3464	3464	Ailanto	*Ailanthus altissima (Ailanto)*	10,0	72;91;97;72	06/04/2023	CF	Ceppaia. Recinzione annessa fusto e colletto lato Nord est. Edera diffusa fino a 4,5 m. Fusto secco lato Nord est. Fusti codominanti. Anastomosi fusti lato Sud est.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3465	3465	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	104	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso Leggermente inclinato verso ovest. Edera presente sul fusto	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3466	3466	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	104	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso Edera presente sul fusto	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3467	3467	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11	57	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso				
	3468	3468	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11	35;85	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. I fusti si trovano leggermente inclinati verso est e verso nord ovest Si segnalano capitozzature diffuse. Seccume lievemente diffuso				
	3469	3469	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	12,0	104	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Codominanza tra i fusti orientati verso est Seccume lievemente diffuso. Sbiancamento su branca orientata verso nord-est. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3470	3470	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	9	85	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura del fusto lato nord. Sbrancamento di notevoli dimensioni su fusto centrale.				
	3471	3471	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	13	101	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura del fusto lato nord.				
	3472	3472	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	13,0	69	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di lampione lato nord. Capitozzatura del fusto lato sud. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3473	3473	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	13,0	79	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera Seccume diffuso Chioma raggruppata in alto	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3474	3474	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	12,0	53;107;97	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3475	3475	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	12,0	53;69	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3476	3476	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	7,0	94;66;16	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzatura sul fusto lato nord Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3477	3477	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	69;94;75	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Chioma asimmetrica lato ovest Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3478	3478	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	85	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3479	3479	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	69;110;94	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Ceppaia di polloni Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3480	3480	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	126	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3481	3481	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	35;38;38;44	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3482	3482	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	63;47;57;47;35	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Ceppaia Presenza di edera	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3483	3483	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	88;75	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Fusti codominanti. Rami spezzato appeso lato nord Presenza di edera	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione di una delle branche (branca nord)
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3484	3484	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	10,0	79;75	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3485	3485	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	9,0	47;35;38;57	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Polloni Presenza di edera	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3486	3486	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	9,0	47;44;50;66;72;44	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzature diffuse Polloni Lesione sul pollone ad est Presenza di edera	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3487	3487	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	9,0	38;38;57;31	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Seccume diffuso. Presenza di vitalba	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti migliori
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3488	3488	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	82;47	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Lesione aperta su fusto lato nord Seccume diffuso. Presenza di edera	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3489	3489	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	9,0	63;31	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Seccume diffuso. Presenza di edera	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3490	3490	Acero montano	*Acer pseudoplatanus (Acero montano)*	11,0	72;31;63	06/04/2023	CF	L'esemplare si trova radicato a ridosso dei cordoli che delimitano il perimetro del parcheggio. Capitozzature diffuse lato nord Rami spezzati e appesi lato nord	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3491	3491	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	9	110	06/04/2023	CF	Presenza di recinzione lato ovest. Rimozione di intere branche lato est				
	3492	3492	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	97	06/04/2023	CF	Colletto lesionato ad est. Fusto inclinato ad ovest. Edera fino a 4 m Seccume lievemente diffuso	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3493	3493	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	15,0	145	06/04/2023	CF	Presenza di edera. Ramo spezzato appeso lato nord est	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3494	3494	Pero comune	*Pyrus communis (Pero comune)*	5,0	126	06/04/2023	CF	Radice superficiale lesionata lato nord ovest. Edera sviluppata su tutta la chioma	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3495	3495	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	63;75	06/04/2023	CF	Branca totalmente secca lato nord ovest Edera sviluppata su tutta la chioma	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Rimozione branca secca lato nord ovest
	3496	3496	Pero comune	*Pyrus communis (Pero comune)*	10,0	129	06/04/2023	CF	Segni di polloni rimossi lato sud. Seccume diffuso su tutta la chioma Edera sviluppata su tutta la chioma	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3497	3497	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	8,0	110;63;53	06/04/2023	CO		3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3498	3498	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	5,0	57;53	06/04/2023	CO		3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3499	3499	Acero americano	*Acer negundo (Acero americano)*	8,0	38;126	06/04/2023	CO		98 - Spollonatura		06/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		06/04/2024	Potatura di equilibratura a tutta cima.
	3500	3500	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	66;47;50	06/04/2023	CF	Presenza di Phellinus pomaceus diffuso su branche. Abbondante seccume diffuso su tutta la chioma.	3 - Rimonda del secco		07/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		07/04/2024	Riequilibratura della chioma.
	3501	3501	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	97;44;60	06/04/2023	CF	Estese lesioni e sbrancamento su lato N fino a 1,5 m di altezza. Phellinus pomaceus su fusto S a 1,2 m di altezza.	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	Riequilibratura.
	3502	3502	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	6,0	28;28;16;38;38;13;13	06/04/2023	CO		4 - Potatura di diradamento		07/04/2024	Selezione fusti.
	3503	3503	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	6,0	16;19;19;28;25;22;22;31;16;16	06/04/2023	CO		4 - Potatura di diradamento		06/04/2024	Selezione fusti
	3504	3504	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	6,0	66	06/04/2023	CF	Lesione al colletto lato N. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
	3505	3505	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	160	06/04/2023	CF	Pianta completamente morta	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/10/2023	
	3506	3506	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	7,0	47;31;82;31	06/04/2023	CF	Fusto inclinato verso sud Chioma asimmetrica principalmente sviluppata verso sud Leggero seccume diffuso. Vitalba ed edera sviluppate fino a 4 m	1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		12/04/2024	
	3507	3507	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	12,0	82;97	06/04/2023	CF	Fusto avvolto da edera e vitalba Capitozzatura a sud Seccume lievemente diffuso. Fusti codominanti	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione branca rivolta verso ovest
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3508	3508	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	11,0	97	06/04/2023	CF	Fusto avvolto da edera e vitalba Seccume lievemente diffuso. Fusti codominanti	5 - Potatura di contenimento specifica		12/04/2024	Riduzione fusto codominante rivolto ad ovest
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3509	3509	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	63;60	06/04/2023	CF	Seccume diffuso su tutta la chioma anche di foglie appena formate. Rami secchi appesi. Branca I inclinata verso sud ovest Chioma asimmetrica sviluppata verso sud	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3510	3510	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	10,0	91;72	06/04/2023	CF	Ceppaia Colletto lesionato lato sud ovest Seccume diffuso su tutta la chioma. Edera avvolge il fusto	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3511	3511	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	69;101	06/04/2023	CF	Branche codominanti Edera e vitalba diffuse su tutta la chioma	12 - Rimozione edera		12/04/2024	
	3512	3512	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	151	06/04/2023	CF	Lesione in corrispondenza di vecchio capitozzo a 50 cm da terra lato SE. Inserzioni strette tra branche I. Seccume diffuso, branche sub-orizzontali fuori sagoma.	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		06/04/2024	Riequilibratura chioma
	3513	3513	Mirabolano	*Prunus cerasifera (Mirabolano)*	6,0	126;57;63;63;28;44	06/04/2023	CF		3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
										12 - Rimozione edera		06/04/2024	
	3514	3514		*Pyrus spp*	6,0	123	06/04/2023	CF	Fusto inclinato S, estese lesioni aperte degenerate in cavità da terra a 2 m di altezza. Viste le scarse prospettive fitostatiche e fitosanitarie future la proprietà può valutare l'abbattimento dell'esemplare	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	04/08/2023	Viste le scarse prospettive fitostatiche e fitosanitarie future la proprietà può valutare l'abbattimento
	3515	3515	Noce da frutto o bianco	*Junglans regia*	8	21,00	06/04/2023	CF	Lesioni aperte al colletto lato S con decorticazioni e legno disfunzionale esposto				
	3516	3516	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	69;69;53	06/04/2023	CF	Lesione aperta al colletto lato S, inserzione stretta tra i fusti. Lesione aperta su branca II N	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		06/04/2024	Lieve riequilibratura S
	3517	3517	Noce da frutto o bianco	*Junglans regia*	9	31,00	06/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato S. Lesione aperta da terra a 50 cm lato N.				
	3518	3518	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	11,0	113	06/04/2023	CF		12 - Rimozione edera		06/04/2024	
	3519	3519	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	7,0	85;66	06/04/2023	CF	Decorticazioni necrotiche diffuse da terra, sul fusto e sulle branche. Abbondante seccume diffuso e branche secche	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		06/04/2024	Riequilibratura chioma dopo la rimonda
	3520	3520	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	9,0	104;75	06/04/2023	CF	Seccume diffuso, branche sub-orizzontali fuori sagoma	3 - Rimonda del secco		06/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		06/04/2024	Riequilibratura chioma
	3521	3521	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	19;16;22;13;25;22;19;22;31;22;50;31;25;57;31;31	06/04/2023	CF	Esemplare connesso al muretto perimetrale. Ceppaia di polloni codominanti. Sbrancamenti lato est. Vitalba fino alla cima della chioma. Lesione alla basa del pollone a sud.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
										12 - Rimozione edera		12/04/2024	Vitalba
	3522	3522	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	6,0	16;31;44;35;16;13	06/04/2023	CF	Esemplare connesso muretto perimetrale. Fusti codominanti. Chioma asimmetrica lato nord. Sbrancamento fusto lato Ovest.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3523	3523	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	8.5	63	06/04/2023	CF					
	3524	3524	Sambuco comune	*Sambucus nigra (Sambuco comune)*	5,5	28;19;25;19;22;22;16;19;22;28;25;25;22	06/04/2023	CF	Fusti codominanti. Capitozzature diffuse. Seccume diffuso.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione migliori fusti
										3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
	3525	3525	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6,5	25;28;22;28;22;35	06/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Capitozzature lato Est.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3526	3526	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6,0	22;16;19;22;25;19;28;25	06/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Capitozzature al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3527	3527	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,0	25;16;28;38;22;35;28;35;28;22	06/04/2023	CF	Fusti codominanti. Anastomosi diffuse. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
							07/04/2023			4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3528	3528	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	8,0	41;50;25;31;28;28	06/04/2023	CF	Esemplare policormico sbrancato al castello. Capitozzato nella parte alta della chioma.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3529	3529	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	6.8	66;28;25;50;31;41	06/04/2023	CF	Esemplare policormico fortemente capitozzato.				
	3530	3530	Biancospino comune	*Crataegus monogyna (Biancospino comune)*	6	41;22;22;35;31	06/04/2023	CO					
	3531	3531	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	8.5	132	06/04/2023	CF	Esemplare fortemente capitozzato, in particolare sul lato del fusto esposto ad Est.				
	3532	3532	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	11,5	69	06/04/2023	CF	Vitalba completamente avvolta attorno alla chioma	12 - Rimozione edera		12/04/2024	Vitalba
	3533	3533	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	6,5	35;47;31	06/04/2023	CF	Polloni inclinati verso Sud ovest. Seccume diffuso. Anastomosi diffuse tra i fusti.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3534	3534	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6.5	91;82;53	06/04/2023	CF	Fusto a sud sinuoso. Anastomosi tra i rami a circa 4 m sul pollone posto ad Est.				
	3535	3535	Noce da frutto o bianco	*Junglans regia*	6	72	06/04/2023	CO					
	3536	3536	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	6	69	06/04/2023	CO					
	3537	3537	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	6,0	38;22;22;28;25;35;28	06/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra i fusti. Esemplare avvolto da vitalba	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3538	3538	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,8	151	06/04/2023	CF	Colletto lesionato lato sud est e sud ovest. Fusto lesionato lato Sud ovest (80 cm di lunghezza) a partire da 70 cm. Rami spezzati appesi. Capitozzature diffuse. Branche lesionate zona nord ovest. Seccume diffuso. Lesioni su branche ad est. Carpofori presenti.	3 - Rimonda del secco		12/04/2024	
										16 - Eseguire analisi VTA		12/04/2024	
	3539	3539	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,0	9;9;9;9;9;9;9;9;9;13;13;13;19;13;9;9;9	06/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezioni fusti di maggior dimensioni diametriche
	3540	3540	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,0	16;22;19;19;16;13;16;22;25;19	06/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione dei fusti di maggior dimensioni diametriche
	3541	3541	Gelso nero	*Morus nigra (Gelso nero)*	6,5	16;22;25;35;19;22;22;22;19;16;16;22;16;16;22;22	06/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti codominanti. Capitozzato al castello. Lesione branca lato Nord ovest.	4 - Potatura di diradamento		12/04/2024	Selezione fusti migliori
	3542	3542	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	251;283;267	11/04/2023	CF	Esemplare presenta 3 fusti di grandi dimensioni fratturati a circa 1 m di altezza. I fusti sono fortemente degradati da processi di carie estesi. Dai fusti si sono sviluppati diversi reiterati codominanti con buona vigoria. Tutti i fusti sono quasi totalmente avvolti da edera.	3 - Rimonda del secco		11/04/2024	
										12 - Rimozione edera		11/04/2024	
	3543	3543	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	333	11/04/2023	CF	Esemplare con fusto fratturato a 1,5 m di altezza da cui si sviluppano 4 fusti vigorosi orientati maggiormente verso SE. Esemplare quasi totalmente avvolto da edera.	12 - Rimozione edera		11/04/2024	
	3544	3544	Noce da frutto o bianco	*Junglans regia*	6	35;31;19;35;16	11/04/2023	CF	Esemplare policormico con lieve seccume diffuso su tutta la chioma. Cavità sul fusto lato E. Sbrancamento lato NE. Lesione aperta con cavità su fusto E.				
	3545	3545	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	4,0	31;41;38;44	11/04/2023	CF	Fusto policormico con numerose branche in anastomosi.	12 - Rimozione edera		11/04/2024	
	3546	3546	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	3,0	38;63	11/04/2023	CF	Fusto policormico.	12 - Rimozione edera		11/04/2024	
	3547	3547	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	123;79	11/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto S con lesione aperta di 30 cm a 2 m di altezza. Seccume diffuso su tutta la chioma.	12 - Rimozione edera		11/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		11/04/2024	
	3548	3548	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	8,0	41;41;35;25	11/04/2023	CF	Esemplare policormico. Seccume diffuso su tutta la chioma.	12 - Rimozione edera		11/04/2024	
										3 - Rimonda del secco			Rimonda del secco con rimozione ramo appeso lato E.
	3549	3549	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	69;75	11/04/2023	CF	Esemplare policormico con fusti sviluppati su lato N e S. Sbrancamento di fusto W con grande cavità sviluppata su tutto il cilindro centrale e sul lato W dovuta ad azione del fungo cariogeno Armillaria mellea di 1 m di larghezza e 80 cm di altezza. Fusto S completamente disseccato e fusto N con seccume diffuso e chioma stentata.	7 - Abbattimento albero	Avanzato stato di deperimento non altrimenti trattabile	12/05/2023	
	3550	3550	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	10,0	126	11/04/2023	CF	Fusto fortemente inclinato verso SE. Branche secche su lato S, lato E e in cima.	3 - Rimonda del secco		11/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		11/04/2024	Potatura tutta cima con riequilibratura specifica su lato SE.
	3551	3551	Prugnolo selvatico	*Prunus spinosa (Prugnolo selvatico)*	3,0	47;41;35	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	11/04/2024	
	3552	3552	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	8,0	113;141;107	11/04/2023	CF	Esemplare policormico con tre fusti di cui quello a N completamente secco mentre i due fusti rimanenti presentano diffuso disseccamento degli apici. Fusti con inserzione stretta, debole e con inclusione di corteccia. Cavità aperta sul fusto da 30 cm dal colletto fino a 1 m di altezza con esteso processo di carie dovuto ad Armillaria mellea.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	12/10/2023	
	3553	3553	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	8,0	145	11/04/2023	CF	Fusto fortemente inclinato lato E per vicinanza di altro fusto lato W ora spezzato e secco. Seccume diffuso su lato E.	3 - Rimonda del secco		11/04/2024	
	3554	3554	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	7,0	104;91	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	12/04/2024	
	3555	3555	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	3,0	66;50;107	11/04/2023	CF	Fusto policormico con numerose anastomosi tra i diversi fusti. Seccume diffuso su tutta la chioma.	3 - Rimonda del secco		11/04/2024	
	3556	3556	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	4,0	31;25;53	07/04/2023	CF	Seccume diffuso Anastomosi diffusa	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3557	3557	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	4,0	188	07/04/2023	CF	Esemplare morto	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3558	3558	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	276	07/04/2023	CF	Esemplare con fusti codominanti. Il fusto orientato verso est è secco con una cavità esposta all'altezza di 30 cm. La branca ovest presenta rami spezzati e seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		13/04/2024	Rimozione fusto secco
	3559	3559	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	4,0	63;75	07/04/2023	CF	Seccume diffuso. Fusto lievemente inclinato lato nord	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

539.01 CONSORZIO CROCETTA

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3560	3560	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	283;220;157	07/04/2023	CF	Esemplare policormico composto da tre fusti codominanti, avvolto da edera fino a 7 m di altezza. Il fusto di sud est si presenta inclinato. Seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3561	3561	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	94;110;141;163	07/04/2023	CF	Esemplare policormico composto da 4 fusti, di cui 3 secchi. I fusti di nord e sud presentano legno disfunzionale esposto. Si segnala la presenza di armillaria Seccume diffuso sul fusto rivolto verso sud est. Alla battitura con il martello di gomma si segnalano anomalie. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3562	3562	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	4,0	41;41;31;22	07/04/2023	CF	Esemplare policormico Seccume diffuso. Chioma maggiormente sviluppata lato nord	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3563	3563	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	110;145	07/04/2023	CF	Esemplare policormico con fusti codominanti, entrambi decorticati. Lesione aperta su fusto lato ovest. Seccume diffuso, soprattutto sulla cima del fusto a nord.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3564	3564	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	283	07/04/2023	CF	Esemplare morto	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3565	3565	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	94;126	07/04/2023	CF	L'esemplare presenta una cavità lato sud ovest alta 70 cm e con una profondità radiale di 50 cm. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3566	3566	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	5,0	119	07/04/2023	CF	Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3567	3567	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	151;63	07/04/2023	CF	Legno disfunzionale morto al colletto su tutta la semi circonferenza lato est. Branca nord est quasi completamente disseccata. Seccume diffuso sulla branca sud.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		13/04/2024	Rimozione branca secca lato nord
	3568	3568	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	110	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3569	3569	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	15,0	69;63	07/04/2023	CF	Seccume diffuso. Inserzione stretta con inclusione di corteccia alla base dei fusti	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3570	3570	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	173;141;126;173	07/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusto ad est completamente secco. Seccume diffuso sulla chioma. Sospetta carie interna al colletto	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										4 - Potatura di diradamento		13/04/2024	Fusto sud ovest
	3571	3571	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	75	07/04/2023	CF	Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3572	3572	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	7,0	63	07/04/2023	CF	Seccume diffuso. Esemplare poco vigoroso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3573	3573	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	210;79;110	07/04/2023	CF	Esemplare policormico. Cavità esposta lato N Fusto orientato a nord est è completamente secco. Inserzione stretta con inclusione di corteccia tra i fusti di nord est e sud est. Anomalie alla battitura con il martello che indicano una probabile carie al colletto. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3574	3574	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	126;157	07/04/2023	CF	Branca nord completamente secca. Branca sud con disseccamento avanzato. Si rileva anomalie alla battitura con il martello di gomma che lasciano presupporre la presenza di carie al colletto fino a 80 cm di altezza che prosegue fino ai fusti. Fori di xilofogi su fusto lato nord. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3575	3575	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	141;113	07/04/2023	CF	Fusti codominanti Branca nord completamente secca e spezzata. Branca I sud con disseccamento avanzato. Si rilevano anomalie alla battitura con il martello di gomma con cavità al colletto fino a 1 m sul fusto Fori di xilofogi su inserzione lato nord. Presenza di carpofori di armillaria. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3576	3576	Ciliegio selvatico	*Prunus avium (Ciliegio selvatico)*	7,0	75	07/04/2023	CF	Anastomosi con il pioppo ad est. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3577	3577	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	195	07/04/2023	CF	Cavità esposta lato sud ovest profonda 40 cm radiali che si estende fino a 80 cm di altezza. Si rilevano lesioni lato est e un buco di picchio lato sud profondo 20 cm. Chioma stentata con seccume diffuso. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3578	3578	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	57;47;138	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco.	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3579	3579	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	15,0	75;57;25	07/04/2023	CF	Inserzione stretta e corteccia inclusa tra fusto sud e sud nord. Lesione per fusto rimosso a sud est. Anastomosi tra branche Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3580	3580	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	7,0	69	07/04/2023	CF	Lesione di 10 cm sul fusto lato sud. Chioma rada e stentato Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3581	3581	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	145;132;110	07/04/2023	CF	Lesione aperta di 40 cm larga 20 cm w profonda 45 cm, a 50 dalla base sud ovest, dovuta a sbiancamento. Lesione aperta di 50 cm a sud est. Inserzione stretta con inclusione di corteccia lato sud est, su cui si è sviluppato il fusto di sud est (al momento secco). Tutti i fusti sono completamente secchi. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3582	3582	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	8,0	126	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3583	3583	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	15,0	57;57;63;31;31	07/04/2023	CF	Esemplare policormico. Anastomosi tra fusti a sud. Avvizzimento fogliare con seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3584	3584	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	314	07/04/2023	CF	Su tutto il colletto presenza di carpofori di armillaria. Sul fusto fori di sfarfallamento di insetti xilofagi. Cavità esposta a 1 m di altezza che scende fino al colletto, lato nord di 50 cm radiali. Branche codominanti, con inserzione stretta e corteccia inclusa. Seccume diffuso. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3585	3585	Biancospino comune	*Crataegus monogyna (Biancospino comune)*	7,0	107	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco.	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3586	3586	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	126	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3587	3587	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	173;151	07/04/2023	CF	Lesione aperta lato sud dal colletto fino a 30 cm. Lesione aperta lato est dovuta a sbrancamento a 80 cm di altezza. Fori da sfarfallamento di xilofagi al colletto. I due fusti si presentano disseccati. Branca nord spezzata. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3588	3588	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	15,0	31;25;69;41	07/04/2023	CF	Esemplare policormico con anastomosi. Chioma rada e stentata con seccume diffuso.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3589	3589	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	440	07/04/2023	CF	Esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3590	3590	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	188;141	07/04/2023	CF	Esemplare completamente cavo al centro, con cavità fino a 50 cm di altezza con un ampiezza di 80 cm radiali. Seccume diffuso sul fusto a nord. Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3591	3591	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	113;126	11/04/2023	CF	Lesione aperta da sbrancamento lato E e S. Tutta la chioma è rada e stentata con seccume ampiamente diffuso e branche secche e spezzate lato N.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3592	3592	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	113;113	11/04/2023	CF	Branca primaria S spezzata. Radice strozzante lato N. Il colletto presenta fori di sfarfallamento su tutta la circonferenza. Branca secondaria fusto N spezzata con legno disfunzionalo esposto. Seccume ampiamente diffuso su tutta la chioma.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3593	3593	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	298	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Cavità sul fusto lato S. Branche primarie con inserzione stretta e corteccia inclusa. Branche primarie N completamente secche. Lesione sul fusto lato W con legno disfunzionale esposto. Chioma rada e stentata con seccume diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3594	3594	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	119;101	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Cavità sul fusto ampia 60 cm e profonda 50 cm radiali sviluppata sul lato W per sbrancamento. Branche primarie con inserzione stretta e corteccia inclusa. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso in particolare sugli apici. Branca stroncata e ancora attaccata su lato SE con carpofori di saprofita.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3595	3595	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	107;163	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Lesione aperta con cavità su inserzione dei due fusti con 30 cm di profondità. Le due branche S presentano inserzione stretta e corteccia inclusa. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso in particolare sugli apici.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										16 - Eseguire analisi VTA		13/04/2024	
	3596	3596	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	141	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Fusto completamente inclinato lato SW. Lesione con cavità esposta da sbrancamento lato N a 1,2 m che scende fino al colletto.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3597	3597	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	82;69;69	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Fusto S completamente disseccato. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3598	3598	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	13,0	126;101	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Cavità esposta all'inserzione dei due fusti da sbrancamento larga 50 cm e sviluppata da 1,2 m altezza per 90 cm verso il basso. Fusto N completamente disseccato e fusto S quasi completamente disseccato.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3599	3599	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	94	11/04/2023	CF	Colletto azzampato sul lato N. Lesione con cavità esposta lato S. Chioma completamente disseccata.	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3600	3600	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	16,0	126;79;141	11/04/2023	CF	Fori di sfarfallamento di xilofagi presenti su tutto il colletto. Presenza di carpofori di Armillaria mellea su tutta la circonferenza al colletto. Inserzione stretta con corteccia inclusa tra fusti SE e NE. Chioma rada e stentata con seccume ampiamente diffuso.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3601	3601	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	9,5	119;66	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3602	3602	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	10	69	11/04/2023	CO					
	3603	3603	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,5	104;157	11/04/2023	CF	Lesione aperta sul fusto lato sud sul fusto xhe parte da 45 e si estende per 25 cm. Cavità aperta castello di 12 cm. Fusto inclinato lato sud. Numerose branche secche, apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3604	3604	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	8	66	11/04/2023	CF					

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
	3605	3605	Sambuco comune	*Sambucus nigra (Sambuco comune)*	4,5	75;31;79	11/04/2023	CF	Esemplare inclinato verso Sud, con grossa cavità alla base dei fusti. Completamente avvolto da edera.	12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3606	3606	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	10,0	170	11/04/2023	CF	Esemplare completamente avvolto da edera.	12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3607	3607	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	88	11/04/2023	CF	Esemplare inclinato verso Sud-est. Seccume leggermente diffuso. Branche sub orizzontale lato sud est.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		13/04/2024	Riduzione branche sub orizzontali
	3608	3608	Sambuco comune	*Sambucus nigra (Sambuco comune)*	4,0	63	11/04/2023	CF	Esemplare con portamento striciante. Completamente avvolto da edera. Fusto lato sud est secco.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3609	3609	Bagolaro	*Celtis australis (Bagolaro)*	8,8	101	11/04/2023	CF	Esemplare avvolto da edera fino a 5 m. Branca lato sud ovest secca a circa 4 m di altezza. Seccume leggermente diffuso.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3610	3610	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	7,5	75	11/04/2023	CF	Esemplare completamente avvolto da edera	12 - Rimozione edera		13/04/2024	
	3611	3611	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	18,0	126;126;107	11/04/2023	CF	Esemplare policormico. Fusti inclinati lato sud. Numerose branche secche. Fusti lato sud ovest e Nord secchi.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3612	3612	Acero campestre	*Acer campestre (Acero campestre)*	7,5	79;44	11/04/2023	CF	Branca rimossa lato sud ovest e capitozzata lato Nord. Seccume diffuso	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3613	3613	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	22,0	151;157;113	11/04/2023	CF	Pollone lato sud est completamente secco. Apice vegetativo fusto lato Nord secco. Seccume leggermente diffuso sul fusto lato Sud ovest	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3614	3614	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	107	11/04/2023	CF		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3615	3615	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	157	11/04/2023	CF	Cavità al colletto lato Nord ovest. Vitalba diffusa fino a 5 m. Apice vegetativo secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3616	3616	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	17,0	94;113;116	11/04/2023	CF	Apici vegetativi secchi fusti lato est secchi. Cavità al colletto lato Nord ovest. Fusto lato Nord ovest inclinato e leggermente secco.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3617	3617	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	88;82	11/04/2023	CF	Apici vegetativi secchi. Fusti inclinati lato Nord. Cavità su tutta la semicirconferenza lato Sud.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3618	3618	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	20,0	88;82	11/04/2023	CF	Lesione aperta lato Nord. Cavità aperta al colletto lato sud. Fusti inclinati lato sud. Numerose branche secche.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		13/04/2024	
	3619	3619	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	20,0	75;119;57	11/04/2023	CF	Cavità aperta al castello. Esemplare quasi completamente secco.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3620	3620	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	12,0	82;88	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3621	3621	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	12,0	116;85;94	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3622	3622	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	9,0	75	11/04/2023	CF	Fusto inclinato lato sud ovest. Seccume diffuso. Sbrancamento lato Nord a circa 4 m di altezza.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3623	3623	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	15,0	75	11/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato ovest. Seccume diffuso. Vitalba diffusa fino a 5 m di altezza.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										12 - Rimozione edera		13/04/2024	Vitalba
	3624	3624	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	110	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3625	3625	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	11,0	63	11/04/2023	CO		7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3626	3626	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	18,0	132	11/04/2023	CF	Seccume diffuso. Vitalba diffusa fino a 6 m di altezza.	12 - Rimozione edera		13/04/2024	Vitalba
										3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3627	3627	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	13,0	132;107	11/04/2023	CF	Seccume leggermente diffuso. Branca lato est spezzata e appesa. Fusti codominanti, inserzione stretta al castello.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		13/04/2024	Riduzione fusto lato sud ovest.
	3628	3628	Farnia	*Quercus robur (Farnia)*	11,5	104	11/04/2023	CF	Chioma asimmetrica lato est. Fusto leggermente inclinato lato Est. Lesione rimarginata sul fusto lato Nord-est.	5 - Potatura di contenimento specifica		13/04/2024	Leggera potatura lato Est per riequilibrare la chioma.
	3629	3629	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	10,0	123	11/04/2023	CF	Fusto leggermente inclinato lato sud. Branca lato sud sinuosa. Edera diffusa fino a 5 m. Branche sub orizzontali lato sud.	12 - Rimozione edera		13/04/2024	
										5 - Potatura di contenimento specifica		13/04/2024	Riduzione branche lato sud
	3630	3630	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	53;79;69;69;107	11/04/2023	CF	Tombino ad est distante 70 cm Fusti secchi lato est. Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	

539.01 CONSORZIO CROCETTA

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ABBATTIMENTO PRESCRITTO | CO = CENSIMENTO ORDINARIO | CF = CENSIMENTO FITOSTATICO | ESEGUIRE ANALISI V.T.A.

Località	Nr. albero	Cartellino	Nome comune	Tassonomia	Altezza [m]	Circ. tronco [cm]	Data Censimento	Censimento	Note censimento	Tipo lavoro	Motivo di abbattimento	Data fine prevista	Note lavoro
539.01 CONSORZIO CROCETTA	3631	3631	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	31;94;97	11/04/2023	CF	Tombino ad ovesr distante 1 m Presenza di vitalba Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3632	3632	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	28;85	11/04/2023	CF	Presenza di vitalba Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3633	3633	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	63;25;101;85	11/04/2023	CF	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3634	3634	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	75	11/04/2023	CF	Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3635	3635	Sambuco comune	*Sambucus nigra (Sambuco comune)*	8,0	41;41;53;22;22	11/04/2023	CF	Ceppaia con numerose branche secche. Colletto lesionato del pollone lato sud. Esemplare in anastomosi con la robinia 3636.	4 - Potatura di diradamento		13/04/2024	Selezione dei fusti migliori
										3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
	3636	3636	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	79;85	11/04/2023	CF	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3637	3637	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	91;91	11/04/2023	CF	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3638	3638	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	94;97	11/04/2023	CF	Specie alloctona invasiva, esemplare completamente secco	7 - Abbattimento albero	Pianta non vegeta/secca	13/10/2023	
	3639	3639	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	94;69	11/04/2023	CF	Apice vegetativo secco, pollone rivolto verso est secco. Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3640	3640	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	50;88	11/04/2023	CF	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3641	3641	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	60;60;53	11/04/2023	CF	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3642	3642	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	97;31	11/04/2023	CF	Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3643	3643	Pioppo nero	*Populus nigra (Pioppo nero)*	14,0	346	11/04/2023	CF	Esemplare completamente cavo all'interno con carpofori fungini. Seccume diffuso su tutta la chioma, in particolare ramo completamente secco lato ovest. Anomalie alla battitura con il martello di gomma. Si consiglia di eseguire analisi VTA.	16 - Eseguire analisi VTA		13/04/2024	
										3 - Rimonda del secco		13/04/2024	
										1 - Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno)		13/04/2024	
	3644	3644	Noce da frutto o bianco	*Juglans regia (Noce da frutto o bianco)*	12,0	50;47;47;19	11/04/2023	CF	Esemplare policormico con fusti codominanti. Inclinato verso est. Segni di capitozzature. Al castello inserzioni strette con corteccia inclusa. Branche suborizzontali lato est	4 - Potatura di diradamento		13/04/2024	Selezione dei fusti migliori
										5 - Potatura di contenimento specifica		13/04/2024	Lato est
	3645	3645	Robinia pseudoacacia	*Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)*	8,0	41;41;16;19;31;41	11/04/2023	CF	Ceppaia. Anastomosi tra fusti a nord Apice vegetativo secco Specie alloctona invasiva, prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse.	7 - Abbattimento albero	Prospettive fitostatiche e fitosanitarie scarse	13/10/2023	
	3646	3646	Olmo campestre	*Ulmus campestre (Olmo campestre)*	10,0	82	11/04/2023	CF	Strada a 160 cm lato est. Colletto lesionato cicatrizzato lato Nord. Numerose branche secche.	3 - Rimonda del secco		13/04/2024	

c_g337.Comune di Parma - Prot. 27/11/2023.0257760.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 18/12/2023 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ALLEGATO III

MAPPA

Web www.equa.bio
Mail info@equa.bio
Tel 800 180 733

Equa s.r.l. Strada Borghetto, 93 – 43122, Parma
P. Iva 02246380345 Cod. SDI XL13LG4
Pec equa@pec.it

MAPPA ALBERATURE CENSITE

LEGENDA
- piante censite
- confine

0 50 100 150 m

C.U337 Comune di Parma - Prot. 27/12/2023.0297706.E. Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al 16/12/2023 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Parma

MAPPA ABBATTIMENTI DA CENSIMENTO

LEGENDA
- piante_abbattere
- piante al netto abbattimenti cf-co

0 50 100 150 m

c_g337 Comune di Parma - Prot. 271/1/2023-0297706.E Documento firmato digitalmente da: Capra Gian Luigi con certificato valido dal 17/12/2020 al: 16/12/2023 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma