

ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

INDICE
versione 3.0

Data	16 / 03 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Soggetto realizzatore	Comune di Parma	
⁵ Ufficio/Unità produttiva	S.O. Sismica e Antincendio - S.O. Protezione Civile	
⁶ Responsabile del procedimento	.	

firma _____

Edifici Strategici

Numero schede

66

Aree di Emergenza

Numero schede

6

Infrastrutture di
Accessibilità/Connessione

Numero schede

78

Aggregati Strutturali

Numero schede

30

Unità Strutturali

Numero schede

236

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000003848	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000070	b	0000000071
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Taglio	11 Civico	6/A
12b Denominazione	Centro Unificato Protezione Civile - Deposito	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☒ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S98 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1970 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 8 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000003944	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Aeroporto	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 009
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1993 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1993
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 30 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2004 ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 ☒ Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004067	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000070	b	0000000071
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Taglio	11 Civico	6/A
12b Denominazione	Centro Unificato di Protezione Civile - Sede	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☒ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☒ Com ☐ Coi ☒ Coc ^{49b} ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S91 ☐ 51 Uso attuale S98 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1970 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 35 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 ☐ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004307	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Aeroporto - Deposito mezzi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	PROPRIETÀ
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
32	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 MORFOLOGIA
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	UBICAZIONE
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
36	MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	38
38	Tipo instabilità	39
39	Frana	40
40	Liquefazione	41
41	Faglia attiva e capace	42
42	Cedimenti differenziali	43
43	Cavità sotterranee	44
44	Localizzazione frana	45
45	Interferente con l'edificio strategico	46
46	A monte	47
47	A valle	48
48	Rischio PAI	49
49	R1	50
50	R2	51
51	R3	52
52	R4	53
53	Area alluvionabile	54
54	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 009
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2007 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2008 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
55	Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
58	59 Ampliamenti ☐
59	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
60	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
61	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
62	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
63	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
64	65 Altro ☐
65	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
66	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
69	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
72	75 VERIFICA SISMICA ☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004710	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Torre di controllo	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
32 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1990
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 2 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 16 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2002
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 ☒ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Tettoia	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1993 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Area arrivi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1989 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2007 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	12 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Hall (zona 1)	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1991
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2007
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	12 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Hall (zona 2)	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000073	b	
	c		d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti		11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Carico bagagli		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No			
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	4	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	297	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee			
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle			
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2008 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2010
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti	11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Hall (zona 3)	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	740
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2008 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2010 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006099	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000071	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Taglio	11 Civico	8/A
12b Denominazione	Centro Unificato delle Emergenze - (P.M. e 118)	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 006
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S98 ☐ 51 Uso attuale S98
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2004 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2009
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 80 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006101	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000070	b	0000000071
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Taglio	11 Civico	8/a
12b Denominazione	Centro Unificato Emergenze - Deposito mezzi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 015
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S37 ☐ 51 Uso attuale S37 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2006 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2008 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 18 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006386	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Monte Altissimo	11 Civico	1/A
12b Denominazione	Stazione Ferroviaria - Sala di controllo 1	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
29 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	30
30 PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
31 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
32 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
33 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
34 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39
	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	41
	42 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	43

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 016
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S81 ☐ 51 Uso attuale S81 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1920 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 2 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 20 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006386	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Monte Altissimo	11 Civico	1/A
12b Denominazione	Stazione Ferroviaria - Sala di controllo 2	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	28
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
	46 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 016
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S81 ☐ 51 Uso attuale S81 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1950 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1950 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 2 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 20 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 04 / 2023	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria		111	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006542	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	1
12b Denominazione	Agenzia Regionale Protezione Civile - AIPO - Arpa	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA ☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI ☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'edificio strategico	45 A monte ☐ A valle
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☒ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S31 ☐ 51 Uso attuale S31 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1930 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1935 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 50 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 12 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006700	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torello de Strada	11 Civico	6/A
12b Denominazione	Dir. Uffici Comunali - B	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
32 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
40 Localizzazione frana	43 ☐ Interferente con l'edificio strategico	42 Cavità sotterranee
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	44 ☐ A monte ☐ A valle	
42 Rischio PAI	45 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	46 Area alluvionabile
43	47 ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2007 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2010
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 250 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006917	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torello de Strada	11 Civico	11/a
12b Denominazione	Dir. Uffici Comunali - A -Impianti/Sala conf.	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	220
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	26
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	27
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	28
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	30
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	32
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	33
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	34
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	35
40 Localizzazione frana	43 ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	36
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	37
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	38

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2001 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 100 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 12 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006917	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torello de Strada	11 Civico	11/a
12b Denominazione	Dir. Uffici Comunali - A - Torre di distribuzione	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
43 Localizzazione frana	44 ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2001 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 400 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 12 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 ☐ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006917	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torello de Strada	11 Civico	11/a
12b Denominazione	Dir. Uffici Comunali - A - Uffici	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	1350
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
40 Localizzazione frana	43 ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	42
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 ☐ 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2001 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 400 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 12 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			529
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007285	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000028	b	0000000029
	c	d	
10 Indirizzo	Via Emilia Ovest	11 Civico	152
12b Denominazione	Carabinieri - Comando Stazione Parma San Pancrazio	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36 MICROZONAZIONE SISMICA
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 Localizzazione frana
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 012
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1920 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 8 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
	59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Della Repubblica	11 Civico	39
12b Denominazione	Prefettura - U.T.G.	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☒ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S90 ☐ 51 Uso attuale S38
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1500 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1600
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 27 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 8 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	038		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Della Repubblica	11 Civico	39
12b Denominazione	Prefettura - Sala CED	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S38 ☐ 51 Uso attuale S38
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1990
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 27 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 8 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011407	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000058	b	0000000059
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	18
12b Denominazione	Guardia di Finanza - Comando Provinciale	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 014
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S54 ☐ 51 Uso attuale S54
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1960 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1960
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019139	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000076 c	b 0000000077 d	
10 Indirizzo	Via A. Riva	11 Civico	2
12b Denominazione	Croce Rossa Italiana - Sede	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 007
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S99 ☐ 51 Uso attuale S99
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1930 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1930
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 1996 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☒ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento T ☐ 67 Data 01 / 01 / 1983 ☐ 68 Tipo intervento M ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08	
2 Provincia	Parma		034	
3 Comune	Parma		027	
4 Località abitata	Parma		10015	
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019254	00		
7 Identificativo Unità Strutturale	999			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ospedale dei Bambini		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☒ Sì ☐ No	14	☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☒ Sì ☐ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	17	
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	2500	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
41 Localizzazione frana	42 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	43		
44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	45 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2006 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2013 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1019 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐ 59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019307	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000053	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Delle Fonderie	11 Civico	10
12b Denominazione	Carabinieri - Comando Provinciale	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32
33	34	35
36	37	38
39	40	41
42	43	44
45	46	47

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi 001 ☐ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☒ Altro 010
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
50 DESTINAZIONE D'USO	51
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019437	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Pad. Cucina	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1915 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 150 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 12 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 1950
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 ☒ Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Torre Medicine		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	32	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	972	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32	☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	33		
UBICAZIONE	35	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38	
39	Frana	40	Liquefazione	41
42	Faglia attiva e capace	43	Cedimenti differenziali	44
45	Cavità sotterranee	46	Localizzazione frana	47
48	Interferente con l'edificio strategico	49	A monte	50
51	A valle	52	Rischio PAI	53
54	R1	55	R2	56
57	R3	58	R4	59
60	Area alluvionabile	61	Sì	62
63	No	64		65

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1996 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1293 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Piastra I e II	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☒ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2000 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 729 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2010 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 ☐ Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 ☒ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ortopedia		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	9	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	30	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	1600	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
38 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee			
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	44		
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1994 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 854 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2010 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 ☐ Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 ☒ Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Cardiochirurgia		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	16	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	1280	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	42		
43 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44		
45 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	46		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1988 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1990 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 557 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti ☐
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
65	Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037 c 0000000039	b d	0000000038 0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Corpo Scale Ala Est	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	12	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	39
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43	44	45
46 IDROGEOLOGIA	47	48
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 100 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037 c 0000000039	b d	0000000038 0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Corpo Scale Ala Ovest	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	12	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	39
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43	44	45
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47	48
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	49 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 100 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ala Sud	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	1500
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2009 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2012 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 481 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037 c 0000000039	b d	0000000038 0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ala Ovest	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	33
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☒ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 810 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ala Est	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	33
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☒ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 693 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Centrale A	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	9	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43	44	45
46 IDROGEOLOGIA	47	48
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1972 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1977 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1081 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2009 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 ☐ Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 ☒ Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	011			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Centrale B		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	2000	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	Frana	39 Liquefazione	40 Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'edificio strategico	45 A monte	46 A valle
47 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	48 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1972 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1977 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 385 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	012			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	AZ. Osp. PR - Centrale C		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	1300	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	Frana	39 Liquefazione	40 Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'edificio strategico	45 A monte	46 A valle
47 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	48 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1972 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1977 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 545 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	013			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Centrale D		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No			
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	8	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	2060	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata			
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33	☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36	☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità	38	Frana	39
			Liquefazione	40
			Faglia attiva e capace	41
			Cedimenti differenziali	42
			Cavità sotterranee	43
GEOLOGIA /	Localizzazione frana	43	Interferente con l'edificio strategico	44
IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi	001	☒ Soccorso sanitario	002	☐ Intervento operativo	003	☐ Altro	
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc	49b	☐ Ricovero in emergenza					
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario	S21	51 Uso attuale	S21				
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1972	53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE	1975					
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti	205	56 Mesi fruizione nell'anno	12				
	55 Ore fruizione nel giorno	24						
	57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No	58 Anno					
	59	Ampliamenti						
	60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%						
	61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso						
	62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale						
	63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico						
	64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali						
	65	Altro						
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento	67 Data	00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento				
	69 Codice evento	70 Data	00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento				
	72 Codice evento	73 Data	00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento				
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata							

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	014			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Pronto Soccorso		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	12	
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	3500	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	
28 PIANO PILOTIS	☒ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
41 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	42		
44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	45		
46	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2007 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2011 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 594 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti ☐
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
63	Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
65	Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019802		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Pad. Barbieri		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☒ Sì ☐ No	14	☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No			
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	17	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	3300	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata			
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☒ Sì ☐ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33	☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36	☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee			
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'edificio strategico 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle			
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi 001 ☒ Soccorso sanitario 002 ☐ Intervento operativo 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc 49b ☐ Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 51 Uso attuale S21
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1915 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1380 55 Ore fruizione nel giorno 24 56 Mesi fruizione nell'anno 12
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No 58 Anno 1950
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020076	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037 c 0000000039	b 0000000038 d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Azienda U.S.L PR - Padiglione Brega	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	1442
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1930 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1935
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 100 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2010 ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 ☒ Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020164	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Pad. Maternità	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1915 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 384 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 1950 ☐
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020284	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000043	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Gorizia	11 Civico	2/A
12b Denominazione	Assistenza Pubblica - Sede	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 008
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S99
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1914 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1928
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 70 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2003
	59 ☒ Ampliamenti
	60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	63 ☐ Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	65 ☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020286	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000043	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Gorizia	11 Civico	2/A
12b Denominazione	Assistenza Pubblica - Deposito mezzi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 008
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S99
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1914 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1928
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2003
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 ☐ Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 ☒ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020361		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Pad. Farmacia		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☒ Sì ☐ No	14	☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	15	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	928	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38		
39	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40		
41		42		
43		44		
45		46		
47		48		
49		50		
51		52		
53		54		
55		56		
57		58		
59		60		
61		62		
63		64		
65		66		
67		68		
69		70		
71		72		
73		74		
75		76		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1915 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1920 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 214 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 18 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 1950 ☐
	59 ☒ Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia di Stato - Questura - Sala Operativa	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 12 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia di Stato - Questura - Sala CED	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 40 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia di Stato - Questura - Vano scale	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 100 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia di Stato - Questura - uffici	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S67 ☐ 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 60 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 7 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia Stradale - Corridoio collegamento	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☒ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 14 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 10 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia stradale - Edificio 1	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 12 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 8 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	15
12b Denominazione	Polizia Stradale - Edificio 2	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 013
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S52 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1995 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1995 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 14 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 10 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	11/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Autorimessa	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1985 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1992
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	11/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Uffici - servizi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S52 ☐ 51 Uso attuale S53 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1985 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1992 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 56 ☐ Ore fruizione nel giorno 24 ☐ Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
57 Interventi dopo la costruzione	☐ Sì ☒ No
58 Anno	☐
59 Ampliamenti	☐
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	☐
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	☐
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	☐
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	☐
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	☐
65 Altro	☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	11/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Mensa - camerate	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 Localizzazione frana	40 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1985 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1992
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 45 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	11/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Magazzini	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	805
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1985 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1992
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 4 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
10 Indirizzo	Via Chiavari	11 Civico	11/A
12b Denominazione	Caserma VVF - Magazzini - officine	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S53 ☐ 51 Uso attuale S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1985 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1992
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 8 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045128	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000076	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12b Denominazione	Croce Rossa Italiana - Deposito mezzi	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 007
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S99 ☐ 51 Uso attuale S99 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1996 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1996 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 20 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045135	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Centrale Termica - US 01	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	42 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1980 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1981 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 10 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045135	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037	b 0000000038	
	c 0000000039	d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Centrale Termica - US 02	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1980 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1981 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045138	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000037 c 0000000039	b 0000000038 d 0000000075	
10 Indirizzo	Via A. Gramsci	11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Server Farm	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2012 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2014 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 4 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐ 59 Ampliamenti ☐ 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐ 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐ 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐ 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐ 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐ 65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐ 69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐ 72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045144	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	P.le C.A. Dalla Chiesa	11 Civico	snc
12b Denominazione	Stazione ferroviaria - Copertura binari	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	40
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
46 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 016
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S81 ☐ 51 Uso attuale S81 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2005 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2014 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1000 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 20 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59 Ampliamenti	
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%	
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso	
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale	
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico	
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali	
65 Altro	
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045144	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	P.le C.A. Dalla Chiesa	11 Civico	snc
12b Denominazione	Stazione Ferroviaria - Fabbricato viaggiatori	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	32
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40	41	42
43	44	45
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47	48
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	49 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 016
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S81 ☐ 51 Uso attuale S81 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2005 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2014 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 1000 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 20 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
59	Ampliamenti
60	Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
64	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69	70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
72	73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 03 / 2023		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000018	b 0000000019
	c	0000000020	d
^{7b} Denominazione	Campi Sportivi "Juventus Club" Fognano		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	9			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	143073			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	300	¹⁵ Minima	300
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
				²⁷ Cedimenti differenziali
				²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹	Interferente con l'area di emergenza	
			³⁰	A monte
			³¹	A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ³⁵ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 04 / 2023		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000033	b
	c		d
^{7b} Denominazione	Parco via Sanremo		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento ☒ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	3			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	8			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)				90843
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	253	¹⁵ Minima	169
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio		²²
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
				²⁷ Cedimenti differenziali
				²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ³⁵ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 03 / 2023	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Campi Stuard	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☒ Ricovero	☐ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	20		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			93786
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	317	¹⁵ Minima 213
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni	☒ Fondo naturale
	☐ Fondo naturale	☐ Fondo naturale non praticabile	
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua ☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Elettricità ☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
	Fognatura ☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²¹ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta	
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ²⁴ Frana ²⁵ Liquefazione ²⁶ Faglia attiva e capace ²⁷ Cedimenti differenziali ²⁸ Cavità sotterranee		
	Localizzazione frana ²⁹ Interferente con l'area di emergenza ³⁰ A monte ³¹ A valle		
³² GEOLOGIA /	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ³⁵ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 03 / 2023	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000063	b 0000000064	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Parco "Falcone e Borsellino"	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☒ Ricovero	☐ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	3		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	7		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			86793
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	197	¹⁵ Minima 196
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☒ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile		
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Elettricità	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
	Fognatura	☐ Assenti ☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☐ Presenti	
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE	²¹ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²² ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ²⁴ ☐ Frana	²⁵ ☐ Liquefazione ²⁶ ☐ Faglia attiva e capace	²⁷ ☐ Cedimenti differenziali ²⁸ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ²⁹ ☐ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ ☐ A monte	³¹ ☐ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
³⁴	Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	³⁵ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 03 / 2023	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Marano		10012
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
^{7b} Denominazione	Parco di Marano	⁷ Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☐ Ammassamento	☒ Ricovero	☐ Ammassamento - Ricovero
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale	☐ Piano di emergenza provinciale	☐ Altro
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015		
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	1		
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	5		
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)			36141
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	440	¹⁵ Minima 50
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni	☒ Fondo naturale
	☐ Fondo naturale	☐ Fondo naturale non praticabile	
¹⁷ Acqua	☐ Assenti	☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze)	☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti
¹⁸ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Elettricità	☐ Assenti	☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze)
		☐ Da predisporre (allacci lontani)	☒ Presenti
¹⁹ Fognatura	☐ Assenti	☒ Da predisporre (allacci nelle vicinanze)	☐ Da predisporre (allacci lontani)
		☐ Presenti	
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)
²¹ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	☐ Sopra versante incombente o cresta	
²³ MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni
	☐ Instabile		
²⁴ Tipo instabilità	Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
²⁷ Cedimenti differenziali	²⁸ Cavità sotterranee		
²⁹ Localizzazione frana	Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente	☒ Freatica
³³ IDROGEOLOGIA		☐ Artesiana	
	Acque superficiali	☒ Assenti	☐ Ruscaldamento diffuso
		☐ Ruscaldamento concentrato	
³⁴ Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3
	☐ R4	³⁵ Area alluvionabile	☐ Sì
		☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 03 / 2023		Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000061	b 0000000062
	c		d
^{7b} Denominazione	Parcheggio scambiatore est		⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ TIPOLOGIA	☒ Ammassamento ☐ Ricovero ☐ Ammassamento - Ricovero			
⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE	☒ Piano di emergenza comunale ☐ Piano di emergenza provinciale ☐ Altro			
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE	2015			
¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d)	0			
¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d)	2			
¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq)	15214			
DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massima	102	¹⁵ Minima	62
¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Fondo naturale ☐ Fondo naturale non praticabile			
¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	Acqua	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti		
	Elettricità	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti		
	Fognatura	☐ Assenti ☐ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) ☐ Da predisporre (allacci lontani) ☒ Presenti		
²⁰ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	²¹	Sotto versante incombente o forte pendio	²²	Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile
	Tipo instabilità	²⁴ Frana	²⁵ Liquefazione	²⁶ Faglia attiva e capace
			²⁷ Cedimenti differenziali	²⁸ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana	²⁹ Interferente con l'area di emergenza	³⁰ A monte	³¹ A valle
³² GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
³³ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscellamento diffuso ☐ Ruscellamento concentrato		
³⁴	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ³⁵ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000001

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 5

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 4455

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 4455

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 1	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000002

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane ⁹ ☒ B: extraurbane principali

CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie ¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento

¹² ☐ E: urbane di quartiere ¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 10

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 945

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 945

¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero) ²² Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 1

²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 1 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE ²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA ³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	22 / 06 / 2016	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000003	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 4
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	673	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	673	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 1	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 3 ^{25b} Muri 2
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee	
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000004	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	3439	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	3439	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 1	²³ Ponti e viadotti 1
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 5 ^{25b} Muri 2
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000005

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 16	¹⁵ Minima 9
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	5932	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	5932	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	8	^{25b} Muri	4
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	2		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità	³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	³⁵ ☐ Cavità sotterranee
Localizzazione frana	³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle		

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 28 / 06 / 2016 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000006

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☒ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 16 ¹⁵ Minima 10

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 3219

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 3219

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
- ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
- ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
- ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
- ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	2	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	1	^{25b} Muri 2

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000007

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☒ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

¹⁴ LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) Massima 13 ¹⁵ Minima 6

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 488

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 455

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 1

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0°

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000008

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 8
--------------------------------	--------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	3582
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	3582

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 1	²³ Ponti e viadotti 4	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	---	---

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 000000009

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane ⁹ ☒ B: extraurbane principali

CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie ¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento

¹² ☐ E: urbane di quartiere ¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 2736

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 2736

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☒ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero) ²² Ferrovie in attraversamento 1 ²³ Ponti e viadotti 5 ²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE ²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA ³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 18 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000010

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane ⁹ ☒ B: extraurbane principali

CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie ¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento

¹² ☐ E: urbane di quartiere ¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 6

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1931

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1931

¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero) ²² Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 3
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 1 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0°

²⁷ MORFOLOGIA ☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE ²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA ³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☒ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000011

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 11	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	325	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	325	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	0
			^{25b} Muri	0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità	³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	³⁵ ☐ Cavità sotterranee
Localizzazione frana	³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle		

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000012

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☒ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 11 ¹⁵ Minima 10

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1322

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1322

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 1	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 2	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000013

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☒ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 11 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 215

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 215

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	²³ Ponti e viadotti	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	^{25b} Muri

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000014

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 7 ¹⁵ Minima 4

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 250

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 250

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
- ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
- ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
- ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
- ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0	^{25b} Muri	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Tipo instabilità ³² Frana ³³ Liquefazione ³⁴ Faglia attiva e capace ³⁵ Cedimenti differenziali ³⁶ Cavità sotterranee

³⁷ Localizzazione frana ³⁸ Interferente con l'infrastruttura ³⁹ A monte ⁴⁰ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000015

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE	¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 6	¹⁵ Minima 4	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)			319
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)			319
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0		
²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0
²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	2
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	³¹ Tipo instabilità	³² Frana	³³ Liquefazione
		³⁴ Faglia attiva e capace	³⁵ Cedimenti differenziali
		³⁶ Cavità sotterranee	
	³⁷ Localizzazione frana	³⁸ Interferente con l'infrastruttura	³⁹ A monte
		⁴⁰ A valle	
⁴¹ GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Falda ☒ Assente ☐ Freatica ☐ Artesiana		
	☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
	☒ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000016

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 8 ¹⁵ Minima 4

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1299

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1299

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ ZONA MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Tipo instabilità ³² Frana ³³ Liquefazione ³⁴ Faglia attiva e capace ³⁵ Cedimenti differenziali ³⁶ Cavità sotterranee

³⁷ Localizzazione frana ³⁸ Interferente con l'infrastruttura ³⁹ A monte ⁴⁰ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ⁴¹ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

⁴¹ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴² Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☒ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000017	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	245	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	245	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000018	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 7	¹⁵ Minima 4
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	116	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	116	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000019	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 13	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	505	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	505	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000020	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	326	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	326	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000021

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹³ ☐ F: locali	
¹² ☐ E: urbane di quartiere			
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima	6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	496		
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	496		
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0		
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace
	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	³⁵ ☐ Cavità sotterranee	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Roncopascolo 20037

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000022

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

¹⁴ LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) Massima 20 ¹⁵ Minima 4

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 6887

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 6887

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² ELEMENTI CRITICI (numero) Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 1

²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000023

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 75 ¹⁵ Minima 9

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 665

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 665

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)

²² Ferrovie in attraversamento 0 ²³ Ponti e viadotti 0

²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0 ²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 2 ^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Paradigna 10014

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000024

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 8 ¹⁵ Minima 4

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 1641

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 1641

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
- ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

- ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
- ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
- ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
- ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	1	²³ Ponti e viadotti	3	^{25b} Muri	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Paradigna 10014

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000025

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 6

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 3260

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 3260

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Quartiere Spip 30001

⁵ Tipo infrastruttura ☒ Accessibilità ☐ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000026

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali		
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento		
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali		
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 12	¹⁵ Minima	6	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	7191			
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	7191			
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0			
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0			
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	1	²³ Ponti e viadotti	2
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	2 °			
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta			
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali
	³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle	
	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☒ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000027

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☒ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 6
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	83
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	83

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	---	---

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☒ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000028

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali		
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento		
¹² ☒ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali		
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 11	¹⁵ Minima	5	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	632			
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	632			
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0			
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0			
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	1	²³ Ponti e viadotti	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	2
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °			
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta			
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali
	³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle	
	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana		
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato		
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☒ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000029	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 17	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	679	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	679	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000030

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali			
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento			
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☒ F: locali			
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 6	¹⁵ Minima	6		
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	214				
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	214				
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso				
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)				
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0				
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0				
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti 0		
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0		
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °				
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	³¹ Tipo instabilità	³² Frana	³³ Liquefazione	³⁴ Faglia attiva e capace	³⁵ Cedimenti differenziali
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	³⁷ Localizzazione frana		³⁸ Interferente con l'infrastruttura	³⁹ A monte	⁴⁰ A valle
	Falda		☐ Assente ☒ Freatica	☐ Artesiana	
	Acque superficiali		☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso	☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1	☐ R2	☐ R3	☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000031

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 9

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 629

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 629

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti	0	^{25b} Muri	0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0		

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

³¹ Frana ³² Liquefazione ³³ Faglia attiva e capace ³⁴ Cedimenti differenziali ³⁵ Cavità sotterranee

³⁶ Localizzazione frana ³⁷ Interferente con l'infrastruttura ³⁸ A monte ³⁹ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000032

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 12		¹⁵ Minima 8	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		941	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		886	
¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		1	
²² Ferrovie in attraversamento		0	
²³ Ponti e viadotti		0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0	
²⁵ Ponti e viadotti attraversanti		0	
^{25b} Muri		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		0 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
MICROZONAZIONE SISMICA			
Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana		³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace	
³⁴ ☐ Cedimenti differenziali		³⁵ ☐ Cavità sotterranee	
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura		³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA /		☐ Falda ☒ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA		☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI		☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000033

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 7	¹⁵ Minima 6
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	879
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	879

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No
---------------------------	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000034	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 15	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	389	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	389	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000035

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 8
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	253
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	253

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☒ Accessibilità ☐ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000036	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 13	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1867	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1867	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000037

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 7
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	77
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	77

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000038	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	283	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	283	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000039

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	342	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	342	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000040	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 7	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	433	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	414	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000041	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	120	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	19	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000042	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	991	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	907	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000043	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	340	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	313	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000044

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 15		¹⁵ Minima 13	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		1134	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		1134	
¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		0	
²³ Ponti e viadotti		1	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0	
²⁵ Ponti e viadotti attraversanti		0	
^{25b} Muri		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		0 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
MICROZONAZIONE SISMICA ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura		³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ☐ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana			
☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato			
⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4		⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000045	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	893	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	893	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000046

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima	10
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	395		
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	364		
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1		
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace
	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	³⁵ ☐ Cavità sotterranee	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle
	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000047	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 16	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	476	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	168	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	3	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000048

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹³ ☐ F: locali	
¹² ☐ E: urbane di quartiere			
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 16	¹⁵ Minima	10
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1232		
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	966		
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	10		
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0
			^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee		
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle		
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹	Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000049	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 14	¹⁵ Minima 9
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	202	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	135	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000050	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 15	¹⁵ Minima 14
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	68	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	14	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000051

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 16		¹⁵ Minima 14	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		288	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		209	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		2	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		²³ Ponti e viadotti	
0		0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	
0		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		0 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana		³² ☐ Liquefazione	
³³ ☐ Faglia attiva e capace		³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	
³⁵ ☐ Cavità sotterranee		³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	
³⁷ ☐ A monte		³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda		☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
Acque superficiali		☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI		☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000052

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 14		¹⁵ Minima 6	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		147	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		147	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)			
☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)			
☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		0	
²³ Ponti e viadotti		1	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		0	
²⁵ Ponti e viadotti attraversanti		0	
^{25b} Muri		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		2 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta			
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
³¹ Tipo instabilità ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
³⁶ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle			
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA			
⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☒ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000053

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 4
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	95	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	67	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 1

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0°

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000054	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 13	¹⁵ Minima 6
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1210	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1190	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000055	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 16	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1470	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1233	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 1	²³ Ponti e viadotti 2
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000056

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹³ ☐ F: locali	
¹² ☐ E: urbane di quartiere			
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 14	¹⁵ Minima	8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1684		
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1684		
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0		
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	0	²³ Ponti e viadotti 1
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee		
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle		
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000057

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 7		¹⁵ Minima 6	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		223	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		223	
¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		²³ Ponti e viadotti	
0		0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	
0		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		^{25b} Muri 0	
4 °			
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta			
³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
MICROZONAZIONE SISMICA ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle			
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ☐ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana			
☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato			
⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000058

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 7	¹⁵ Minima 7
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	351
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	254

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	2

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No
---------------------------	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000059	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 11	¹⁵ Minima 5
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	2220	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	2062	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	7	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 1 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Marano	10012
⁵ Tipo infrastruttura	☒ Accessibilità ☐ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000060	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 12	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	7552	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	7511	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 1 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000061

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10		¹⁵ Minima 7	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		143	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		143	
¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		1	
²² Ferrovie in attraversamento		²³ Ponti e viadotti	
ELEMENTI CRITICI (numero) ²⁴ Tunnel artificiali o naturali		²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	
0		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		^{25b} Muri	
0 °		0	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
MICROZONAZIONE SISMICA ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee			
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura		³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ☐ Falda ☒ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana			
☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato			
⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4		⁴² Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	San Prospero	10018
⁵ Tipo infrastruttura	☒ Accessibilità ☐ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000062	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☒ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 9
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	4084	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	4080	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000063	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 14	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1178	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1113	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	1	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000064	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 9
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	476	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	476	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 1	²³ Ponti e viadotti 1
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000065	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 4
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	362	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	362	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☒ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 1
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	5 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☒ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000066

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 9		¹⁵ Minima 6	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		495	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		495	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)			
☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)			
☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		²³ Ponti e viadotti	
0		0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	
0		0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		0 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana		³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace	
³⁴ ☐ Cedimenti differenziali		³⁵ ☐ Cavità sotterranee	
Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura		³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle	
³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA		Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
Acque superficiali		☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI		☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000067	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 10	¹⁵ Minima 5
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	461	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	461	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000068

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹³ ☐ F: locali	
¹² ☐ E: urbane di quartiere			
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 11	¹⁵ Minima	5
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	1832		
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	1832		
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso		
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)		
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0		
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0		
²² ELEMENTI CRITICI (numero)	Ferrovie in attraversamento	2	²³ Ponti e viadotti 1
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali	0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 1
			^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °		
²⁷ MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)		
²⁸ UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta		
³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee		
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle		
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000069

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☒ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 8 ¹⁵ Minima 6

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 649

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 649

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ☐ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000070

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento	
¹² ☒ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10 ¹⁵ Minima 5

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 831

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 831

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 0

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	^{25b} Muri 0

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000071

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	69	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	69	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	---	---

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000072

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane		⁹ ☐ B: extraurbane principali	
CATEGORIE STRADE ¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie		¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento	
¹² ☐ E: urbane di quartiere		¹³ ☐ F: locali	
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 10		¹⁵ Minima 9	
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)		453	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)		453	
¹⁸ ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni			
☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni			
☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata			
☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso			
¹⁹ ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi			
☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)			
☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate			
☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)			
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)		0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)		0	
²² Ferrovie in attraversamento		²³ Ponti e viadotti	
0		1	
²⁴ Tunnel artificiali o naturali		²⁵ Ponti e viadotti attraversanti	
0		1	
		^{25b} Muri 0	
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE		0 °	
²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile			
MICROZONAZIONE SISMICA			
³¹ Frana		³² Liquefazione	
³³ Faglia attiva e capace		³⁴ Cedimenti differenziali	
³⁵ Cavità sotterranee			
Localizzazione frana		³⁶ Interferente con l'infrastruttura	
³⁷ A monte		³⁸ A valle	
³⁹ GEOLOGIA /		☐ Falda ☒ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA		☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI		☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000073

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 5
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	624
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	624

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000074	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☒ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 7
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	23	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	6	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	1	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana	
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato	
⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000075

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 9	¹⁵ Minima 8
--------------------------------	-------------------------	------------------------

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	194
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	139

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
	☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
	☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
	☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
	☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
	☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
	☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	0
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	4

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °
---	-----

²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
--------------------------	--

UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
------------	--	--

MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
	Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No
---------------------------	--	---

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000076

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 8	¹⁵ Minima 8
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	22	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	7	

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata

☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)

☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi

☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)

☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate

☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 1

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 0

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0 °

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità	³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione	³³ ☐ Faglia attiva e capace	³⁴ ☐ Cedimenti differenziali	³⁵ ☐ Cavità sotterranee
Localizzazione frana	³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte	³⁸ ☐ A valle		

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA

Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione 19 / 04 / 2023 Codice ISTAT

¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08

² Provincia Parma 034

³ Comune Parma 027

⁴ Località abitata Parma 10015

⁵ Tipo infrastruttura ☐ Accessibilità ☒ Connessione

⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione 0000000077

⁷ Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☐ E: urbane di quartiere	¹³ ☒ F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) ¹⁴ Massima 7 ¹⁵ Minima 7

¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m) 38

¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m) 5

¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore) ☒ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☐ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L) 1

²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L) 1

ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0	^{25b} Muri 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0	

²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE 0°

²⁷ MORFOLOGIA ☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)

²⁸ UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta

³⁰ MICROZONAZIONE SISMICA ☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile

Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana ³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee

Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura ³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle

³⁹ GEOLOGIA / ⁴⁰ IDROGEOLOGIA ☐ Falda ☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana

☐ Acque superficiali ☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato

⁴¹ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 04 / 2023	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Parma	034
³ Comune	Parma	027
⁴ Località abitata	Parma	10015
⁵ Tipo infrastruttura	☐ Accessibilità ☒ Connessione	
⁶ Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione	0000000078	
⁷ Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE	⁸ ☐ A: autostrade urbane ed extraurbane	⁹ ☐ B: extraurbane principali
	¹⁰ ☐ C: extraurbane secondarie	¹¹ ☐ D: urbane di scorrimento
	¹² ☒ E: urbane di quartiere	¹³ ☐ F: locali
LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m)	¹⁴ Massima 17	¹⁵ Minima 5
¹⁶ LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)	182	
¹⁷ LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (m)	25	
¹⁸ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)	☒ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni ☐ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni ☐ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata ☐ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso	
¹⁹ OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)	☐ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi ☒ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.) ☐ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate ☐ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)	
²⁰ NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)	4	
²¹ NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>L)	0	
ELEMENTI CRITICI (numero)	²² Ferrovie in attraversamento 0	²³ Ponti e viadotti 0
	²⁴ Tunnel artificiali o naturali 0	²⁵ Ponti e viadotti attraversanti 0 ^{25b} Muri 0
²⁶ PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE	0 °	
²⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	²⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	²⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ³¹ ☐ Frana	³² ☐ Liquefazione ³³ ☐ Faglia attiva e capace ³⁴ ☐ Cedimenti differenziali ³⁵ ☐ Cavità sotterranee
	Localizzazione frana ³⁶ ☐ Interferente con l'infrastruttura	³⁷ ☐ A monte ³⁸ ☐ A valle
³⁹ GEOLOGIA /	Falda	☐ Assente ☒ Freatica ☐ Artesiana
⁴⁰ IDROGEOLOGIA	Acque superficiali	☒ Assenti ☐ Ruscaldamento diffuso ☐ Ruscaldamento concentrato
⁴¹ Rischio PAI	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁴² Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16	/	12	/	2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA						08
² Provincia	Parma						034
³ Comune	Parma						027
⁴ Località abitata	Parma						10015
⁵ Sezione censuaria							621
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000004187					00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza							
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000055				b	
	c					d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)							

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		3				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	3
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)				9999
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO				4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						220
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione					☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti					☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura					☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti					☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata					☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni					☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella					☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)					☒ sì ☐ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo					☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis					☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini					☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere					☒ sì ☐ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate					☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene					☒ sì ☐ no
³⁶	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico					☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio			³⁹	Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴	Cedimenti differenziali ⁴⁵	Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸	A valle	
	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000073	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		6			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	3	¹⁵ Altre strutture	3
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		3053	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	2		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		86			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			125
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		6
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	2
	¹⁴ C.a.	4
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	23	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		2328
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		8
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		49
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			163
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		25
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		3
NUMERO US ¹³ Muratura	18	¹⁴ C.a. 3
¹⁵ Altre strutture		4
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	14	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 9999
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 7
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		220
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☒ sì ☐ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			136
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		24
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		2
NUMERO US	¹³ Muratura	23
	¹⁴ C.a.	1
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	12	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		6133
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		7
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		160
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		8
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☒ sì ☐ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		7
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	7
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	15	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		2256
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		9
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		71
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		4
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☒ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10	/	11	/	2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA						08
² Provincia	Parma						034
³ Comune	Parma						027
⁴ Località abitata	Parma						10015
⁵ Sezione censuaria							183
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006335					00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000004						
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a					b	
	c					d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)							

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)				2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE				0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)				0
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	2
			¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	17	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	760	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	6	
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				35
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella			☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini			☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴
				Cedimenti differenziali ⁴⁵
				Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸
	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰
		Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006386	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	1	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		730	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	3		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		62			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no			
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10	/	11	/	2016	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA				08	
² Provincia	Parma				034	
³ Comune	Parma				027	
⁴ Località abitata	Parma				10015	
⁵ Sezione censuaria					183	
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006596				00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000004					
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a				b	
	c				d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)						

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)				2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE				0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)				0
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	2
			¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	17	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	760	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	6	
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				35
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella			☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni			☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴
				Cedimenti differenziali ⁴⁵
				Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸
	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3 ☐ R4
		Area alluvionabile ⁵⁰		☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10	/	11	/	2016	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA				08	
² Provincia	Parma				034	
³ Comune	Parma				027	
⁴ Località abitata	Parma				10015	
⁵ Sezione censuaria					183	
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006599				00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000004					
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a				b	
	c				d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)						

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)				2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE				0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)				0
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	2
			¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	17	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	760	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	6	
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				35
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti			☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti			☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata			☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni			☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella			☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo			☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis			☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni			☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere			☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate			☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene			☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹
				Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴
				Cedimenti differenziali ⁴⁵
				Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸
	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3
		☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006917	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		3				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	3	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	20	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		1720		
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	7			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		133				
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3				
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no				
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no				
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☐ sì ☒ no				
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no				
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no				
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no				
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no				
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no				
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no				
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no				
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no				
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no				
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no				
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no				
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no				
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile					
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee					
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle					
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No					

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			794
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000006963	01	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000063	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	1
	¹⁴ C.a.	1
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	17	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		730
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		8
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		50
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			112
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000051	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	5
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	28	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		3894
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	7	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		15
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		79
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			120
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	0000000051
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	5
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	31	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	7	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		79
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			137
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		36
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		1
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	36
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	12	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		4200
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		7
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		290
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		4
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☒ sì ☐ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☒ sì ☐ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Pilastrello		10016
⁵ Sezione censuaria			1062
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		7
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	4
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	3
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1188
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		70
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☒ sì ☐ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☒ sì ☐ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000010834	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000058	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	2
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	22	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1032
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	6	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		7
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		47
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Marano		10012
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000013551	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a. 0
¹⁵ Altre strutture		2
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	3	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 416
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 1
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		2
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			229
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	0000000077
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		8
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	8
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	12	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1090
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		5
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucature incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			274
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000019224	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000042	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US	¹³ Muratura	0
	¹⁴ C.a.	4
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	13	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		1117
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	7	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		7
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		113
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☐ sì ☒ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			234
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000076	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1
NUMERO US	¹³ Muratura	5
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	15	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		2935
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		20
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☒ sì ☐ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☒ sì ☐ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	0000000038
	c 0000000037	d	0000000039
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		14
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		14
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a. 9
¹⁵ Altre strutture		5
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	23	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 9999
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	3	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 12
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		155
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☒ sì ☐ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrati isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000020716	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000035	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		7					
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		7					
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0					
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	7	¹⁵ Altre strutture	0	
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		3050			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	2	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		6			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				42			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì	☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì	☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☐ sì	☒ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì	☒ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☒ sì	☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì	☒ no			
²⁸	Testata snella		☐ sì	☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì	☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì	☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis		☒ sì	☐ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì	☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì	☒ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì	☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì	☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì	☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile			
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana	⁴² ☐ Liquefazione	⁴³ ☐ Faglia attiva e capace	⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali	⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐	☒ Interferente con l'aggregato strutturale	⁴⁷ ☐ A monte	⁴⁸ ☐ A valle			
	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3	☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	
						☒ Sì	☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13	/	07	/	2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA						08
² Provincia	Parma						034
³ Comune	Parma						027
⁴ Località abitata	Parma						10015
⁵ Sezione censuaria							
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000021466					00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000002						
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a					b	
	c					d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)							

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3				
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0				
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1				
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	2	¹⁵ Altre strutture	1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	5	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)	2150			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	1			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	0					
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	1					
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione ☐ sì ☒ no					
²³	Rifusioni o intasamenti ☐ sì ☒ no					
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura ☒ sì ☐ no					
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti ☒ sì ☐ no					
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata ☒ sì ☐ no					
²⁷	Disallineamento negli spazi interni ☒ sì ☐ no					
²⁸	Testata snella ☐ sì ☒ no					
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) ☐ sì ☒ no					
³⁰	Sistema di bucatore incongruo ☐ sì ☒ no					
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis ☐ sì ☒ no					
³²	Sopraelevazioni, altane, torrini ☐ sì ☒ no					
³³	Torri, campanili, ciminiere ☐ sì ☒ no					
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate ☐ sì ☒ no					
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene ☐ sì ☒ no					
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ☐ sì ☒ no					
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)					
UBICAZIONE	³⁸	Sotto versante incombente o forte pendio		³⁹	Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹	Frana ⁴²	Liquefazione ⁴³	Faglia attiva e capace ⁴⁴	Cedimenti differenziali ⁴⁵ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶	Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷		A monte ⁴⁸	A valle	
	Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No		

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			315
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		4
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	4	¹⁴ C.a. 0
¹⁵ Altre strutture		0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 636
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		46
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		3
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☐ sì ☒ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☒ sì ☐ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ Frana ⁴² Liquefazione ⁴³ Faglia attiva e capace ⁴⁴ Cedimenti differenziali ⁴⁵ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ A monte ⁴⁸ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	12 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			314
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000023708	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a. 1
¹⁵ Altre strutture		1
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 9700
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 3
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		999
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☒ sì ☐ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☐ sì ☒ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000023767	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b	0000000035
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		5					
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		5					
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0					
NUMERO US	¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a.	5	¹⁵ Altre strutture	0	
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	12	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		4462			
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO		4			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				100			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0			
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì	☒ no			
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì	☒ no			
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì	☐ no			
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☒ sì	☐ no			
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☒ sì	☐ no			
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì	☒ no			
²⁸	Testata snella		☐ sì	☒ no			
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì	☒ no			
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì	☒ no			
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis		☐ sì	☒ no			
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☐ sì	☒ no			
³³	Torri, campanili, ciminiere		☒ sì	☐ no			
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì	☒ no			
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì	☒ no			
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì	☒ no			
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta					
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile			
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana	⁴² ☐ Liquefazione	⁴³ ☐ Faglia attiva e capace	⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali	⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee		
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	⁴⁷ ☐ A monte	⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3	☐ R4	⁵⁰ Area alluvionabile	
						☒ Sì	☐ No

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000045135	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	0000000038
	c 0000000037	d	0000000039
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0
NUMERO US ¹³ Muratura	0	¹⁴ C.a. 2
¹⁵ Altre strutture		0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq) 1300
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO 2
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		0
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		0
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
²³	Rifusioni o intasamenti	☐ sì ☒ no
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
²⁷	Disallineamento negli spazi interni	☒ sì ☐ no
²⁸	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
³⁰	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
³³	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☐ sì ☒ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000045144	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza			
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		3
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		2
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		1
NUMERO US	¹³ Muratura	1
	¹⁴ C.a.	0
	¹⁵ Altre strutture	2
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	25	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)
		5260
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO
		4
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)		118
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)		1
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	☐ sì ☒ no
	Rifusioni o intasamenti	☒ sì ☐ no
²⁴ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	☒ sì ☐ no
	Disallineamento tra quote orizzontamenti	☒ sì ☐ no
	Disallineamento pareti di facciata	☒ sì ☐ no
	Disallineamento negli spazi interni	☐ sì ☒ no
	Testata snella	☐ sì ☒ no
²⁹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	☐ sì ☒ no
	Sistema di bucatore incongruo	☐ sì ☒ no
	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis	☐ sì ☒ no
	Sopraelevazioni, altane, torrioni	☒ sì ☐ no
	Torri, campanili, ciminiere	☐ sì ☒ no
	Unità Strutturali degradate o danneggiate	☐ sì ☒ no
³⁵ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	☐ sì ☒ no
	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	☒ sì ☐ no
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
² Provincia	Parma		034
³ Comune	Parma		027
⁴ Località abitata	Parma		10015
⁵ Sezione censuaria			
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000045145	00	
⁷ Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
⁸ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

¹⁰ NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)		2			
¹¹ (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE		0			
¹² (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,...)		0			
NUMERO US ¹³ Muratura	2	¹⁴ C.a.	0	¹⁵ Altre strutture	0
¹⁶ ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	3	¹⁷ SUPERFICIE COPERTA (mq)		315	
¹⁸ NUMERO PIANI MINIMO	1	¹⁹ NUMERO PIANI MASSIMO	1		
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			0		
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		
²² INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione		☐ sì ☒ no		
²³	Rifusioni o intasamenti		☐ sì ☒ no		
²⁴	Disallineamento tra quote di imposta della copertura		☒ sì ☐ no		
²⁵	Disallineamento tra quote orizzontamenti		☐ sì ☒ no		
²⁶ REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento pareti di facciata		☐ sì ☒ no		
²⁷	Disallineamento negli spazi interni		☐ sì ☒ no		
²⁸	Testata snella		☐ sì ☒ no		
²⁹	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)		☐ sì ☒ no		
³⁰	Sistema di bucatore incongruo		☐ sì ☒ no		
³¹ ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Pilastrini isolati, portici, piani pilotis		☒ sì ☐ no		
³²	Sopraelevazioni, altane, torrioni		☒ sì ☐ no		
³³	Torri, campanili, ciminiere		☐ sì ☒ no		
³⁴	Unità Strutturali degradate o danneggiate		☐ sì ☒ no		
³⁵	Diffuso sistema di tiranti e catene		☐ sì ☒ no		
³⁶ RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico		☐ sì ☒ no		
³⁷ MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	³⁸ ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ³⁹ ☐ Sopra versante incombente o cresta				
MICROZONAZIONE SISMICA	⁴⁰ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile				
	Tipo instabilità ⁴¹ ☐ Frana ⁴² ☐ Liquefazione ⁴³ ☐ Faglia attiva e capace ⁴⁴ ☐ Cedimenti differenziali ⁴⁵ ☐ Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ⁴⁶ ☐ Interferente con l'aggregato strutturale ⁴⁷ ☐ A monte ⁴⁸ ☐ A valle				
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ⁵⁰ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No				

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000003830	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			621
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004187	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000055	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Europa	11 Civico	72
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	42 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	43 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	☒ 62-71
			72-81	82-91
			92-01	≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			621
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004187	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le Europa	11 Civico	72
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	50			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			621
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000004187	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le Europa	11 Civico	72
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	43 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	10									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005299	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☐ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005784	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
45 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005785	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☒ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005786	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	2
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005787	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
37 MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42 Rischio PAI
43 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Trieste	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	47 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	18			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Trieste	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	39			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Trieste	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 7)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 7)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 7)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	21									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	56
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 9)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	27			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	540
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	45			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006122	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Trieste	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	23
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'unità strutturale	45 Cavità sotterranee
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 38)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 12)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	138			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Valorio	11 Civico	6/1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 ☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
42 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	43 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S03			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	✓ 62-71
	72-81	82-91	92-01	≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. Della Repubblica	11 Civico	56
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 Localizzazione frana
39 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	41 Area alluvionabile
41 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	30			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 8)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	26									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 9)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 6)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	39			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	28			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	1			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	60
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte
45 A valle	46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47 Area alluvionabile
48 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	20			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	62
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	34			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	64
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	64
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	011		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	64
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	44			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	012		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	66
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
46 Rischio PAI	43 ☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	47 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	27			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	013		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	68
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	25			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	014		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	70
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	32			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	015		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Sepolcro	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	10			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13	/	12	/	2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA						08
2 Provincia	Parma						034
3 Comune	Parma						027
4 Località abitata	Parma						10015
5 Sezione censuaria							163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134					01	
7 Identificativo Unità Strutturale						016	
8 Identificativo Area di Emergenza							
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a					b	
	c					d	
10 Indirizzo	P.le Santo Sepolcro					11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)							

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì	☒ No	14	☒ Interna	☐ D'estremità	☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)							☐ Sì ☒ No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa	☐ Teatro	☐ Torre/campanile/ciminiera	☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI	☒ 0	☐ 1	☐ 2	☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50	☐ 2,50-3-50	☒ 3,50-5,00	☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	9	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	225				
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a.	☐ Acciaio	☐ Acciaio-c.l.s.	☒ Muratura	☐ Mista (muratura/c.a.)	☐ Legno	☐ Non identificata
25 TIPO MURATURA	☒ Buona	☐ Cattiva	☐ Non identificata				
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo	☐ Medio - grave	☒ Leggero	☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☒ Carente	☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32	☐ Pubblica	33	☒ Privata			
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante	☐ Su leggero pendio (15°÷30°)	☐ Su forte pendio (>30°)				
UBICAZIONE	35	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36	☐ Sopra versante incombente o cresta			
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile	☒ Stabile con amplificazioni	☐ Instabile			
	Tipo instabilità	38	☐ Frana	39	☐ Liquefazione	40	☐ Faglia attiva e capace
	Localizzazione frana	43	☐ Interferente con l'unità strutturale				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	☐ R1	☒ R2	☐ R3	☐ R4	47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No
						41	☐ Cedimenti differenziali
						42	☐ Cavità sotterranee
						44	☐ A monte
						45	☐ A valle

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65						
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A	Residenziale	(H	0	)	D	Turistico
			(K	0	)	G	Deposito
			(N	0	)		
	B	Commercio	(I	0	)	E	Produzione
			(L	0	)		
	C	Serv. pubbl.	(J	0	)	F	Uffici
			(M	2	)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01
	☐ ≥2002						
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65%	☐ 30-65%	☐ <30%	☐ Non utilizzato	☐ In costruzione	☐ Non finito	☐ Abbandonato
52 OCCUPANTI	4						

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	017		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Sepolcro	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	44
45	45	46
46	46	47

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	018		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	74
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	50
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	019		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via C. Corsi	11 Civico	19
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte
45 A valle	46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47 Area alluvionabile
48 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S60									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	020		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	76
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 3)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	16									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	21 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	021		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	78
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65%	☐ 30-65%	☐ <30%	☐ Non utilizzato
	☐ In costruzione	☐ Non finito	☐ Abbandonato	
52 OCCUPANTI	19			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	022		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Valorio	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	2									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	023		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Valorio	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
33 ☒ Privata	34 MORFOLOGIA	35 UBICAZIONE
☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	40 ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
42 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
45 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	46 Area alluvionabile
		☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	024		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Valorio	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☒ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S11			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	✓ ≤1919	19-45	46-61	62-71
	72-81	82-91	92-01	≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	5			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	27 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			163
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006134	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	025		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via C. Corsi	11 Civico	19
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	16
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Santo Stefano	11 Civico	46
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 A monte
		46 A valle
		47 Area alluvionabile
		☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	130
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. Petrarca	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	15			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	44
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	36
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	37
38 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	39
40	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	41
42	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	43
44	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	45
45	45 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47
47	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90																																											
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A</td> <td>Residenziale</td> <td>(H</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>D</td> <td>Turistico</td> <td>(K</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>G</td> <td>Deposito</td> <td>(N</td> <td>0</td> <td>)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>✓ Commercio</td> <td>(I</td> <td>2</td> <td>)</td> <td>E</td> <td>Produzione</td> <td>(L</td> <td>0</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Serv. pubbl.</td> <td>(J</td> <td>0</td> <td>)</td> <td>F</td> <td>Uffici</td> <td>(M</td> <td>0</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	Residenziale	(H	0	)	D	Turistico	(K	0	)	G	Deposito	(N	0	)	B	✓ Commercio	(I	2	)	E	Produzione	(L	0	)					C	Serv. pubbl.	(J	0	)	F	Uffici	(M	0	)				
A	Residenziale	(H	0	)	D	Turistico	(K	0	)	G	Deposito	(N	0	)																														
B	✓ Commercio	(I	2	)	E	Produzione	(L	0	)																																			
C	Serv. pubbl.	(J	0	)	F	Uffici	(M	0	)																																			
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002																																											
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato																																											
52 OCCUPANTI	6																																											

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	44
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	30			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	46
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	42			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	48
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	50
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	011		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	50
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	18
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	27			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	012		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	52
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	35
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	013		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	12			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	014		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 ☒ Pubblica ☐ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S04									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	400									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	015		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	12
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria		136	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	016		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	14
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	29
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 10)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 4)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 4)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)	
A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	54									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	017		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. A. Saffi	11 Civico	16
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	018		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
	45 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	3									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	019		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	19-45	46-61	62-71
		72-81	82-91	92-01
				≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	020		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	11 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	021		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S61									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	022		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	023		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S61			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			136
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006212	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	024		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le Santo Stefano	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☒ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	15			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	10/C
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	10			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	10
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	33			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☒ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	21			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☒ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42 Cavità sotterranee
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile
		☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 10)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 2)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	36									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☐ Residenziale (H 0)</td> <td>D ☒ Turistico (K 1)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☐ Residenziale (H 0)	D ☒ Turistico (K 1)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☐ Residenziale (H 0)	D ☒ Turistico (K 1)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	42									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	0000000050
	c	d	
10 Indirizzo	Via Trento	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 450
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☒ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
43 Localizzazione frana	44 ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	51			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006245	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Trento	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	9	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 19)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 5)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	78			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006335	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☐ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	35			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006335	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	50			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			174
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006481	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Tanara	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 1220
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 61)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 5)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 61)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)	
A ☒ Residenziale (H 61)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	198									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006592	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	40
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☒ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	51			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006596	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 TIPO INSTABILITÀ
36 TIPO INSTABILITÀ	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 CEDIMENTI DIFFERENZIALI
37 CEDIMENTI DIFFERENZIALI	☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	38 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
38 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 AREA ALLUVIONABILE
40 AREA ALLUVIONABILE	☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	35			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006596	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	11
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 14)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	50									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006599	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 TIPO INSTABILITÀ
36 TIPO INSTABILITÀ	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	37 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
37 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	38 RISCHIO PAI
38 RISCHIO PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	39 AREA ALLUVIONABILE
39 AREA ALLUVIONABILE	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	35			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006599	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via F.A.M. Provesi	11 Civico	7
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	50			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			175
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006809	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Tanara	11 Civico	12B
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	19
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	62-71
			72-81	82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	48			



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006963	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000063	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☐ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 24)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☒ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	80			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006963	01	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000063	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 9)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	35			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			112
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000051	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. G. Garibaldi	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	12	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	31
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 27)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 27)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 27)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	84									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			112
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000051	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le V. Bottego	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	9	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 36)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	133			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			112
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via G. Verdi	11 Civico	25
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	15	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	44
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 49)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 10)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	186			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			112
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. G. e P. Albertelli	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	19
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	48			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			112
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007045	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. G. Garibaldi	11 Civico	46
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	24
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 26)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 12)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	114			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007101	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	44
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☒ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 Localizzazione frana
39 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	41 Area alluvionabile
41 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 11)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 2)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	39									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			122
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007161	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	36
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	38
39	Tipo instabilità ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 10)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 5)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)	
A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	51									

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007338	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 20)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 20)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 20)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	60									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007420	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	42
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☒ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
41 Cedimenti differenziali	42 Cavità sotterranee	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
42 Cavità sotterranee	43 Localizzazione frana	44 Rischio PAI
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'unità strutturale	45 R1 ☐ R2 ☒ R3 ☐ R4 ☐
44 Interferente con l'unità strutturale	45 A monte ☐ A valle ☐	47 Area alluvionabile
45 A monte	46 A valle	☒ Sì ☐ No
46 A valle		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 11)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	39									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007558	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	34/a
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65%	☐ 30-65%	☐ <30%	☐ Non utilizzato
	☐ In costruzione	☐ Non finito	☐ Abbandonato	
52 OCCUPANTI	10			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			120
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le V. Bottego	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	22
23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	720	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 31)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 7)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 7)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 7)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 7)	
A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 7)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 7)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	135									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			120
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Monte Altissimo	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	12	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	27
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 57)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	186			

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			120
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000050	b	
	c	d	
10 Indirizzo	P.za C.A. Dalla Chiesa	11 Civico	13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	43 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	72			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			120
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000051	b	
	c	d	
10 Indirizzo	P.za C.A. Dalla Chiesa	11 Civico	15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	16	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	46
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
40 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 47)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 5)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 14)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	198			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			120
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007861	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000051	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le V. Bottego	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	14	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	40
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 37)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 6)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 8)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 37)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 8)	
A ☒ Residenziale (H 37)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 8)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	153									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			530
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007898	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	41 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			530
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007914	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 A monte ☐ A valle
	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 2)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	☒ 62-71
			72-81	82-91
			92-01	≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			530
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000007994	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Castel Giorgio	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			125
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008020	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	38
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☒ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42 Cavità sotterranee
Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
		☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 16)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 3)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	60									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			530
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008032	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Castel Giorgio	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			530
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008066	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Castel Giorgio	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	11 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008168	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	28
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
46 Rischio PAI	43 ☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
	47 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 13)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	40									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	11 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008267	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Mantova	11 Civico	24
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	☐ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			122
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008349	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	34
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 14)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 4)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	60									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	11 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008364	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	L.go D.E. Muzio	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 8)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	25									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			172
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008385	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Tanara	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 13)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 4)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)	
A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	54									

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008648	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000008672	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	16/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S73									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			174
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009020	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Tanara	11 Civico	7
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 300
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 20)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 20)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 20)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	60									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			121
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009075	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000049	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Fratti	11 Civico	24
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	38
39	Tipo instabilità ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 53)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	180			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			183
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009081	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Lazio	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S67			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	62-71
			72-81 ☒	82-91 92-01 ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	1			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	11 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			794
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009151	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000004		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	L.go D.E. Muzio	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 11)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	35									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	47
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 7)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 2)	F ☒ Uffici (M 4)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	30			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	45
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte
45 A valle	46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47 Area alluvionabile
48 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 13)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 3)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	34									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	43
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 4)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	26			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000047	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	41
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
	45 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	16			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	37
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☒ Pubblica ☐ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	39
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☐ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S38			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	5			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	35
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 2)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 3)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)	
A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	009		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	30
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	16			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	010		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	31
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 7)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	28			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	011		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	29
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S41			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	19-45	46-61	62-71
		72-81	82-91	92-01
				≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65%	☐ 30-65%	☐ <30%	☐ Non utilizzato
		☐ In costruzione	☐ Non finito	☐ Abbandonato
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	012		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	27
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	13			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	013		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. XXII Luglio	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	35			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	014		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. XXII Luglio	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	31 STATO MANUTENTIVO
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
	46 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	9									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	015		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	016		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. XXII Luglio	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	18			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	017		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. della Repubblica	11 Civico	29
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S41			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D ☒ Turistico (K 1)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	19-45	46-61	62-71
	72-81	82-91	92-01	≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	018		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	8
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 1)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	3			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	019		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	22			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	020		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	10
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 2)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	22			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	021		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	022		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	8
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	023		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	10
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 2)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	024		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	12
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 11)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 11)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	33									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	16 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	025		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	14
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☒ Pubblica ☐ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S52									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 1)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 5)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)	
A ☒ Residenziale (H 1)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 5)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	200									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	027		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	18
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	24			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	028		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	16
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	6			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	029		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	20			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	030		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	24
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	20			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	031		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	26
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	12			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	032		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	B.go Della Posta	11 Civico	28
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 5)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	☐ 19-45	☐ 46-61	☐ 62-71
	☐ 72-81	☐ 82-91	☐ 92-01	☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	12			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	033		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b	c d	
10 Indirizzo	B.go Collegio Maria Luigia	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta	37 MICROZONAZIONE SISMICA
38 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	39 Tipo instabilità
40 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali	42 Cavità sotterranee
43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'unità strutturale	45 A monte ☐ A valle
46 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	47 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	48 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 8)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 6)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 8)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	32									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	034		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	B.go Bicchierai	11 Civico	2
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	6									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	035		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Bicchierai	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	8			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	036		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	B.go Bicchierai	11 Civico	12
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	31 STATO MANUTENTIVO
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	44 A monte ☐ A valle
	45 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	8			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	09 / 09 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			137
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009195	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	037		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	B.go Bicchierai	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 7)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	14			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			994
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009225	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	35
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	28
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 14)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 14)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	35									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000009678	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000061	b	0000000062
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torricella	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	276
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☒
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	6
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30
31 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 STATO MANUTENTIVO
33 PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
35 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
39 Localizzazione frana	43 ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	44 ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Buono ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	44 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	7
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 A monte
		45 A valle
		47 Area alluvionabile
		☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	☒ 46-61	62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Pilastrello		10016
5 Sezione censuaria			1062
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010356	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	260
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E ☒ Produzione (L 1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E ☒ Produzione (L 1)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☒ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			994
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010599	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	39
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 18)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	51			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			949
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010834	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000058	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 36)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 3)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 36)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 36)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	94									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			949
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000010834	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000058	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 12)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 3)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	33									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			994
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011521	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	37
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	18
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 13)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 ☒ 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	32									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			963
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000011892	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	22
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	18
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 10)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 10)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	25									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000012026	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			951
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000012227	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000058	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	17
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 22)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☒ Commercio (I 5)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	60			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			995
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000012354	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	30
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	19
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 22)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 22)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A ☒ Residenziale (H 22)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	55									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	04 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			963
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000012598	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000059	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via P. Torelli	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	448
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	33
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	40
40 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	41

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 9)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 9)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 9)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	22									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000013551	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☐ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000013551	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 08 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			180
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000013599	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000046	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le P.M. Rossi	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23 840
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 26)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 26)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 26)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	78									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000014560	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000006		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000061	b	0000000062
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torricella	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000014956	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000077	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via A. Riva	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	13
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	11
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	9									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	12									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	7
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
45 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	46
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	48

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	0000000077
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☒ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☒ Sì ☐ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	36
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	37
38 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	39
40	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	41
42	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
45	44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	46
46	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	47

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 6)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 6)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	18									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	007		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000077	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via A. Riva	11 Civico	7
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	12			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000018862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000077	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via A. Riva	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 A monte
	47 Area alluvionabile	46 A valle
	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	9									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			407
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019005	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le G. Rasori	11 Civico	5/1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	9	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	28
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 33)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 33)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 33)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	103									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			274
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019224	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le Maria Luigia	11 Civico	15
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	13
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	44
45	45 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 17)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 17)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 17)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	55									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			274
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019224	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le Caprera	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 TIPO INSTABILITÀ
36 TIPO INSTABILITÀ	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 CEDIMENTI DIFFERENZIALI
37 CEDIMENTI DIFFERENZIALI	☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	38 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
38 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	39 Rischio PAI
39 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 AREA ALLUVIONABILE
40 AREA ALLUVIONABILE	☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	36			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			274
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019224	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	V.le Caprera	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	36			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			274
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019224	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000042	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Caprera	11 Civico	5
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☒ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile
47 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 12)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 12)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	36									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			234
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☒ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S24									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	✓ ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			234
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S24									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			234
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000076	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S24									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			234
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	12
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S24									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	19 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			234
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019257	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	005		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Del Quartiere	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S24			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☒ ≤1919	19-45	46-61	62-71
		72-81	82-91	92-01
				≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			231
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019285	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le dei Mille	11 Civico	86
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☒ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 4)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 4)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	16									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			191
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019415	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000054	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Piacenza	11 Civico	11
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 31)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 4)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 4)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	110									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			407
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019900	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le G. Rasori	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	24
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	40 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
41 Rischio PAI	43 ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 48)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 8)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 3)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 48)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 8)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)	
A ☒ Residenziale (H 48)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 8)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 3)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	166									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			407
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020322	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000075	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Strela	11 Civico	1
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	24
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA ☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 37)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 3)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 37)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A ☒ Residenziale (H 37)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 3)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	121									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			229
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020499	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000041	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le Vittoria	11 Civico	31
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI ☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI ☐ Sì ☒ No
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 40)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 40)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 40)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	120									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			405
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000020564	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000007	b	
	c	d	
10 Indirizzo	V.le A. Gramsci	11 Civico	4
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	8	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	22
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 70)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 6)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 70)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 70)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 6)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	222									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	14 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			340
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021089	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000032	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via La Spezia	11 Civico	193
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	28
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 2)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 14)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 2)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 14)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 2)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 14)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	50									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021448	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	3
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	30
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	31 STATO MANUTENTIVO
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 Tipo instabilità ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee
	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
	44 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	45
		47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	94			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021466	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	L.go C. Beccaria	11 Civico	9/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S67									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021466	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	L.go C. Beccaria	11 Civico	9/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S67									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021466	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	L.go C. Beccaria	11 Civico	9/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 TIPO INSTABILITÀ
36 TIPO INSTABILITÀ	☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	37 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
37 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	38 RISCHIO PAI
38 RISCHIO PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 2)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 2)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	2									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria		315	
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	☒ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	36 Tipo instabilità
36 Tipo instabilità	☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	37 Cedimenti differenziali
37 Cedimenti differenziali	☐ A monte ☒ A valle	38 Localizzazione frana
38 Localizzazione frana	☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☒ A valle	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	☐ Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	40 Area alluvionabile
40 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0) D Turistico (K 0) G Deposito (N 0) B Commercio (I 0) E Produzione (L 0) C ✓ Serv. pubbl. (J 1) F Uffici (M 0)
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato
52 OCCUPANTI	1

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	9
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 3)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 3)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ☐ 19-45 ☒ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	4									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	08 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000021752	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	004		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	20
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☐ No	27 PILASTRI ISOLATI
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
42 Rischio PAI	43 ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000022293	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000033	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Levanto	11 Civico	2/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000022407	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000033	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Levanto	11 Civico	2/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Sì ☒ No
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	<table> <tr> <td>≤1919</td> <td>19-45</td> <td>46-61</td> <td>62-71</td> <td>72-81</td> <td>82-91</td> <td>✓ 92-01</td> <td>≥2002</td> </tr> </table>	≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	✓ 92-01	≥2002	
≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	✓ 92-01	≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			369
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000022636	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Rio Maggiore	11 Civico	6
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 13)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 13)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	39									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			316
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000022902	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via Rio Maggiore	11 Civico	9
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	20
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale	42 Cavità sotterranee
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	45 A monte ☐ A valle
	47 Area alluvionabile	☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 16)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☐ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☐ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 16)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☐ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	48									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023296	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via T. Confalonieri Casati	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	6	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	16
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 1)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	80									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 10 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			314
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023708	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via S. Pellico	11 Civico	20/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☐	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo ☐
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro ☐
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	11
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☐ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☐ Assente	32 PROPRIETÀ ☐ Pubblica ☒ Privata
33 MORFOLOGIA	☐ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43	43 Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	44
45	45	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 15)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 15)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 15)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	60									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	26 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			314
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023708	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via S. Pellico	11 Civico	20/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	32 PROPRIETÀ
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	33 MORFOLOGIA
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	34 UBICAZIONE
34 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	35 MICROZONAZIONE SISMICA
35 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38 Tipo instabilità
38 Tipo instabilità	38 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44 Rischio PAI
44 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 1)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 1)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	1									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023835	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	L.go C. Beccaria	11 Civico	17
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	10	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☒ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	30
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S90			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A ☒ Residenziale (H 31)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	
	B ☐ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		
	C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 1)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☒ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	94			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	13 / 07 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			315
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000023862	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000002		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	Via S. Pellico	11 Civico	14/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☒ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	15
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☒ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	35									



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ
STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000033585	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	5
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000033586	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	<table> <tr> <td>≤1919</td> <td>19-45</td> <td>46-61</td> <td>62-71</td> <td>72-81</td> <td>82-91</td> <td>☒ 92-01</td> <td>≥2002</td> </tr> </table>	≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	☒ 92-01	≥2002	
≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	☒ 92-01	≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000033587	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	286
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000035654	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000029	b	0000000030
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto		11 Civico 5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 3
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 137
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☒ Sì ☐ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☐ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	62-71
			72-81	82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	San Prospero		10018
5 Sezione censuaria			929
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045125	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000062	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via Emilia Lepido	11 Civico	124
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☒ Sì ☐ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☒ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☒ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	29 SOPRAELEVAZIONI
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	31 STATO MANUTENTIVO
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S62									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 ☒ 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☐ 30-65% ☒ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	17 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			1054
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045126	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a c	b d	
10 Indirizzo	Via Osteria Fochi	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☒ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☒ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	2
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☐ Pubblica ☒ Privata	☒ Carente ☐ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91			
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	
	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		
	C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)		
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919	19-45	46-61	62-71
	72-81	82-91	92-01	☒ ≥2002
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato			
52 OCCUPANTI	0			

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	29 / 12 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045144	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	003		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a b c d		
10 Indirizzo	P.le C.A. Dalla Chiesa	11 Civico	snc
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☐ No ☒	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☐ Sì ☒ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S52									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G ☒ Deposito (N 1)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G ☒ Deposito (N 1)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☒ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	5									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	03 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045145	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	001		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	16/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☒ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☒ Sì ☐ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	05 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045145	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	16/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☐ Interna ☒ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono	32 PROPRIETÀ
33 ☒ Pubblica ☐ Privata	34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36
37 MICROZONAZIONE SISMICA	Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38
39 Tipo instabilità	Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	40
41 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	42
43 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	44 Area alluvionabile
45	☐ Sì ☒ No	46

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	06 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045146	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	4
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045147	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b 0000000019 d	
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☒ Non identificata	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica	33 ☒ Privata
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	36 ☐ Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
46 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S91									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
2 Provincia	Parma	034	
3 Comune	Parma	027	
4 Località abitata	Parma	10015	
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045148	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b 0000000019 d	
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 Localizzazione frana	43 Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
44 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S73									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045149	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	36
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☒ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	07 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Marano		10012
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045150	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000060	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Traversetolo	11 Civico	349/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☒ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	47

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C Serv. pubbl. (J 0)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ☒ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045151	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000001		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000018 c 0000000020	b d	0000000019
10 Indirizzo	Str. Paonazza	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25 TIPO MURATURA
26 CORDOLI O CATENE	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	30 DANNO STRUTTURALE
31 STATO MANUTENTIVO	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
32 PROPRIETÀ	☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
35 UBICAZIONE	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	41 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
42 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	43 Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ✓ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ✓ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	100									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045152	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3,50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	80									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045153	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	45
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	47

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	15									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045154	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ☒ 82-91 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	0									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045155	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	5
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale 44 ☐ A monte 45 ☐ A valle	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table border="0"> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	50									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045156	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	25
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE ☐ Sì ☒ No
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	28 PIANO PILOTIS ☐ Sì ☒ No
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO ☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	44
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	15									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045157	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
	Tipo instabilità 38 ☐ Frana 39 ☐ Liquefazione 40 ☐ Faglia attiva e capace 41 ☐ Cedimenti differenziali 42 ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte 44 ☐ A valle 45	
	Rischio PAI ☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ☒ 92-01 ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	15									

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	10 / 01 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000045158	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000003		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000030	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Str. Madonna dell'Aiuto	11 Civico	5/A
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	3
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☒ Leggero ☐ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	☐ Carente ☒ Sufficiente ☐ Buono
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	
38 Tipo instabilità	39 Frana ☐ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
46 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4	47 Area alluvionabile ☐ Sì ☒ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	S65									
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A Residenziale (H 0)</td> <td>D Turistico (K 0)</td> <td>G Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B Commercio (I 0)</td> <td>E Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☒ Serv. pubbl. (J 1)</td> <td>F Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)	B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)		C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)	
A Residenziale (H 0)	D Turistico (K 0)	G Deposito (N 0)								
B Commercio (I 0)	E Produzione (L 0)									
C ☒ Serv. pubbl. (J 1)	F Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	<table> <tr> <td>≤1919</td> <td>19-45</td> <td>46-61</td> <td>62-71</td> <td>72-81</td> <td>82-91</td> <td>☒ 92-01</td> <td>≥2002</td> </tr> </table>	≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	☒ 92-01	≥2002	
≤1919	19-45	46-61	62-71	72-81	82-91	☒ 92-01	≥2002			
51 UTILIZZAZIONE	☐ >65% ☒ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	50									