

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	12 / 08 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08	
2 Provincia	Parma		034	
3 Comune	Parma		027	
4 Località abitata	Parma		10015	
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000005253	00		
7 Identificativo Unità Strutturale	003			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000073	b	
	c		d	
10 Indirizzo	Via L. Ferretti		11 Civico	50/A
12b Denominazione	Aeroporto - Terminal - Hall (zona 1)		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	7	
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	1084	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
PROPRIETÀ	32 ☒ Pubblica ☐ Privata	33		
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)			
UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	36		
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile		
38 Tipo instabilità	Frana	39 Liquefazione	40 Faglia attiva e capace	41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee				
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana	44 Interferente con l'edificio strategico	45 A monte	46 A valle
47 Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	48 Area alluvionabile	☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☐ 017
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S83 ☐ 51 Uso attuale S83 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1990 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1991 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 550 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 17 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	57 Interventi dopo la costruzione ☒ Sì ☐ No ☐ 58 Anno 2007 ☐
59	☒ Ampliamenti
60	☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
64	☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	☐ Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐	
72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐	
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata