

**ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO**

**EDIFICIO
STRATEGICO**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 11 / 2016	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Parma		034
3 Comune	Parma		027
4 Località abitata	Parma		10015
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000006917	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000048	b	0000000049
	c	d	
10 Indirizzo	L.go Torello de Strada	11 Civico	11/a
12b Denominazione	Dir. Uffici Comunali - A - Torre di distribuzione	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☐ Sì ☒ No	14 ☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☒ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	21
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	23
26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	26
27 PILASTRI ISOLATI	☐ Sì ☒ No	27
28 PIANO PILOTIS	☐ Sì ☒ No	28
29 SOPRAELEVAZIONI	☐ Sì ☒ No	29
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
33	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 MORFOLOGIA		
35	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36		
37	☐ Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38	☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39	☐ Localizzazione frana ☒ Interferente con l'edificio strategico ☐ A monte ☐ A valle	
40	☐ Rischio PAI ☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	
41	☐ Area alluvionabile ☒ Sì ☐ No	
42		

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☐ Soccorso sanitario ☒ 002 ☐ Intervento operativo ☒ 003 ☐ Altro ☒ 005
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ Ricovero in emergenza
50 DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S36 51 Uso attuale S36
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	2001 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2002
54 ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 400 55 Ore fruizione nel giorno 12 56 Mesi fruizione nell'anno 12
57	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No 58 Anno
59	59 Ampliamenti
60	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65	65 Altro
66	66 Codice evento 67 Data 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento
69	69 Codice evento 70 Data 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento
72	72 Codice evento 73 Data 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☐ Effettuata (altri finanziamenti) ☒ Non effettuata