

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	28 / 11 / 2016		Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA			08
2 Provincia	Parma			034
3 Comune	Parma			027
4 Località abitata	Parma			10015
5 Sezione censuaria				
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000019779		00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008			
8 Identificativo Area di Emergenza				
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	0000000037	b	0000000038
	c	0000000039	d	0000000075
10 Indirizzo	Via A. Gramsci		11 Civico	14
12b Denominazione	Az. Osp. PR - Ala Ovest		12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata	☐ Sì ☒ No	14	☒ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)		☐ Sì ☒ No		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17	☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	7	19 PIANI INTERRATI	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3	
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☐ 2,50-3-50 ☒ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA	33	
22 VOLUME UNICO SU AC	☐ Sì ☒ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)	1400	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☒ Acciaio-c.l.s. ☐ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE	☐ Sì ☒ No	
25 TIPO MURATURA	☐ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	28 PIANO PILOTIS	☒ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	31 STATO MANUTENTIVO	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono	
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	32	☒ Pubblica ☐ Privata	
34 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	33		
UBICAZIONE	35	☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☐ Sopra versante incombente o cresta	36	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore)	☐ Stabile ☒ Stabile con amplificazioni ☐ Instabile	38	
39	Frana	40	Liquefazione	41
42	Faglia attiva e capace	43	Cedimenti differenziali	44
45	Cavità sotterranee	46		47
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	43	Interferente con l'edificio strategico	44
46	Rischio PAI	☐ R1 ☒ R2 ☐ R3 ☐ R4	47	Area alluvionabile
			☒ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	☐ Coordinamento interventi ☒ 001 ☒ Soccorso sanitario ☐ 002 ☐ Intervento operativo ☐ 003 ☐ Altro
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ☐ Coc ☐ 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S21 ☐ 51 Uso attuale S21 ☐
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1998 ☐ 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2003 ☐
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 810 ☐ 55 Ore fruizione nel giorno 24 ☐ 56 Mesi fruizione nell'anno 12 ☐
	57 Interventi dopo la costruzione ☐ Sì ☒ No ☐ 58 Anno ☐
	59 Ampliamenti ☐
	60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% ☐
	61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso ☐
	62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale ☐
	63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico ☐
	64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali ☐
	65 Altro ☐
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento ☐ 67 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 68 Tipo intervento ☐
	69 Codice evento ☐ 70 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 71 Tipo intervento ☐
	72 Codice evento ☐ 73 Data 00 / 00 / 0000 ☐ 74 Tipo intervento ☐
75 VERIFICA SISMICA	☐ Effettuata (cofinanziata da DPC) ☒ Effettuata (altri finanziamenti) ☐ Non effettuata